



# Cana

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 365, n. 47.3; COLLAVINI 1998, pp. 68n, 323, 364, 460; CORRIDORI 2004, p. 268-270; GABRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 148; REPETTI 1833-1846, v. 1, p. 441; v. 5, p. 582; 6S, p. 46; Repertorio Farinelli, 36.03.

CANA



30 15 0 30 Meters



# Cana

## Sito 10116

Riccardo Bargiacchi

### Informazioni generali:

**Provincia:** GR

**Comune:** Roccalbegna

**Località:** Cana

**Sigla:** CAN

5 Complessi Architettonici

6 Corpi di Fabbrica

7 Prospetti Particolari

## Complesso Architettonico 1

### Informazioni generali:

**Sito:** 10116

**Sigla:** CAN

**Funzione originaria:** Difensiva

**Funzione attuale:** Sostegno del terrazzamento

### Definizione:

Cinta muraria.

### Descrizione:

Cinta muraria localizzata presso il limite Nord-Ovest della parte più elevata del sito (nucleo posto tra Via San Martino e Via Roma). Il muro, che si presenta attualmente in stato di rudere fortemente restaurato, è ora utilizzato come sostegno del terrazzamento della parte più alta del sito, dopo aver svolto la funzione difensiva di cinta muraria nel periodo medievale.

### Conservazione:

Attualmente il muro si trova in stato di rudere fortemente restaurato nei prospetti esterno e interno.

### Osservazioni:

Il complesso architettonico, che sostiene la porzione più settentrionale della parte alta del sito, potrebbe essere in relazione con un secondo complesso (CA2) in cui si riconosce un'altra probabile porzione di cinta muraria, che corre parallela al CA1 alla distanza di circa 3,30 m e ad una quota inferiore.

La porzione di muratura del CA1, sebbene fortemente restaurata e rimaneggiata, sembra proseguire verso Sud secondo la linea del salto di quota, dove è visibile, alla base, l'affioramento della roccia su cui probabilmente era impostata la muratura.

## Corpo di Fabbrica 1



### Informazioni generali:

**Sito:** 10116

**CA:** 1

**Sigla:** CAN

**Foglio catastale:** 37

**Particella:** 176

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Cinta muraria

**Funzione originaria:** Difensiva

**Funzione attuale:** Sostegno/contenimento della parte alta dell'abitato.

**Stato di conservazione:** Mediocre: non conserva i limiti originari e molto restaurato.

**PP Visibili:** 1

### Definizione:

Porzione di cinta muraria.

### Descrizione:

Porzione di muratura composta da conci sbazzati e squadrati di calcare e da ciottoli di arenaria, talvolta spaccati, posti in corsi orizzontali e paralleli. Il legante è una malta tenace di colore giallo-rosa con inclusi ben riconoscibili. Lo spessore del muro è di 97 cm.

### *Prospetto Particolare 1*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 5.15

**Altezza (c):** 3.67

**Altezza (dx):** 2.92

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1  
**% stratigrafia:** 100.0  
**% stratigrafia medievale:** 40.0  
**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** Sì  
**Affidabilità:** 2  
**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

#### **Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

#### **Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbozzate

ciottoli fluviali

pietre sbozzate a squadro

#### **Finitura:**

assente

regolarizzata

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Calcere, arenaria (fase 1)

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Calcere, arenaria (fase 1)

# **Complesso Architettonico 2**

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10116

**Sigla:** CAN

**Funzione originaria:** Difensiva

**Funzione attuale:** Muro di contenimento di uno spazio verde.

### **Definizione:**

Cinta muraria.

### **Descrizione:**

Cinta muraria localizzata presso il limite Nord-Ovest della parte più elevata del sito, tra Via S. Martino e Via Roma, e posta a Nord-Ovest del CA1 ad una quota inferiore. Il muro, originariamente con funzione difensiva, svolge attualmente la funzione di muro di contenimento di uno spazio verde; si presenta fortemente restaurato, soprattutto sul prospetto esterno che sembra rifoderato in più punti, mentre quello interno (PP1) presenta un migliore stato di conservazione.

### **Conservazione:**

Il muro è fortemente restaurato soprattutto sul prospetto esterno che sembra rifoderato in più parti con diverso materiale. Il prospetto interno sembra in buono stato di conservazione (PP1).

## **Corpo di Fabbrica 1**

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10116

**CA:** 2

**Particella:** 176

**Sigla:** CAN

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Cinta muraria

**Funzione originaria:** Difensiva

**Funzione attuale:** Sostegno/contenimento di un'area verde.

**Stato di conservazione:** Mediocre: non conserva i limiti originari.

**PP Visibili:** 1

### **Definizione:**

Porzione di cinta muraria.

### **Descrizione:**

Porzione di setto murario di cui la parte apparentemente originaria, o almeno non rimaneggiata, è una piccola parte (otto corsi) visibile nel prospetto interno (PP1), per il resto quasi tutto interrato. La parte fuori terra (prospetto esterno) appare fortemente restaurata. Lo spessore del setto è di cm 92. I corsi del PP1, orizzontali e paralleli, sono composti prevalentemente da ciottoli di arenaria, talvolta spaccati, di dimensioni medio-grandi (altezza cm 25/30 ca.).



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (c):** 1.2

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 2

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 100.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre spaccate

ciottoli fluviali

**Finitura:**

assente

regolarizzata

**Piano 1**

**Materiali:**

Arenaria e calcare (fase 1)

## Complesso Architettonico 3

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10116

**Sigla:** CAN

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Definizione:**

Isolato urbano lungo Via San Martino.

**Descrizione:**

Isolato urbano residenziale, posto nella parte più alta del sito, che conserva murature medievali sul lato che guarda Via S. Martino.

**Conservazione:**

Mediocre: non conserva i limiti originari.

### Corpo di Fabbrica 1



**Informazioni generali:**

**Sito:** 10116

**CA:** 3

**Sigla:** CAN

**Foglio catastale:** 37

**Particella:** 304-305

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Discreto. Non conserva i limiti originari.

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Edificio civile in Via S. Martino.

**Descrizione:**

Il CF1 del CA3 corrisponde ad un edificio civile posto in Via S. Martino al numero 43. L'edificio corrisponde oggi a 2 particelle catastali, ma è stato identificato come un unico corpo di fabbrica poiché non è visibile la distinzione sul prospetto esterno (PP1) che sembra unico.

A causa della presenza di altri edifici addossati, sono visibili solo due prospetti, di cui uno interamente intonacato. L'edificio, oggi a due piani, ha subito numerosi interventi successivi a cui si deve la realizzazione delle attuali porte e fine-

stre e il rialzamento del sottotetto. Il corpo di fabbrica è situato presso i resti della cinta muraria (CA1 e CA2), nella parte più alta del sito, ad Ovest di questa.

Prospetto Particolare 1



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord Ovest

**Altezza (sx):** 5.42

**Altezza (c):** 5.93

**Altezza (dx):** 6.29

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 95.0

**% stratigrafia medievale:** 80.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

conci squadrate (A)

**Finitura:**

regolarizzata

spianata (A)

### **Note:**

Il prospetto si presenta omogeneo. Si nota uno sfalsamento dei corsi a destra e a sinistra della porta destra, la cui apertura impedisce di comprendere se sia dovuto al piano inclinato o a una fase di cantiere.

L'angolata destra non si conserva, della sinistra si conservano pochi conci di arenaria, squadrate e spianati, perché è in parte obliterata dai restauri.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Calcere grigio e giallastro, arenaria in angolata (fase 1).

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Calcere grigio e giallo, arenaria in angolata (fase 1).

# **Complesso Architettonico 4**

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10116

**Sigla:** CAN

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### **Definizione:**

Isolato urbano tra Via Roma e Via San Martino.

### **Descrizione:**

Isolato urbano tra Via Roma e Via S. Martino, costituito dall'unione di due agglomerati (nel foglio catastale si nota la presenza di un'area aperta oggi inglobata nell'isolato, forse un cortile).

### **Conservazione:**

Mediocre. Non conserva i limiti originari.

## **Corpo di Fabbrica 1**



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10116

**CA:** 4

**Sigla:** CAN

**Foglio catastale:** 37

**Particella:** 259

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 2

### **Definizione:**

Edificio residenziale nel Vicolo San Martino.

### **Descrizione:**

Edificio civile posto in angolo tra Via Roma e Vicolo San Martino, con ingresso su Via Roma al numero civico 26.

La struttura ha una planimetria irregolare ed è posta su diversi livelli di quota (Vicolo San Martino è più in alto).

Non sono definibili i rapporti con CF2 poiché i due edifici non sono a contatto e tra i due è stata realizzata una muratura nella quale è stata aperta una porta.

Prospetto Particolare 1



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Ovest

**Altezza (sx):** 5.76

**Altezza (c):** 9.6

**Altezza (dx):** 10.18

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 3

**Fasi:** 1

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 45.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate

conci squadrate (A)

**Finitura:**

regolarizzata

spianata (A)

### **Note:**

Il prospetto ha subito pesanti interventi di restauro che hanno pesantemente ristilato giunti e letti.

Il piano 3 si presenta in gran parte ricostruito, come tutto il piano 1.

In fasi post-medievali sono state aperte una porta e una finestra.

## Piano 1

### **Note:**

Non conserva murature medievali

## Piano 2

### **Materiali:**

Calcare giallastro e arenaria in angolata (fase 1)

Buche puntaie

### **Note:**

Le buche puntaie, ricavate a risparmio, sono due e sono poste sullo stesso filare.

In alto a sinistra della buca di sinistra c'è un taglio quadrangolare che non sembra interpretabile come un'altra buca puntaia.

## Piano 3

### **Materiali:**

Calcare giallastro (fase 1).

## Corpo di Fabbrica 2

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10116

**CA:** 4

**Sigla:** CAN

**Foglio catastale:** 37

**Particella:** 254

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Mura

**Funzione originaria:** Muro perimetrale

**Funzione attuale:** Muro di cortile

**Stato di conservazione:** Scarso

**PP Visibili:** 1

### **Definizione:**

Tratto murario nel Vicolo S. Martino.

### **Descrizione:**

La struttura consiste in un breve tratto di muro in bozze di calcare poggiante sui resti di una struttura precedente costituita da un nucleo piuttosto spesso realizzato in ciottoli fluviali e pietre calcaree spaccate.

Non è chiara la funzione di questo tratto murario poiché oggi non definisce nessun ambiente. Non sono definibili i rapporti con il CF1 poiché i due edifici non sono in contatto e tra i due corpi di fabbrica è stata realizzata una muratura in cui è stata aperta una porta.

Prospetto Particolare 1



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Ovest

**Altezza (sx):** 1.4

**Altezza (c):** 2.94

**Altezza (dx):** 3.2

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 80.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbozzate

ciottoli fluviali

pietre sbozzate a squadro

conci squadri (A)

**Finitura:**

regolarizzata

spianata (A)

### **Note:**

La muratura medievale (fase 2) si imposta sul nucleo di una muratura precedente (fase 1), costituito per lo più da ciottoli fluviali; la muratura di fase 2 ha un'angolata in conci squadri e spianati di arenaria simili a quelli di CF1 (forse si tratta degli stipiti di un'apertura).

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Ciottoli di arenaria, calcare (fase 1); Calcare, arenaria in angolata (fase 2).

## **Complesso Architettonico 5**

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10116

**Sigla:** CAN

**Funzione originaria:** Difensiva

**Funzione attuale:** Residenziale, ortiva

### **Definizione:**

Isolato urbano presso il limite Ovest dell'abitato.

### **Descrizione:**

Isolato urbano situato presso il limite occidentale dell'abitato, posto lungo l'asse viario di Via dell'Amorino. È composto da lotti contigui edificati, non edificati (giardini, orti) oppure edificati ma attualmente allo stato di rudere.

La maggior parte dei paramenti è intonacata o rimaneggiata.

### **Conservazione:**

Scarsa per intonacatura e restauri.

### **Osservazioni:**

Le strutture più interessanti sono i due setti murari che costituiscono i perimetrali Est e Sud del CF3: essi, apparentemente legati, sembrano appartenere ad una costruzione che, per la tecnica muraria, potrebbe avere avuto funzione difensiva (forse come muro di cinta più esterno).

## **Corpo di Fabbrica 3**



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10116

**CA:** 5

**Sigla:** CAN

**Foglio catastale:** 37

**Particella:** 248

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Muro di cinta

**Funzione originaria:** Difensiva

**Funzione attuale:** Rudere

**Stato di conservazione:** Buono

**PP Visibili:** 2

### **Definizione:**

Setti murari

### **Descrizione:**

Setti murari contigui (PP1 e PP2) costruiti con ciot-

toli fluviali di arenaria e calcare, di dimensioni medio-grandi, spesso spaccati, e da conci di calcare, sbozzati, raramente sbozzati a squadro, messi in opera in corsi orizzontali e paralleli.

Prospetto Particolare 1



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Est

**Altezza (sx):** 3.5

**Altezza (c):** 4.04

**Altezza (dx):** 4.35

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 90.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbozzate

ciottoli fluviali

pietre sbozzate a squadro

**Finitura:**

assente

regolarizzata

## Piano 1

### **Materiali:**

Prevalentemente calcare (fase 1).

Buche pontaiè

### **Note:**

Le due buche sono nello stesso filare; una di esse è tamponata con due laterizi.

## Piano 2

### **Materiali:**

Prevalentemente calcare (fase 1).

### **Note:**

Tracce di un'apertura in laterizi probabilmente relativa alla fase 2.

Prospetto Particolare 2

### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 4.34

**Altezza (c):** 3.75

**Altezza (dx):** 1.85

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 50.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

corsi non orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbozzate

ciottoli fluviali

**Finitura:**

assente

regolarizzata

### **Note:**

Il paramento presenta uno stato di conservazione mediocre e un'apparecchiatura più irregolare rispetto al PP1, sebbene sia ad esso legato (cosa che determina l'affidabilità 2 di questo prospetto).

## Piano 1

### **Materiali:**

Calcare, arenaria (fase 1).

### **Note:**

In epoca successiva sono state aperte tre nicchie di forma pressoché rettangolare.

## Piano 2

### **Materiali:**

Calcare, arenaria (fase 1).

### **Note:**

In epoca successiva è stata realizzata una finestra e un'apertura quadrangolare, probabilmente legate ad una muratura non più medievale.