




Montebuono

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, n. 58.2; COLLAVINI 1998, p. 324n; CORRIDORI 2004, pp. 155-158; Repertorio Farinelli, 48.06; REPETTI 1833-1846, v. 3, p. 328-329.

MONTEBUONO



0 15 30 60 90 120 Meters

Montebuono

Sito 10212

Francesca Cheli

Informazioni generali:

Provincia: GR

Località: Montebuono

Sigla: MTB

2 Complessi Architettonici

0 Corpi di Fabbrica

0 Prospetti Particolari

Complesso Architettonico 1



Informazioni generali:

Sito: 10212

Sigla: MTB

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere

Definizione:

Resti di mura a Sud dell'abitato di Montebuono.

Descrizione:

Resti di mura, probabilmente appartenenti alla rocca, posti a Sud dell'abitato di Montebuono.

Le mura si conservano per una lunghezza di circa 10 metri e per una altezza di 4-5 metri. A Nord si conserva uno spigolo costituito da un angolo ottuso. La muratura è realizzata con pietre spaccate e sborzate in arenaria con una posa in opera a orizzontamenti irregolari.

Il tratto di mura è visibile solo all'esterno poiché l'interno è interrato e conserva ancora tre buche pontate.

La struttura si trova ad Est di quella della cisterna (CA2), ma non è possibile stabilire un rapporto stratigrafico con essa poiché, allo stato attuale, non è visibile il rapporto fisico.

Conservazione:

Mediocre

Osservazioni:

I ruderi delle mura non sono presenti nella planimetria catastale.

Complesso Architettonico 2



Informazioni generali:

Sito: 10212

Sigla: MTB

Funzione originaria: Cisterna

Funzione attuale: Rudere

Definizione:

Cisterna a Sud dell'abitato di Montebuono.

Descrizione:

Cisterna appartenente alla rocca posta a Sud dell'abitato di Montebuono.

La struttura si presenta oggi in stato di rudere e quasi interamente coperta dalla vegetazione o interrata; è quindi difficile stabilirne la planimetria che dall'esterno sembra essere quadrangolare.

Il precario stato di conservazione non permette di attribuire ad un periodo cronologico preciso la struttura sulla quale si registra la presenza di interventi successivi.

Il complesso è realizzato in pietra arenaria della quale però non si può definire né la lavorazione, né la finitura, né la posa in opera.

L'ingresso presenta un arco a tutto sesto e la copertura dell'ambiente centrale quadrangolare doveva essere a volta.

Non è possibile stabilire il rapporto stratigrafico con i resti delle mura (CA1) poiché non è visibile alcun rapporto fisico.

Conservazione:

Pessima

Osservazioni:

I ruderi della cisterna non sono presenti nella planimetria catastale.