





# Montorio

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, n. 61.5; COLLAVINI 1998, pp. 324, 343n, 363, 378; Repertorio Farinelli, 48.8; REPETTI 1833-1846, v. 3, p. 602.

MONTORIO



# Montorio

## Sito 10203

Francesca Cheli

### **Informazioni generali:**

**Provincia:** GR

**Località:** Montorio

**Sigla:** MTR

3 Complessi Architettonici

0 Corpi di Fabbrica

0 Prospetti Particolari

## Complesso Architettonico 1



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10203

**Sigla:** MTR

**Funzione originaria:** Militare

**Funzione attuale:** Residenziale

### **Definizione:**

Tratto di cinta muraria a Sud dell'abitato.

### **Descrizione:**

Tratto di cinta murario conservato a Sud dell'abitato di Montorio.

Il complesso è pesantemente compromesso da interventi ricostruttivi attribuibili a varie epoche dal periodo post-medievale e all'età contemporanea.

Seppur da una certa distanza è comunque visibile un tratto del basamento a scarpa delle mura originarie del castello.

Le murature medievali conservate sono realizzate con blocchi di tufo sbozzati e sbozzati a squadro e disposti su corsi orizzontali e paralleli.

La notevole distanza dalla quale è visibile il prospetto non consente di definire con certezza la finitura superficiale dei conci.

### **Conservazione:**

Scarso: giunti e letti restaurati a cemento.

## Complesso Architettonico 2

Montorio



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10203

**Sigla:** MTR

**Funzione originaria:** Militare

**Funzione attuale:** Rudere restaurato

### **Definizione:**

Resti di cinta muraria a Nord dell'abitato.

### **Descrizione:**

Probabili resti della cinta muraria conservati a Nord dell'abitato di Montorio.

Il complesso presenta una forma poligonale a "L" ed è costituito da un breve tratto di mura e da un torrione posto a Nord-Est.

La struttura non conserva la funzione originaria e si presenta oggi in stato di rudere.

I pesanti restauri di giunti e letti anche a cemento non permettono di leggere chiaramente la lavorazione e la finitura dei pezzi disposti comunque, sembra, su corsi orizzontali e paralleli.

### **Conservazione:**

Pessima

### **Osservazioni:**

Dalla planimetria catastale sembra che il complesso sia costituito da almeno due corpi di fabbrica, ma il pessimo stato di conservazione e la fitta vegetazione che lo circonda non permettono di comprendere con chiarezza i limiti delle due strutture né di definirne i rapporti.

---

## Complesso Architettonico 3



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10203

**Sigla:** MTR

**Funzione originaria:** Militare

**Funzione attuale:** Residenziale

### **Definizione:**

Torre circolare posta a Sud-Est.

### **Descrizione:**

Torre circolare posta nell'angolo Sud-Est dell'abitato di Montorio.

La struttura sembra conservare resti di muratura medievale attribuibili a due diverse fasi: nella parte inferiore il paramento è realizzato con conci di tufo sbazzati a squadro e disposti in corsi orizzontali e paralleli (fase 1); nella parte alta invece si registra la presenza di conci spaccati e sbazzati disposti su orizzontamenti irregolari e attribuibili ad un periodo tardo medievale (fase 2).

La notevole distanza dalla quale è visibile la struttura non consente di definire con certezza la finitura superficiale dei pezzi.

Il complesso architettonico non è visibile nella sua interezza a causa della fitta vegetazione che ne oblitera il lato orientale.

### **Conservazione:**

Scarso: giunti e letti restaurati a cemento.