





# Castel del Piano

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 293, n. 8.1; COLLAVINI 1998, pp. 134, 172, 318, 323, 336, 362; FRANCOVICH et al., 2002; GABBRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 126-130; Repertorio Farinelli, 05.01; PRUNO 2008; REPETTI 1833-1846, v. 1, p. 530-535; RONZANI 1990, p. 45.

# CASTELDELPIANO



# Castel del Piano

## Sito 10107

Chiara Marcotulli

### Informazioni generali:

**Provincia:** GR

**Comune:** Castel del Piano

**Località:** Castel del Piano

**Sigla:** CDP

12 Complessi Architettonici

28 Corpi di Fabbrica

40 Prospetti Particolari

## Complesso Architettonico 1

### Informazioni generali:

**Sito:** 10107

**Sigla:** CDP

**Funzione originaria:** Residenziale e artigianale

**Funzione attuale:** Residenziale

### Definizione:

Isolato urbano nella parte meridionale del centro storico di Castel del Piano.

### Descrizione:

Isolato urbano costituito da una serie di edifici residenziali, di forma poligonale irregolare, localizzato nella parte meridionale del centro storico di Castel del Piano.

È delimitato a Sud da via della Piana, a Nord da via Nerucci, ad Ovest da piazza Colonna e ad Est da via dei Casoni.

Data la tipologia di resti medievali conservatisi su alcuni corpi di fabbrica si può ipotizzare che fosse adibito, in origine, non solo a funzione abitativa ma anche a botteghe, quindi a scopi commerciali.

### Conservazione:

Lo stato conservativo è complessivamente mediocre per i restauri recenti e la quasi totale intonacatura delle superfici; meglio conservato solo il CF1 nel quale si individuano tre successive fasi medievali.

## Corpo di Fabbrica 1



### Informazioni generali:

**Sito:** 10107

**CA:** 1

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 234

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazioni e botteghe

**Funzione originaria:** Residenziale e artigianale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre; giunti e letti restaurati e trasformazione delle aperture.

**PP Visibili:** 3

### Definizione:

Edificio residenziale che affaccia su Piazza Colonna.

### Descrizione:

Edificio adibito ad abitazione con ingresso su piazza Colonna al n° civico 10.

Sono visibili tre prospetti (dato che il quarto si appoggia sul CF2), gli ingressi sono sia sul lato Ovest che su quello Est.

Forse c'era una porta tamponata sul prospetto Sud. Il corpo di fabbrica ha forma quadrangolare e si conserva attualmente per tre piani e una mansarda sul PP3.

L'angolo Sud/Ovest ha un'unghia sulla parte inferiore.

### Conservazione:

Discreto, eccetto che per il restauro di giunti e letti e la trasformazione recente delle aperture.

### *Prospetto Particolare 1*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 9.20

**Altezza (c):** 9.25

**Altezza (dx):** 9.35

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 3  
**% stratigrafia:** 100.0  
**% stratigrafia medievale:** 60.0  
**Complessità stratigrafica:** 3  
**Restauro giunti e letti:** Sì  
**Affidabilità:** 2  
**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

#### **Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

#### **Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadro

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

#### **Finiture:**

regolarizzata

spianata **(A)**

### **Note:**

Alla prima fase medievale appartengono i portali al piano 1 e le finestre al piano 2. In una fase successiva, sempre medievale, il prospetto viene rialzato con il piano 3 e le finestre del piano 2 subiscono delle modifiche. Nel corso dell'ultima fase medievale le finestre vengono tamponate ed è asportato il marcapiano tra il piano 2 e il piano 3. Nella fase 4 il portale a sinistra viene parzialmente tamponato e viene aperto il portale di destra.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2, 3)

### **Note:**

Fase 1: il portalino a sinistra conserva solo due conci della ghiera bicroma dell'arco, forse a martello. Il portale di destra conserva parte dell'arco bicroma ma l'intradosso è obliterato.

### **SX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portalino

**Intradosso:** A tutto sesto

### **DX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portale

conci a martello

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2, 3)

### **C:**

**Fasi:** 1, 2

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** A tutto sesto

Conci poligonali

### **DX:**

**Fasi:** 1, 2

**Apertura:** Finestra

### **Note:**

Fase 1: la finestra di destra ha visibile solo parte dello stipite destro.

Fase 2: le luci delle finestre vengono ampliate tramite abbassamento dei davanzali.

## **Piano 3**

### **Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2, 3)

### **DX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

### **Note:**

(Probabile) Fase 2: della finestra a destra sono visibili solo tre conci e l'imposta dello stipite sinistro.

L'imposta è aggettante verso l'interno, forse era architravata.

### **Prospetto Particolare 2**



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 9.2

**Altezza (c):** 9.32

**Altezza (dx):** 8.98

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 3

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 85.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

#### **Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

#### **Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadro

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

spianata **(A)**

**Note:**

Fase 1: paramento murario medievale dei tre piani e finestre al secondo piano.

Fase 2: finestra al primo piano.

Fase 3: rialzamento del terzo piano.

Fase 4: finestra con architrave al terzo piano.

Fase 5-6: Interventi recenti.

## Piano 1

**Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2, 3)

**MSX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

**Note:**

Nella parte MDX si notano tracce di un tamponamento a livello stradale ma non restano tracce di residui di aperture.

## Piano 2

**Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2, 3)

**CSX:**

**Fasi:** 1, 2, 3, 4, 5, 6

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** A tutto sesto

**CDX:**

**Fasi:** 1, 2, 3, 4, 5

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** A tutto sesto

Conci poligonali

## Piano 3

**Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2, 3)

**Note:**

A MSX si rileva una finestra tamponata con architrave carenato, successiva al rialzamento sopra uno spiovente di fase 1 (visibile in PP1), attribuibile molto probabilmente ad epoca post-medievale.

### Prospetto Particolare 3



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 9.55

**Altezza (c):** 10.10

**Altezza (dx):** 10.70

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 70.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadro

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

spianata **(A)**

**Note:**

Il prospetto si trova in un vicolo molto stretto, quindi la parte superiore è visibile solo fortemente scorciata. Fase 1: paramenti murari medievali al primo e al secondo piano, portale, portalino e finestra al secondo piano.

Fase 2: costruzione del terzo piano e apertura della finestra al terzo piano.

## Piano 1

**Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2)

**MSX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portale  
**Intradosso:** A tutto sesto  
Conci a martello

**DX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portalino

**Intradosso:** A tutto sesto  
Conci poligonali

**Note:**

Fase 1: il portalino ha la chiave a martello.

## Piano 2

**Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2)

**C:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** A tutto sesto

**Note:**

Presenza di un davanzale modanato a gola costituito da due elementi di trachite.

## Piano 3

**Materiali:**

Trachite (fase 2)

**Note:**

Fase 2: le imposte della finestra sono modanate aggettanti verso l'interno.

**CDX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

## Corpo di Fabbrica 2

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**Complesso Architettonico:** 1

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 234

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo; quasi totalmente intonacato il PP1 e ricostruito sul PP2.

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Edificio residenziale che affaccia su Piazza Colonna, n° 8.

**Descrizione:**

Edificio civile a pianta rettangolare alto quattro piani con ingresso in piazza Colonna al n° civico 8.

La struttura conserva solo due prospetti visibili a causa dell'addossamento di altri corpi di fabbrica: il CF1 sul lato Sud ed un edificio moderno sul lato Nord.

Il PP1 (esposto ad Ovest) conserva pochissime tracce di muratura medievale, solo nella fascia inferiore, dato che il resto è completamente intonacato.

Meglio conservato il PP2 (esposto ad Est) quanto ad elementi architettonici, anche se in porzione limitata.

*Prospetto Particolare 1*

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 11.72

**Altezza (c):** 11.85

**Altezza (dx):** 11.78

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 40.0

**% stratigrafia medievale:** 10.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadro

**Finitura:**

regolarizzata

## Piano 1

**Materiali:**

Trachite (fase 1)

*Prospetto Particolare 2*



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est  
**Altezza (sx):** 11.60  
**Altezza (c):** 11.47  
**Altezza (dx):** 11.30  
**Piani:** 4  
**Piani medievali:** 2  
**Fasi:** 5  
**Fasi medievali:** 1  
**% stratigrafia:** 80.0  
**% stratigrafia medievale:** 20.0  
**Complessità stratigrafica:** 2  
**Restauro giunti e letti:** Parziale  
**Affidabilità:** 3  
**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

#### Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

#### Lavorazione:

conci squadriati

conci squadriati (A)

#### Finitura:

regolarizzata

regolarizzata (A)

### **Note:**

Fase 1: muratura medievale al primo e secondo piano, finestra al secondo piano.

Fase 2: rialzamento del prospetto.

Fase 3: apertura delle finestre.

Fase 4: apertura di finestre moderne.

Fase 5: interventi recenti.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

### **MDX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

### **Note:**

La finestra è tamponata nella fase 2.

## **Corpo di Fabbrica 3**



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**Complesso Architettonico:** 1

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 224 e 225

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo: restauri recenti e copertura quasi totale con intonaco.

**PP Visibili:** 1

### **Definizione:**

Edificio residenziale con accesso in Via Neruccio n° 3.

### **Descrizione:**

Edificio civile con ingresso attuale in via Neruccio al n° civico 3, di forma rettangolare e comprendente le attuali particelle catastali 224 e 225.

Conserva solo il portale di epoca medievale ed una piccola porzione di paramento al di sopra dell'arco.

A questo corpo di fabbrica appartiene probabilmente un portale con arco a sesto ribassato posto sulla parte destra del prospetto.

Questa apertura si trova tuttavia ad una quota inferiore ed appartiene ad una seconda particella catastale (224).

Di questo secondo portale sono visibili solo le parti interne dei due stipiti e l'intradosso dell'arco.



## Piano 2

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 10.48

**Altezza (c):** 10.98

**Altezza (dx):** 11.06

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 25.0

**% stratigrafia medievale:** 10.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadro

conci squadrate **(A)**

**Finitura:**

regolarizzata

spianata **(A)**

perfettamente spianata **(A)**

## Piano 1

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

### **SX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portale

**Intradosso:** A tutto sesto

**Estradosso:** A sesto acuto

### **DX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portale

**Intradosso:** A sesto ribassato



# Complesso Architettonico 2

## **Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**Sigla:** CDP

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

## **Definizione:**

Complesso di edifici residenziali all'estremità orientale del centro storico di Castel del Piano.

## **Descrizione:**

Isolato urbano all'estremità orientale del centro storico di Castel del Piano, costituito da due diversi isolati congiunti da un corpo di fabbrica edificato su un passaggio voltato (vicolo della Pieve).

È delimitato dal lato meridionale della chiesa di S. Leonardo, da via della Basilica e da via della Penna.

## **Conservazione:**

Mediocre.

## **Corpo di Fabbrica 1**



## **Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 2

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 120 e 123

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale e artigianale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 3

## **Definizione:**

Edificio residenziale all'angolo tra Via della Penna e Vicolo della Pieve.

## **Descrizione:**

Edificio residenziale a pianta quadrangolare con due prospetti visibili, di cui il PP2 quasi completamente

ostruito (nella metà sinistra) dall'edificio soprastante la volta del vicolo della Pieve.

Il PP1 si affaccia su via della Penna e conserva tracce di portali medievali che vengono in seguito sostituiti da portali con architrave di stile rinascimentale. A quest'epoca può essere attribuita (fase 3) anche la sopraelevazione dell'edificio, coeva probabilmente con il corpo di fabbrica a volta sulla destra del PP1.

La fase 1, di epoca medievale, è visibile sia sul PP1 che sul PP2 ed è coeva, mentre la fase 2 visibile sul PP1 è anteriore alla fase 2 del PP2.

## *Prospetto Particolare 1*



## **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Ovest

**Altezza (sx):** 8.90

**Altezza (c):** 9.00

**Altezza (dx):** 9.30

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 70.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

## **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadra  
conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

regolarizzata

spianata **(A)**

## **Note:**

È stato considerato un terzo piano medievale perché il paramento murario medievale si estende all'attuale terzo piano, anche se solo nella parte centrale sopra la finestra.

Potrebbe forse trattarsi dei resti di un tetto a spiovente (altezza del colmo 8.2 m).

## **Piano 1**

**Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2)

**CSX:**

**Fasi:** 1, 2

**Apertura:** Portale

**C:**

**Fasi:** 1, 2

**Apertura:** Finestra

**DX:**

**Fasi:** 1, 2

**Apertura:** Portalino

**Note:**

Fase 1 e 2: di entrambe le aperture si conservano solo porzioni di stipiti, della finestra il davanzale ed i primi due conci degli stipiti.

## Piano 2

**Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2)

**C:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto ribassato

**CDX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

**Note:**

Fase 2: l'estradosso della finestra è un sesto acuto e ribassato con arco formato da due soli conci con giunto in chiave di volta.

È stato attribuito alla fase 2 in base alla finitura, che è spianata.

Della finestra di destra si conservano solo il davanzale e tre conci dello stipite sinistro.

## Piano 3

**Materiali:**

Trachite (fase 1)

### Prospetto Particolare 2

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Est

**Altezza (sx):** 3.00

**Altezza (c):** 7.30

**Altezza (dx):** 6.50

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadro

conci squadrate (A)

**Finitura:**

regolarizzata

regolarizzata (A)

spianata (A)

**Note:**

Fase 1: stipiti del portale sotto la volta e paramento murario.

Fase 2: portale ad arco.

## Piano 1

**Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2)

**SX:**

**Fasi:** 1, 2

**Apertura:** Portale

**CSX:**

**Fasi:** 1, 2

**Apertura:** Portale

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto ribassato

**Note:**

Fase 2: l'estradosso del portale a centro sinistra si conserva per soli tre conci di geometria approssimativa.

## Corpo di Fabbrica 2



**Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 2

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 131

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione e bottega (?)

**Funzione originaria:** Residenziale e artigianale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Edificio residenziale all'angolo tra Via della Penna e Via della Basilica.

**Descrizione:**

Edificio civile con probabile funzione anche artigianale all'angolo fra via della Penna e via della Basilica.

Il PP1 è leggibile in tutti e tre i piani, ma la stratigrafia medievale è disturbata da un grosso restauro di età moderna in laterizi.

Sul PP2 (inglobato in un ampio rifacimento rinascimentale) la muratura medievale emerge solo al piano 2.

## Prospetto Particolare 1



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Ovest

**Altezza (sx):** 9.00

**Altezza (c):** 9.20

**Altezza (dx):** 3.12

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**% stratigrafia:** 70.0

**% stratigrafia medievale:** 30.0

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadro (A)

conci squadrati (A)

**Finitura:**

regolarizzata

regolarizzata (A)

spianata

**Note:**

Della fase medievale si conservano i due portali al primo piano, resti di muratura e un'angolata sul alto sinistro. Quest'ultima si eleva fino al piano 3.

## Piano 1

**Materiali:**

Trachite (forse anche laterizi) (fase 1)

**SX:**

**Fasi:** 1, 2, 3

**Apertura:** Portale

**Intradosso:** A tutto sesto

**Estradosso:** A sesto acuto

**DX:****Fasi:** 1, 2, 3**Apertura:** Portale**Intradosso:** Architrave**Estradosso:** Architrave**Note:**

L'architrave del portale di destra ha mensole modanate verso l'interno.

Il portale di sinistra ha una ghiera con quattro conci senza chiave, asimmetrica. L'estradosso è decorato da una fascia di laterizi messi di testa.

**Piano 2****Materiali:**

Trachite (forse anche laterizi) (fase 1)

**Piano 3****Materiali:**

Trachite (fase 1)

**Note:**

Su questo piano si conserva, della fase medievale, solo parte dell'angolata sinistra.

*Prospetto Particolare 2***Informazioni generali:****Orientamento:** Sud-Est**Altezza (sx):** 9.56**Altezza (c):** 8.33**Altezza (dx):** 7.70**Piani:** 3**Piani medievali:** 1**Fasi:** 4**Fasi medievali:** 2**% stratigrafia:** 20.0**% stratigrafia medievale:** 20.0**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** No**Affidabilità:** 2**Aree intonacate:** Sì**Murature medievali:****Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

conci squadrate (A)

**Finitura:**

regolarizzata

spianata (A)

**Note:**

Fasi medievali: visibili solo sulla parte sinistra al secondo piano del prospetto, il primo piano ed il lato destro sono infatti tutti intonacati. La muratura medievale è di fase 1 mentre la finestra appartiene ad una fase successiva, sempre medievale (fase 2).

**Piano 1****Materiali:**

Intonaco moderno

**Note:**

Non si conservano porzioni di muratura medievale.

**Piano 2****Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2)

**MSX:****Fasi:** 2**Apertura:** Finestra**Intradosso:** Architrave**Estradosso:** Architrave**Note:**

Fase 1: muratura medievale.

Fase 2: della finestra sono visibili solo lo stipite sinistro e parte dell'architrave, il resto è intonacato.

**Corpo di Fabbrica 3****Informazioni generali:****Sito:** 10107**CA:** 2**Foglio catastale:** 32**Particella:** 130**Sigla:** CDP**Tipologia:** Civile**Specificare:** Abitazione**Funzione originaria:** Residenziale**Funzione attuale:** Residenziale**Stato di conservazione:** Mediocre**PP Visibili:** 2**Definizione:**

Edificio residenziale all'angolo tra Via della Basilica e Vicolo della Pieve.

**Descrizione:**

Edificio civile di tre piani con prospetti visibili su via della Basilica (n° civico 6) e vicolo della Pieve.

La muratura medievale è molto disturbata dagli as-

setti successivi (fasi 4 e 5 del PP1, ad esempio) sebbene restino abbastanza leggibili le aperture delle fasi 1-3 sul PP1.

#### Prospetto Particolare 1



#### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 7.50

**Altezza (c):** 7.75

**Altezza (dx):** 7.30

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 3

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 30.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

#### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli  
orizzontamenti irregolari (fase 2)

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadra  
conci quadrati (A)

**Finitura:**

regolarizzata  
spianata (A)

#### **Note:**

La muratura di fase 1 è visibile sopra e a sinistra del portale del piano 1 e sotto la finestra sinistra del piano 2.

La messa in opera è per orizzontali e paralleli nella prima fase medievale, mentre nella seconda segue orizzontamenti irregolari.

## Piano 1

#### **Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2)

#### **SX:**

**Fasi:** 1, 2, 3, 4, 5

**Apertura:** Portale

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto acuto

#### **Note:**

Il portale ha l'arco con estradosso a sesto acuto poi ribassato. La parte destra della ghiera ha cunei rilavorati.

## Piano 2

#### **Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2)

#### **SX:**

**Fasi:** 2, 3, 4, 5

**Apertura:** Finestra

#### **DX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Portalino

**Estradosso:** A sesto acuto

#### **Note:**

Entrambe le aperture hanno il profilo interno modificato per la creazione di nuove aperture.

Nella finestra di destra anche il profilo esterno è compromesso e poco leggibile.

## Piano 3

#### **Materiali:**

Trachite (fasi 2, 3)

#### **CDX:**

**Fasi:** 2, 3

**Apertura:** Finestra

#### **Note:**

Fase 2: della finestra si conservano solo due stipiti monolitici, forse frammentari.

Fase 3: la finestra conserva solo lo stipite destro e la mensola di appoggio dell'architrave.

Essa è forse in sostituzione della finestra posizionata analogamente ma più in basso, appartenente alla fase 2.

Forse è da attribuire ad una redistribuzione dei piani del prospetto.



**Fasi:** 2, 3

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

**Note:**

Fase 2: della finestra si conserva solo davanzale e stipite destro.

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 9.00

**Altezza (c):** 9.30

**Altezza (dx):** 9.50

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 30.0

**% stratigrafia medievale:** 15.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

conci squadrate (**A**)

**Finitura:**

regolarizzata

spianata

spianata (**A**)

**Piano 1**

**Materiali:**

Trachite (fase 1)

**Note:**

Si conservano soprattutto porzioni dell'angolata medievale destra.

**Piano 2**

**Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2)

**SX:**

# Complesso Architettonico 3

## Informazioni generali:

**Sito:** 10107

**Sigla:** CDP

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

## Definizione:

Isolato urbano posto fra piazza della Madonna, via della Basilica e via della Penna.

## Descrizione:

Isolato urbano, di forma trapezoidale irregolare, posto fra piazza della Madonna, via della Basilica e via della Penna, nella zona all'estremità Sud-Ovest del borgo storico di Castel del Piano.

Il complesso architettonico ricalca, sul limite esterno, il probabile percorso delle mura limitanee del borgo storico di Castel del Piano, anche se non si conservano murature medievali attribuibili a questa funzione. Resti di fasi medievali sono invece ancora visibili sul corpo di fabbrica (CF1) immediatamente all'interno del passaggio voltato che introduce dentro la linea delle mura (su via Basilica), sebbene in pessimo stato conservativo.

## Conservazione:

Pessima; fortemente compromesso da ricostruzioni recenti.

## **Corpo di Fabbrica 1**

### Informazioni generali:

**Sito:** 10107

**CA:** 3

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 142

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo; quasi interamente ricostruito, giunti e letti stilati con cemento e tracce residuali di intonaco.

**PP Visibili:** 3

### Definizione:

Edificio civile posto fra piazza della Madonna, via della Basilica e via della Penna, con accesso su via Basilica al n° civico 2.

### Descrizione:

Il corpo di fabbrica è caratterizzato da ricostruzioni recenti e per lo più intonacato tranne brevi tratti di muratura sui prospetti Est e Nord.

Si conservano poche tracce di muratura medievale solo sul PP1 nell'angolata destra e in una piccola porzione di paramento in conci di trachite, di medie e grandi dimensioni, sbazzati a squadro, squadrati e spianati.

Giunti e letti sono stilati con cemento.

Sulla destra del paramento medievale conservato si apriva probabilmente una porta della quale restano solo lo stipite sinistro e la soglia.

La ricostruzione del paramento sul PP1 utilizza parzialmente i conci che facevano parte del prospetto originario.

### Osservazioni:

L'edificio mantiene resti medievali solo sul PP1.

### *Prospetto Particolare 1*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 11.17

**Altezza (c):** 10.87

**Altezza (dx):** 9.98

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 10.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### Murature medievali:

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadro **(A)**

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

### Note:

I resti di angolata destra conservati sembrano relativi a due diverse fasi di cantiere. La prima nella parte bassa con conci squadrati, la seconda al piano 2 con conci sbazzati a squadro.

Il piano 1 è impostato su un bassissimo seminterato, costituito dal progressivo aumento della quota del piano di stradale, che non è stato considerato un vero e proprio piano, poiché privo di aperture e altri elementi di rilievo.

## Piano 1

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

### **MSX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portale

### **Note:**

Del portale oggi si conservano solo lo stipite sinistro e la soglia, ed era largo circa 1.87 m.

## Piano 2

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

# Complesso Architettonico 4

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**Sigla:** CDP

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### **Definizione:**

Isolato urbano tra via Basilica, piazza Colonna e vicolo dei Neri.

### **Descrizione:**

Isolato urbano, di forma poligonale irregolare e dimensioni raccolte, tra via Basilica, piazza Colonna e vicolo dei Neri, localizzato nella zona meridionale del borgo storico di Castel del Piano.

È costituito da quattro particelle catastali su due delle quali (CF1 e CF2) si conservano tracce di epoca medievale, sebbene in pessimo stato conservativo.

Si segnalano, infatti, consistenti rimaneggiamenti di epoca post-medievale anche sui due prospetti lungo la via che conduce alla chiesa di S. Leonardo, che sono gli unici con paramenti murari medievali ancora visibili.

### **Conservazione:**

Scarso; presenza di restauri recenti piuttosto invasivi.

## Corpo di Fabbrica 1



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 4

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 220

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo; fortemente rimaneggiato.



**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Edificio residenziale posto fra via Basilica e piazza Colonna.

**Descrizione:**

Edificio con funzione abitativa, localizzato fra via Basilica e piazza Colonna.

Il prospetto che conserva murature medievali è quello affacciato su via Basilica, anche se compromesso da interventi di restauro e conservatosi sono nella fascia inferiore, per una porzione molto esigua di paramento (circa 4.70 x4 m).

Sono comunque identificabili, sul PP1, due fasi medievali, caratterizzate da differente lavorazione dei conci di trachite, e un'apertura con stipiti indifferenziati ed architrave a timpano.

*Prospetto Particolare 1*



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 5.15

**Altezza (c):** 10.86

**Altezza (dx):** 10.60

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 20.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra

pietre sbozzate a squadra **(A)**

**Finitura:**

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

spianata

**Note:**

La prima fase medievale (nella parte destra del prospetto) presenta conci in trachite con lavorazione diversa da quelli della fase 1 (al centro e nella parte sinistra del prospetto).

Alla fase 3 è relativo il rialzamento del prospetto; alla fase 4 invece le aperture attuali, di epoca recente (1800 circa).

**Piano 1**

**Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2)

**Piano 2**

**Materiali:**

Trachite (fase 2)

**CSX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

**Note:**

La finestra è costituita da conci non evidenziati sugli stipiti e architrave a timpano.

***Corpo di Fabbrica 2***

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 4

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 219

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Edificio residenziale posto nell'angolo tra via Basilica e vicolo dei Neri.

**Descrizione:**

Delle murature medievali di questo corpo di fabbrica si conservano l'angolata sinistra, pochi conci del paramento originario e un'apertura sulla destra (solo gli stipiti e la soglia).

Tali strutture sono pertinenti ad un'unica costruzione per caratteristiche e disposizione della muratura.

Il portale di accesso attuale all'edificio, in via Basilica al n° civico 5, è datato 1851.

**Osservazioni:**

I rapporti stratigrafici con il Corpo di Fabbrica 1 non

sono visibili a causa di rimaneggiamenti e restauri con cemento.

#### *Prospetto Particolare 1*



#### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 8.47

**Altezza (c):** 9.70

**Altezza (dx):** 10.62

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 5.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

#### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

conci quadrati **(A)**

**Finitura:**

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

spianata **(A)**

#### **Note:**

L'angolata si conserva per nove corsi al massimo (circa 2.13 m), il quinto dei quali è stato leggermente spostato verso l'interno.

### **Piano 1**

#### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

#### **DX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portalino

#### **Note:**

La larghezza del portalino è di circa 1.22 m. Lo stipite sinistro si conserva per sei corsi.

## **Complesso Architettonico 5**

#### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**Sigla:** CDP

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

#### **Definizione:**

Isolato urbano nella parte settentrionale del centro storico di Castel del Piano.

#### **Descrizione:**

Complesso di edifici attualmente con funzione residenziale corrispondente all'isolato compreso tra via delle Mura, vicolo delle Mura e via Castello.

Comprende un passaggio sotto volta in vicolo delle Mura (lato Ovest: CF1).

Su entrambi i corpi di fabbrica schedati le murature medievali visibili occupano una superficie alquanto esigua (sul CF1 a causa di interventi successivi e sul CF2 a causa dell'intonaco).

#### **Conservazione:**

Pessima.

### **Corpo di Fabbrica 1**



#### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 5

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 154

**Sigla:** CDP

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo

**PP Visibili:** 1

#### **Definizione:**

Resti di paramento murario privo di aperture in Vicolo delle Mura.

#### **Descrizione:**

Setto murario privo di aperture al di sotto del passaggio voltato in vicolo delle Mura.

Il corpo di fabbrica comprende resti esigui di muratura medievale, un'angolata e tracce di regolarizzazione della roccia.

Non è determinabile, a causa dell'esiguità delle strutture superstiti, la funzione e la tipologia.



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Est

**Altezza (sx):** 4.10

**Altezza (c):** 3.40

**Altezza (dx):** 3.20

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 70.0

**% stratigrafia medievale:** 5.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli  
poligonale

**Lavorazione:**

pietre spaccate

**Finitura:**

regolarizzata

regolarizzata (A)

**Note:**

Della muratura medievale si conserva solo parte dell'angolata che presenta regolarizzazioni a punta della roccia di base e integrazioni della fondazione con posa in opera poligonale. Il tutto è confrontabile con la muratura della fase 1 della chiesa del SS. Sacramento.

**Piano 1**

**Materiali:**

Trachite (fase 1)

**Corpo di Fabbrica 2**



**Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 5

**Foglio Catastale:** 32

**Particella:** 152

**Sigla:** CDP

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo

**PP Visibili:** 1

**Definizione:**


Resti di un edificio medievale nei pressi di Vicolo delle Mura.

**Descrizione:**

Porzione di paramento murario e di angolata sinistra (conservatasi per dieci conci) alla base del corpo di fabbrica in vicolo delle Mura, presso il n° civico 2. Alla base del PP1 è visibile la roccia di base, regolarizzata a punta ma aggettante e connessa alle mura-tura sovrastante con posa in opera poligonale. Non è possibile definirne tipologia né funzione.

**Osservazioni:**

La muratura medievale sembra continuare sotto l'intonaco che ricopre la parte destra del PP1.



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Est

**Altezza (sx):** 8.50

**Altezza (c):** 9.00

**Altezza (dx):** 9.40

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 2

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 25.0

**% stratigrafia medievale:** 6.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli  
poligonale

**Lavorazione:**

pietre spaccate  
pietre sbozzate a squadra

**Finitura:**

regolarizzata

**Note:**

Della muratura medievale, come sul PP1 del CF1, si conserva solo una regolarizzazione a punta della roccia di base e integrazioni della fondazione con posa in opera poligonale. Il tutto è confrontabile con la muratura della fase 1 della chiesa del SS. Sacramento.

**Piano 1**

**Materiali:**

Trachite (fase 1)

## Complesso Architettonico 6

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**Sigla:** CDP

**Funzione originaria:** Religiosa

**Funzione attuale:** Religiosa

**Definizione:**

Isolato urbano comprendente la chiesa di San Leonardo.

**Descrizione:**

Isolato urbano comprendente la chiesa di San Leonardo, localizzato nell'estremità Nord-Ovest del centro storico di Castel del Piano.

È delimitato da piazza Arcipretura, via della Basilica e via della Penna.

Il complesso architettonico è costituito da tre corpi di fabbrica: la chiesa con scarsella (CF1), il campanile e la sacrestia.

Questi ultimi due edifici sono addossati alla scarsella della chiesa in una fase successiva e sono completamente intonacati.

Il CF1 è quindi l'unico che conserva fasi medievali, seppure con vistose tracce di interventi successivi.

In particolare si conservano murature originali sui PP1 (facciata) e PP2 (prospetto laterale Nord).

La scarsella (PP3) è scarsamente leggibile a causa di un restauro di giunti e letti particolarmente invasivo.

**Conservazione:**

Mediocre.

### Corpo di Fabbrica 1

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 6

**Foglio Catastale:** 32

**Particella:** D

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Religiosa

**Specificare:** Chiesa

**Funzione originaria:** Religiosa

**Funzione attuale:** Religiosa

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 4

**Definizione:**

Chiesa di San Leonardo.

**Descrizione:**

Corpo di fabbrica della chiesa di San Leonardo a pianta rettangolare, con scarsella, orientato Est-Ovest.

Il campanile e la sacrestia sono addossati al lato Est, ma in una fase successiva e attualmente sono completamente intonacati.

Dei quattro prospetti visibili solo tre conservano fasi di epoca medievale.

La scarsella (PP3, lato Est) è scarsamente leggibile a

causa di un restauro particolarmente invasivo, mentre il prospetto laterale Sud è intonacato.

Il PP1, la facciata, ha il portale d'ingresso a quota più alta del piano stradale, motivo per cui vi si accede da una doppia scalinata in muratura addossata alla parete in epoca successiva.

Il PP2, il prospetto laterale Nord su piazza dell'Arcipretura, è stato ampliato verso Est in epoca ottonevicesca, come indicato da un'iscrizione posta sulla muratura.

A questa fase recente vanno ascritte, inoltre, tutte le attuali aperture della chiesa (il portale di facciata, il portale e le tre monofore laterali) e l'inserimento di una risega che corre lungo tutti i tre prospetti del CF1 e del campanile, con eccezione della scarsella. Unica apertura medievale superstite è un portalino (di cui si conserva lo stipite destro e la soglia) sul PP2.

### **Cronologia:**

A causa dell'intonaco non sono definibili con certezza i rapporti stratigrafici fra la torre campanaria e la chiesa (CF1), anche se il primo sembra addossato alla seconda.

*Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 9.54

**Altezza (c):** 10.80

**Altezza (dx):** 8.20

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 80,0

**% stratigrafia medievale:** 35,0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

*Posa in opera:*

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate a squadro

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

### **Note:**

È il prospetto di facciata della chiesa, con copertura a capanna.

Ha subito vistosi rimaneggiamenti post-medievali e recenti: inserimento della risega, del portale e dell'oculo in epoca otto-novecentesca (fase 4), posizionamento della gradinata d'accesso.

La complessità della stratigrafia è dovuta anche ad una invasiva stilatura con cemento di giunti e letti (fase 5), che rendono scarsamente leggibili i limiti fra le diverse fasi costruttive.

La seconda fase medievale dovrebbe comunque essere relativa ad un restauro storico della fase 1.

Non si conservano aperture originali.

## **Piano 1**

### **Materiali:**


Trachite (fasi 1, 2)

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2)

*Prospetto Particolare 2*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 8.20

**Altezza (c):** 7.70

**Altezza (dx):** 7.85

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 3  
**% stratigrafia:** 90,0  
**% stratigrafia medievale:** 40,0  
**Complessità stratigrafica:** 3  
**Restauro giunti e letti:** Sì  
**Affidabilità:** 3  
**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

#### Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

#### Lavorazione:

pietre sbozzate a squadra

conci squadriati

conci squadriati **(A)**

#### Finitura:

spianata

spianata **(A)**

### **Note:**

È il prospetto laterale destro della chiesa.

Ha subito vistosi rimaneggiamenti post-medievali e recenti: inserimento della risega, del portale e delle tre monofore in epoca otto-novecentesca (come sul PP1, fase 5).

In una fase precedente (probabilmente in epoca moderna) il prospetto viene ampliato verso l'area della scarsella (fase 4).

La prima fase medievale è caratterizzata da una muratura con legante dilavato e conci di trachite grigio chiaro, spianati a martellina, visibile sul lato destro e centrale del prospetto.

Alle due successive fasi medievali potrebbe essere attribuito il portalino sul lato sinistro del prospetto e forse un restauro dell'angolata, oltre che una muratura con conci leggermente più grandi (fase 2). In seguito questa piccola apertura in quota è stata tamponata ed in paramento rialzato, con trachite di colore misto (fase 3).

Non si conservano aperture originali in uso.

La complessità della stratigrafia è dovuta, come sul PP1 e sul PP3, anche ad una invasiva stilatura con cemento di giunti e letti (fase 6), che rendono scarsamente leggibili i limiti fra le diverse fasi costruttive di epoca medievale, compromettendone i rapporti stratigrafici diretti.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2, 3)

### **MSX:**

**fasi:** 2 (?)

**Apertura:** Portalino

### **Note:**

Del portale si conservano solo lo stipite destro e la soglia, monolitici, quest'ultima con evidenti tracce di usura.

Il paramento murario di fase 1 è sul lato destro e al centro del PP1.

Il paramento murario sulla sinistra, l'angolata sinistra e il portalino, presentando caratteristiche di la-

vorazione differenti, potrebbero essere di fase 2. Portalino defunzionalizzano in fase 3.

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2, 3)

### *Prospetto Particolare 3*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 10.80

**Altezza (c):** 10.80

**Altezza (dx):** 10.80

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2 (?)

**fasi:** 5 (?)

**fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 97,0

**% stratigrafia medievale:** 20,0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

#### Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

#### Lavorazione:

pietre sbozzate a squadra

pietre sbozzate a squadra **(A)**

conci squadriati **(A)**

#### Finitura:

spianata

spianata **(A)**

### **Note:**

È l'unico prospetto visibile della scarsella.

Ha subito vistosi rimaneggiamenti post-medievali e recenti, che rendono poco attendibili i lacerti di muratura medievale superstiti, forse riconoscibili sul lato inferiore destro.

Per lo stesso motivo non è possibile definire con chiarezza se la monofora sia in parte originale o

completamente frutto di rimontaggio

La complessità della stratigrafia è dovuta, come sul PP1 e sul PP2, ad una invasiva stilatura con cemento di giunti e letti (fase 5), che rendono scarsamente leggibili i limiti fra le diverse fasi costruttive.

## Piano 1

### **Materiali:**

Trachite (fasi 1)

### **Note:**

Il paramento murario medievale si conserva sul lato inferiore destro.

## Piano 2

### **Materiali:**

Trachite (fase 2 ?)

### **C:**

*fasi:* 2 (?)

*Apertura:* Monofora

### **Note:**

La finestra è una monofora con arco sestiacuto e leggermente strombata. I conci sono di trachite grigio molto chiaro, squadrate e spianate.

Lo stipite destro e il davanzale sembrano recenti. L'arco e lo stipite sinistro, invece, potrebbero anche essere di epoca medievale (fase 2?), ma il cemento del restauro non consente di riconoscere limiti certi.

# Complesso Architettonico 7

### **Informazioni generali:**

*Sito:* 10107

*Sigla:* CDP

*Funzione originaria:* Religiosa e residenziale

*Funzione attuale:* Religiosa e residenziale

### **Definizione:**

Complesso comprendente due isolati urbani con la chiesa del SS. Sacramento.

### **Descrizione:**

Complesso comprendente due isolati urbani con la chiesa del SS. Sacramento, orientati Nord/Ovest - Sud/Est nella zona centro-settentrionale del centro storico di Castel del Piano.

È delimitato da via dell'Ospizio, via de' Rossi e via Monte Pio.

È costituito da numerose particelle catastali, i due isolati sono separati da via del Vecchio Pretorio ma uniti da un corpo di fabbrica sopra un passaggio voltato (CF6).

L'isolato di sinistra comprende la chiesa del SS. Sacramento (CF1, con prospetti di epoca medievale); l'isolato di destra ha tre corpi di fabbrica con tracce medievali (CF6-8) che potrebbero essere riferibili ad uno Spedale.

Tutti gli altri edifici sono di epoca moderna con restauri e ricostruzioni recenti.

### **Conservazione:**

Discreta

### **Osservazioni:**

La chiesa del SS. Sacramento è costituita attualmente da tre corpi di fabbrica: l'aula centrale e originaria (CF1), un ampliamento in lunghezza (CF2) e un ampliamento in larghezza (CF3), entrambi di epoca post-medievale.

## Corpo di Fabbrica 1

### **Informazioni generali:**

*Sito:* 10107

*CA:* 7

*Foglio catastale:* 32

*Particella:* E

*Sigla:* CDP

*Tipologia:* Religiosa

*Specificare:* Chiesa

*Funzione originaria:* Religiosa

*Funzione attuale:* Religiosa

*Stato di conservazione:* Buono

*PP Visibili:* 2

### **Definizione:**

Corpo principale della Chiesa del SS. Sacramento, costituito dal fianco destro e dall'area absidale.

### **Descrizione:**

Corpo originario della chiesa del SS. Sacramento di forma rettangolare orientato Sud/Ovest-Nord/Est, localizzato fra via del Vecchio Pretorio e via dell'Ospizio.

Della chiesa originaria (fase medievale 1) si conservano solo due prospetti: il fianco destro, su via dell'Ospizio (PP1) e l'area absidale, visibile solo nella fascia di fondazione – rettilinea –, sotto il passaggio voltato di via del Vecchio Pretorio (PP2).

La chiesa primitiva poggia su un basamento, visibile sul PP1 – meno sul PP2 –, costituito dalla roccia madre affiorante (trachite), opportunamente spianata con sabbia corrente, e da una fascia di fondazione in opera poligonale, che livella le difformità del litotipo (fase 1).

In una fase successiva (fase 2) il paramento è in conci squadrati e spianati di trachite grigio chiaro, e si nota un portalino, tamponato in fase 3 (PP1).

Sul PP2 si conservano solo sporadiche tracce del paramento di fase 2 (qualche concio) perché molto restaurato, anche con cemento.

Gli ampliamenti successivi della chiesa sono attribuibili ad epoca post-medievale (CF3 e CF6).

### **Cronologia:**

Anteriore a: CF2, CF3

### **Osservazioni:**

Il PP2 costituisce la base dell'area absidale che successivamente è stata ampliata con la costruzione del CF6 sul passaggio voltato di via del Vecchio Pretorio.

*Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Ovest

**Altezza (sx):** 7.50

**Altezza (c):** 6.40

**Altezza (dx):** 6.30

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 7

**Fasi medievali:** 3

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 70.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli poligonale

**Lavorazione:**

pietre spaccate  
conci squadrati  
conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

regolarizzata  
spianata  
spianata **(A)**

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2, 3)

### **CSX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Portalino

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** A tutto sesto

### **Note:**

Fase 1: roccia affiorante di trachite regolarizzata e muratura poligonale di fondazione.

Fase 2: il portalino è legato al paramento di fase 2. Le buche puntaie sono tagliate nei conci.

Fase 3: portalino tamponato probabilmente sempre in epoca medievale.

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Trachite (fasi 2, 3)

### **Note:**

Fase 2-3: le buche puntaie sono tagliate nei conci.

*Prospetto Particolare 2*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Est

**Altezza (sx):** 2.80

**Altezza (c):** 2.80

**Altezza (dx):** 2.80

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 10.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli



poligonale  
Lavorazione:  
 pietre spaccate  
 conci quadrati  
Finitura:  
 regolarizzata  
 spianata

**Note:**

È il prospetto esterno dell'area absidale, rettilinea, attualmente visibile nel sottovolta di via del Vecchio Pretorio.

Nella fascia inferiore del paramento si addossa una panchina in muratura di circa 0.40 m di altezza.

**Piano 1****Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2).

**Note:**

Fase 1: muratura poligonale e roccia regolarizzata.

Fase 2: pochi conci in corsi orizzontali e paralleli.

**Corpo di Fabbrica 6****Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 7

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** E

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Religiosa

**Specificare:** Non definibile

**Funzione originaria:** Religiosa

**Funzione attuale:** Religiosa

**Stato di conservazione:** Buono

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Edificio a tre piani localizzato nell'area absidale della chiesa del SS. Sacramento.

**Descrizione:**

Edificio rinascimentale con ampi reimpieghi di ele-

menti decorativi del vecchio ospedale e conci modanati ad archetti pensili, appartenenti probabilmente alla chiesa originaria (CF1).

Il primo piano è un passaggio voltato che scavalca via del Vecchio Pretorio.

Il secondo e terzo piano sono un unico ambiente, che attualmente costituisce l'ampliamento dell'area absidale della chiesa del SS. Sacramento, che è quindi sospesa.

**Cronologia:**

Posteriore a: CF3, CF7, CF8

**Osservazioni:**

L'edificio conserva solo elementi di reimpiego, non sono state quindi compilate schede relative ai prospetti.

**Corpo di Fabbrica 7****Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 7

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 322

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Religiosa

**Specificare:** Ospedale

**Funzione originaria:** Ospedale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 1

**Definizione:**

Edificio sotto il passaggio voltato (CF 6) in Via del Vecchio Pretorio.

**Descrizione:**

Parte del complesso del SS. Sacramento cui è unito tramite edificio su volta, più recente (CF6).

Si conserva un setto murario attualmente incluso tra due porte: quella a sinistra è recente mentre quella a destra è medievale (ma reinserita).

L'edificio è fondato sulla roccia che è regolarizzata a punta ed ha una fondazione con muratura poligonale con grossi blocchi di peperino inzeppati da piccoli elementi di trachite e (forse) arenaria.

Questa fase è assimilabile alla fase 1 del CF1 (la chiesa del SS. Sacramento).

**Cronologia:**

Anteriore a: CF6, CF8



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 2.50

**Altezza (c):** 2.50

**Altezza (dx):** 2.50

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 60.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

poligonale

**Lavorazione:**

pietre spaccate

**Finitura:**

assente

regolarizzata

**Piano 1**

**Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2)

**DX:**

**Fasi:** 2, 3, 4

**Apertura:** Portale

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

**Note:**

Portale con architrave poggiante su mensole modanate aggettanti verso l'interno dell'apertura.

**Corpo di Fabbrica 8**

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 7

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 330

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Religiosa

**Specificare:** Ospedale

**Funzione originaria:** Ospedale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 1

**Definizione:**

Edificio in via del Vecchio Pretorio al n° civico 7, su due piani.

**Descrizione:**

Edificio in via del Vecchio Pretorio al n° civico 7, su due piani.

Conserva porzioni di paramento murario in conci sbazzati a squadra su entrambi i livelli: al piano 1 nella parte centrale (anche se rimaneggiato), e al piano 2 al centro e a destra.

Qui si conserva la traccia di un setto murario ortogonale, forse ammorsato in rottura.

La muratura fra i due piani, in materiali misti con malta abbondante, è forse un risarcimento in seguito ad un crollo.

I paramenti murari del primo e del secondo piano tendono al fuori squadra: il primo verso l'alto ed il secondo verso il basso.

Sono forse il segno di uno spanciamento della parte centrale.

**Cronologia:**

Anteriore a: CF6

Posteriore a: CF7

Prospetto Particolare 1



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 7.20

**Altezza (c):** 7.20

**Altezza (dx):** 7.20

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 70.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** no  
**Affidabilità:** 2  
**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**  
 corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**  
 pietre sbazzate  
 pietre sbazzate a squadra  
 conci squadrate (A)

**Finitura:**  
 regolarizzata  
 regolarizzata (A)

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2)

### **DX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Portale

### **Note:**

Fase 2: del portale resta visibile solo lo stipite sinistro e la traccia della ghiera dell'arco, rimosso in fase 3.

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2)

### **SX:**

**Fasi:** 1, 2

**Apertura:** Finestra

### **Note:**

Fase 1 e 2: della finestra resta visibile solo lo stipite destro.

# Complesso Architettonico 8

## **Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**Sigla:** CDP

**Funzione originaria:** Militare e residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

## **Definizione:**

Isolato urbano nella zona Sud-Est del centro storico di Castel del Piano comprendente la Porta Monte Amiata.

## **Descrizione:**

Isolato urbano nella zona Sud-Est del centro storico di Castel del Piano comprendente la Porta Monte Amiata (CF1).

Il complesso di edifici ha forma stretta e allungata, è costituito da una doppia fila di particelle catastali e segue il tracciato della cerchia esterna delle mura.

La porta Monte Amiata si trova nell'estremità orientale dell'isolato, ed è l'unico corpo di fabbrica a conservare paramenti murari di epoca medievale.

## **Conservazione:**

Scarsa.

## **Corpo di Fabbrica 1**



## **Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 8

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 385

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Porta urbana

**Funzione originaria:** Militare

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Buono

**PP Visibili:** 4

## **Definizione:**

Porta Monte Amiata

### **Descrizione:**

La porta Monte Amiata presenta un fornice anticipato verso l'interno delle mura da un archivolto a supporto di un camminamento che si imposta a circa 1.5 m al di sopra dell'imposta dell'arco, su una cornice leggermente aggettante e modanata.

Verso l'esterno le mura proseguono su ambo i lati, parallele, per circa 2 m.

Su questo stesso lato, in una seconda fase medievale, la porta viene rafforzata da un *portcullis* piuttosto ampio, con la costruzione di un arcone, il cui avvio si situa più o meno alla stessa quota della partenza dell'archivolto. Sono presenti vari segni di cantiere (giunti d'attesa, buche pontai in fase e successive, alloggio per chiavistello).

### **Osservazioni:**

L'arco del fornice è privo di chiave e i due conci centrali dell'arco presentano uno scivolamento statico in seguito consolidato.

*Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Est

**Altezza (sx):** 10.50

**Altezza (c):** 10.50

**Altezza (dx):** 10.50

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 90.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

regolarizzata

spianata

spianata **(A)**

### **Note:**

È il prospetto interno della porta urbana.

Il fornice del piano 1 arriva alla quota di un piano 2 dell'edilizia civile mentre il fornice del piano 2 è l'archivolto.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

### **C:**

**Fasi:** 1, 2, 3

**Apertura:** Fornice

**Intradosso:** A tutto sesto

**Estradosso:** A tutto sesto

### **Note:**

Probabilmente l'estradosso è un sesto aumentato.

## **Piano 2**

### **Informazioni generali:**

Cornici.

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

### **C:**

**Fasi:** 1, 2, 3

**Apertura:** Fornice

**Intradosso:** A tutto sesto

**Estradosso:** A tutto sesto

### **Note:**

Ci sono cornici a sinistra e a destra dell'imposta dell'archivolto.

Questo fornice include nella sua luce il fornice del primo piano.

## **Piano 3**

### **Materiali:**

Trachite (fase 2)

### **Note:**

Innalzamento del camminamento di ronda.



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Ovest

**Altezza (sx):** 11.20

**Altezza (c):** 11.20

**Altezza (dx):** 11.20

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 40.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrate

conci squadrate (A)

**Finitura:**

spianata

spianata (A)

**Piano 1**

**Informazioni generali:**

Cornici

**Materiali:**

Trachite (fase 1)

**C:**

**Fasi:** 1, 2, 3

**Apertura:** Fornice

**Intradosso:** A tutto sesto

**Estradosso:** A tutto sesto

**Note:**

Forse l'estradosso è a sesto aumentato. È presente una cornice formata da imposte modanate.

**Piano 2**

**Materiali:**

Trachite (fase 2)

**C:**

**Fasi:** 2, 3

**Apertura:** Fornice

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto ribassato

**Note:**

L'estradosso non è ben visibile perché al limite con l'area intonacata.

Prospetto Particolare 3



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 6.35

**Altezza (c):** 5.70

**Altezza (dx):** 6.20

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 80.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrate

conci squadrate (A)

**Finitura:**

spianata

spianata (A)

**Note:**

Nella fascia inferiore del prospetto si segnalano ri-

maneggiamenti della muratura di epoca post-medievale, legati all'apertura di una finestra quadrata (fase 3).

## Piano 1

### **Informazioni generali:**

Cornici, buche pontaiate.

### **Materiali:**

Trachite (fase 1, 2)

### **Note:**

La cornice è formata da imposte modanate ed è sul lato destro del PP3, verso l'interno del borgo (si veda anche la descrizione del PP1).

Sempre verso l'interno, sotto l'imposta dell'arco, c'è una buca pontaiata per l'alloggio della chiusura

Sul lato sinistro del prospetto, alla quota della chiave dell'arco, ci sono due buche pontaiate rettangolari di forma stretta e allungata.

*Prospetto Particolare 4*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 6.20

**Altezza (c):** 5.70

**Altezza (dx):** 6.30

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**fasi:** 4

**fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 85.0

**% stratigrafia medievale:** 70.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

### **Note:**

Nella fascia inferiore del prospetto si segnalano ri-maneggiamenti di epoca post-medievale: una risega intonacata (fase 4) e una porta (fase 3).

## Piano 1

### **Informazioni generali:**

Cornici, buche pontaiate

### **Materiali:**

Trachite (fase 1, 2)

### **Note:**

Sul lato sinistro del PP4 la muratura visibile e la cornice (formata da imposte modanate) sono di fase 1. Su questo lato del prospetto, verso il borgo, sono anche visibili due buche pontaiate relative alla chiusura. Verso l'esterno della porta, sul lato destro del PP4, i giunti e i letti sono stilati di restauro e la muratura è più compromessa. Nella fascia superiore è anche visibile la fase 2, relativa al rimontaggio dell'arco.

# Complesso Architettonico 9

## **Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**Sigla:** CDP

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

## **Definizione:**

Isolato urbano fra via dell'Ospizio, via del Cassero e piazza Bellavista.

## **Descrizione:**

Isolato urbano fra via dell'Ospizio, via del Cassero e piazza Bellavista.

Conserva tracce di edifici medievali solo nel corpo di fabbrica corrispondente alla particella catastale 303, affacciato su via dell'Ospizio, e forse un lacerato sul prospetto della particella adiacente (302), sul lato Est.

Non è comprensibile il rapporto stratigrafico fra i due corpi di fabbrica.

## **Conservazione:**

Pessima a causa di intonaco e ricostruzioni.

## **Corpo di Fabbrica 1**



## **Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 9

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 303

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Discreto: interventi di restauro sui due prospetti, porta e finestre.

**PP Visibili:** 2

## **Definizione:**

Edificio residenziale con accesso su via dell'Ospizio al n° civico 7.

## **Descrizione:**

L'edificio presenta attualmente quattro piani e solo due prospetti visibili a causa dell'addossamento di altri corpi di fabbrica.

Entrambi i prospetti conservano tracce di muratura medievale localizzate nell'angolata che li unisce e in una consistente porzione di paramento nella parte alta del PP1.

Il litotipo è la trachite principalmente di colore grigio ma si nota anche la presenza di blocchi rossastri.

Tutte le aperture visibili sono di epoca moderna.

L'angolata fra i due prospetti presenta molti giunti allineati, potrebbe forse trattarsi di un pilastro.

Stessa situazione si riscontra anche nella parte in alto a sinistra del PP1.

In questo caso però potrebbe anche indicare l'angolata di un edificio adiacente.

## **Prospetto Particolare 1**



## **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 8.00

**Altezza (c):** 8.22

**Altezza (dx):** 8.55

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 4

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 60.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

## **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate a squadro

pietre sbazzate a squadro **(A)**

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

regolarizzata

spianata **(A)**

## **Note:**

Della prima fase medievale si conservano una por-

zione di angolata sulla destra o, più probabilmente, un pilastro (visibile anche sulla sinistra del PP2), al piano 1 e, sulla sinistra, al piano2; tratti di muratura al piano 4.

Ad una seconda fase medievale possono essere attribuite le tracce di due aperture al piano 3.

In fase 3 una delle finestre medievali è tamponata e in fase 4 viene asportato un tettuccio ad uno spiovente.

Le fasi 5 e 6 sono riferibili ad interventi di epoca recente.

## Piano 1

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

### **DX:**

**Fasi:** 1

Pilastro

## Piano 2

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

### **SX:**

**Fasi:** 1

Pilastro

## Piano 3

### **Materiali:**

Trachite (fasi 1, 2).

### **MSX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

### **MDX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

### **Note:**

Della finestra di sinistra, tamponata in fase 3, resta solo lo stipite destro.

Della finestra di destra resta solo l'architrave a timpano, confrontabile con uno simile, datato 1481, sul prospetto Sud della particella 311.

## Piano 4

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

## Prospetto Particolare 2



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 8.18

**Altezza (c):** 7.55

**Altezza (dx):** 6.88

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 70.0

**% stratigrafia medievale:** 25.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadro

pietre sbozzate a squadro **(A)**

**Finitura:**

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

### **Note:**

Il pilastro ai piani 1 e 2 è quello visibile anche sulla destra del PP1.

## Piano 1

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

### **SX:**

**Fasi:** 1

Pilastro

## Piano 2

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)



**SX:****Fasi:** 1

Pilastro

**Piano 3****Materiali:**

Trachite (fase 1)

**Corpo di Fabbrica 2****Informazioni generali:****Sito:** 10107**CA:** 9**Foglio catastale:** 32**Particella:** 302**Sigla:** CDP**Tipologia:** Civile**Specificare:** Abitazione**Funzione originaria:** Residenziale**Funzione attuale:** Residenziale**Stato di conservazione:** Scarso a causa dell'addossamento di altri edifici e del restauro a cemento di giunti e letti.**PP Visibili:** 1**Definizione:**

Edificio residenziale posto in un vicolo cieco, traversa di via del Cassero.

**Descrizione:**

Si conserva solo una piccola porzione di muratura medievale, parzialmente visibile a causa dei numerosi edifici addossati, dei restauri e della stilatura con cemento di giunti e letti.

Potrebbe trattarsi di quel che resta di un edificio civile medievale, anche se non è possibile definire con certezza tipologia e funzione.

Non sono comprensibili i rapporti stratigrafici con il CF1.

*Prospetto Particolare 1***Informazioni generali:****Orientamento:** Est**Altezza (sx):** 8.00**Altezza (c):** 8.00**Altezza (dx):** 8.00**Piani:** 4**Piani medievali:** 1**Fasi:** 3**Fasi medievali:** 1**% stratigrafia:** 100.0**% stratigrafia medievale:** 10.0**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** Sì**Affidabilità:** 2**Aree intonacate:** Sì**Murature medievali:****Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra

**Finitura:**

regolarizzata

**Note:**

Il prospetto è quasi interamente coperto dagli edifici moderni ad esso addossati e compromesso dai restauri.

Risulta allineato al PP2 del CF1 ma sembra appartenere ad un altro corpo di fabbrica.

**Piano 1****Materiali:**

Trachite (fase 1)

## Complesso Architettonico 10

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**Sigla:** CDP

**Funzione originaria:** Militare e residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### **Definizione:**

Complesso di edifici residenziali e altre strutture impostate sulla cinta muraria a Nord.

### **Descrizione:**

Complesso di edifici residenziali e altre strutture impostate sulla cinta muraria a Nord del centro storico di Castel del Piano.

Il CA10 è quindi un isolato urbano di forma irregolare e alcuni setti murari, e comprende edifici di abitazioni, il lavatoio pubblico e semplici recinzioni o muri di contenimento.

Alla base di queste strutture sono stati individuati paramenti murari relativi alla cinta muraria del castello, spesso visibilmente impostati sugli affioramenti di trachite opportunamente livellati.

La visibilità è quasi sempre molto ridotta, sia a causa della distanza dalla base percorribile dei costoni rocciosi, sia a causa dello stato di conservazione.

### **Conservazione:**

Mediocre.

## Corpo di Fabbrica 1

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 10

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** tra 396 e 309

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Mura urbane

**Funzione originaria:** Militare

**Funzione attuale:** Rudere

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 2

### **Definizione:**

Tratto della cinta muraria nella parte Nord/Ovest del castello, localizzato in angolo fra via del Cassero e piazza Bellavista.

### **Descrizione:**

Il prospetto interno (PP2) è molto mal conservato, con stilatura invasiva di giunti e letti e forte degrado superficiale, quindi illeggibile.

Il prospetto esterno (PP1), attualmente in stato di rudere e probabilmente inglobato parzialmente nell'edificio ad Est, è stato osservato da una certa distanza, poiché la base non è raggiungibile.

Il PP2 si conserva per circa 3 m, sulla sinistra è visibile parte del nucleo (spesso circa 1 m). La lavorazione e la posa in opera sono analoghe a quelle del PP1.

### *Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 2

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 90.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

poligonale

**Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbozzate

**Finitura:**

assente

### **Note:**

Conservato per circa 4 metri. La parte inferiore è leggermente aggettante; potrebbe trattarsi dei residui del sodo di una scarpa.

Non è stato possibile rilevare le altezze a causa della distanza del prospetto dal punto di osservazione.

## Piano 1

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

### *Prospetto Particolare 2*



**Informazioni generali:****Orientamento:** Sud**Altezza (sx):** 2.70**Altezza (c):** 2.70**Altezza (dx):** 2.70**Piani:** 1**Piani medievali:** 1**Fasi:** 2**Fasi medievali:** 1**% stratigrafia:** 98.0**% stratigrafia medievale:** 60.0**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** Sì**Affidabilità:** 1**Aree intonacate:** Sì**Murature medievali:****Posa in opera:**

poligonale

**Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbozzate

**Finitura:**

assente

**Note:**

Conservato per circa 3 m., anche se in pessimo stato a causa di una stilatura invasiva dei giunti e dei letti e di una forte erosione superficiale. Sul lato sinistro è visibile il nucleo, largo circa 1 m.

**Piano 1****Materiali:**

Trachite (fase 1)

**Corpo di Fabbrica 2****Informazioni generali:****Sito:** 10107**CA:** 10**Foglio catastale:** 32**Particella:** 176**Sigla:** CDP**Tipologia:** Militare**Specificare:** Mura urbane**Funzione originaria:** Militare**PP Visibili:** 2**Definizione:**

Tratto di mura di cinta alle spalle del lavatoio, localizzato nella parte settentrionale del CA10.

**Descrizione:**

Tratto cinta muraria alle spalle del lavatoio, sotto un corpo aggettante fra CF3 e CF2.

Il paramento originario si conserva per un'altezza minima di 1.4 m e massima di 2.8 m ed è privo di aperture.

Sulla parte sinistra (dopo il lavatoio) la cinta continua con un rifacimento post-medievale con pietre spaccate di piccole e medie dimensioni disposte per corsi sub-orizzontali e paralleli.

*Prospetto Particolare 1***Informazioni generali:****Orientamento:** Nord-Ovest**Altezza (sx):** 5.55**Altezza (c):** 5.55**Altezza (dx):** 5.55**Piani:** 2**Piani medievali:** 1**Fasi:** 3**Fasi medievali:** 1**% stratigrafia:** 80.0**% stratigrafia medievale:** 40.0**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** No**Affidabilità:** 1**Aree intonacate:** No**Murature medievali:****Posa in opera:**

corsi non orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbozzate

**Finitura:**

assente

**Piano 1****Materiali:**

Trachite (fase 1)

**Corpo di Fabbrica 3****Informazioni generali:****Sito:** 10107**CA:** 10

**Foglio catastale:** 32  
**Particella:** 176  
**Sigla:** CDP  
**Tipologia:** Militare  
**Specificare:** Torre e mura urbane  
**Funzione originaria:** Militare  
**Funzione attuale:** Residenziale (rimessa)  
**Stato di conservazione:** Pessimo  
**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Torre a saliente a base rettangolare aggettante a Nord della cinta muraria identificata nel muro esterno del lavatoio, localizzato nella zona settentrionale del CA10.

**Descrizione:**

Porzione di muro, appartenente ad una torre a saliente a base rettangolare aggettante a Nord della cinta muraria, del quale è visibile la base del paramento del prospetto esterno laterale Est.

Si conserva esternamente solo un piano (circa 5.0 m) a causa dell'appoggio di una struttura nella parte superiore del paramento.

Da una breccia (aperta forse in un'apertura della fase originaria) si accede ad un ambiente coperto da volta sestiacuta anche se molto ribassata, parzialmente scavato nella roccia.

È visibile anche parte dell'angolata e, all'esterno del corpo di fabbrica, una regolarizzazione di forma triangolare con buca di palo quadrangolare e canaletta di deflusso verso l'esterno.

Il corpo di fabbrica è parzialmente intonacato.

**Cronologia:**

Coevo a: CF2

*Prospetto Particolare 1*

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (c):** 10.50

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 5.0

**% stratigrafia medievale:** 5.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadro

conci squadri

conci squadri (A)

**Finitura:**

regolarizzata

spianata (A)

**Note:**

A causa dell'esiguità della porzione di paramento

conservatasi non è possibile definirne la messa in opera.

## Piano 1

**Materiali:**

Trachite (fase 1)

**C:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Feritoia (?)

**Note:**

L'attuale breccia forse oblitera una feritoia di fase 1.

## Corpo di Fabbrica 4



**Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 10

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 166,164

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Mura urbane

**Funzione originaria:** Rudere

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 1

**Definizione:**

Tratto della cinta muraria Nord/Ovest.

**Descrizione:**

Tratto della cinta muraria Nord-Ovest, visibile da circa dieci metri e con un dislivello di circa dieci metri dalla base.

La parte originale dell'unico paramento è visibile all'esterno ed è costituita da conci sbozzati a squadro di trachite, con inzeppature (probabilmente in arenaria) che quasi formano degli orizzontamenti.

La parte superiore del PP1 è stata oggetto di un restauro di ripristino.

*Prospetto Particolare 1*

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Ovest

**Altezza (c):** 6,00 ca.

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 2

**Fasi medievali:** 1  
**% stratigrafia:** 90.0  
**% stratigrafia medievale:** 50.0  
**Complessità stratigrafica:** 1  
**Affidabilità:** 1

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**  
corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**  
pietre sbazzate a squadro  
conci squadrati

**Finitura:**  
regolarizzata

### **Note:**

A causa della distanza del paramento dal punto di osservazione non è stato possibile rilevarne le altezze (ma solo proporre una stima) e verificare l'eventuale restauro di giunti e letti.

Le inzeppature nei letti potrebbero quasi costituire degli orizzontamenti.

Il paramento si conserva per più di un piano medievale, a giudicare dall'altezza della muratura.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

## **Corpo di Fabbrica 5**



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 10

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 145, 149, 150

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Mura urbane

**Funzione originaria:** Militare

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo; molto restaurato e poco visibile a causa della distanza.

**PP Visibili:** 2

### **Definizione:**

Tratto di mura di cinta (lato Nord).

### **Descrizione:**

Tratto di mura di cinta (lato Nord) inglobate nel tessuto urbano, di cui sono sufficientemente visibili due piccoli lacerti non contigui e differenti ad un'osservazione a distanza; il lembo a destra è composto da conci in trachite sbazzati a squadro. Quello a sinistra da conci in trachite prevalentemente sbazzati e di dimensioni variabili per filari alternati.

### **Cronologia:**

Anteriore: CF6

*Prospetto Particolare 1*

### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Ovest

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 70.0

**% stratigrafia medievale:** 5.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**  
corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**  
pietre spaccate  
pietre sbazzate

**Finitura:**  
assente

### **Note:**

Il prospetto è impostato direttamente sulla roccia ed è difficilmente visibile a causa della vegetazione.

Data la distanza del PP1 dal punto di osservazione non sono state rilevate le altezze.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Ovest

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 5.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

regolarizzata

spianata **(A)**

**Note:**

Il prospetto è impostato direttamente sulla roccia ed è difficilmente visibile a causa dell'altezza elevata. Tracce di muratura medievale nella parte bassa dell'angolata sinistra. La porzione di paramento medievale, comunque molto limitata, presenta conci di buona fattura, apparentemente diversi da quelli delle mura e quindi forse relativi ad un edificio residenziale.

Data la distanza del PP2 dal punto di osservazione non sono state rilevate le altezze.

**Piano 1**

**Materiali:**

Trachite (fase 1)

**Corpo di Fabbrica 6**



**Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 10

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 149

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Torretta rompitratta

**Funzione originaria:** Militare

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo; pesanti restauri e ricostruzioni

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Torretta rompitratta

**Descrizione:**

Torretta rompitratta posta sul tratto di mura a Nord-Ovest del centro storico di Castel del Piano.

L'edificio sembra essere appoggiato al muro di cinta e quindi realizzato in un secondo momento.

Conserva resti di muratura medievale solo nella fascia inferiore dell'angolata sinistra e nella parte inferiore del PP1 (lato Est).

La torretta è impostata direttamente sulla roccia ed è visibile solo ad una notevole distanza e con difficoltà a causa della vegetazione.

Non è quindi possibile stabilire con precisione lavorazione e finitura dei pezzi.

**Cronologia:**

Anteriore: CF5

*Prospetto Particolare 1*

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 80.0  
**% stratigrafia medievale:** 10.0  
**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** No  
**Affidabilità:** 1  
**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

#### Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

#### Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra (**A**)

#### Finitura:

assente

regolarizzata

spianata (**A**)

### **Note:**

Il prospetto è visibile solo da una notevole distanza per cui non è possibile definire con certezza lavorazione e finitura dei pezzi, né rilevare le altezze; sembra però che resti di murature medievali si conservino nella fascia inferiore del paramento.

## Piano 1

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

*Prospetto Particolare 2*

### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 5.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### **Note:**

Il prospetto è impostato direttamente sulla roccia ed è difficilmente visibile a causa della vegetazione. Il paramento medievale si limita alla parte inferiore dell'angolata.

## Piano 1

### **Materiali:**

Trachite (fase 1)

## Corpo di Fabbrica 7



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 10

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 110

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Mura urbane

**Funzione originaria:** Militare

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 1

### **Definizione:**

Tratto di mura di cinta (lato Nord-Ovest).

### **Descrizione:**

Tratto di mura a Nord-Ovest di cui sono visibili quattro corsi alla base di un paramento molto restaurato nei giunti e nei letti, ma che potrebbe essere parzialmente originale.

Il litotipo è la trachite, con conci sbazzati a squadra disposti in corsi orizzontali e paralleli.

Il paramento è coperto parzialmente da un accumulo di terreno ed è largo circa 20 m.

*Prospetto Particolare 1*

### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Ovest

**Altezza (sx):** 7.64

**Altezza (c):** 7.64

**Altezza (dx):** 2.84

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 2

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 20.0

**% stratigrafia medievale:** 10.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

#### Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

#### Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

---

Finitura:  
regolarizzata

**Note:**

Il prospetto è impostato direttamente sulla roccia, che è regolarizzata in modo molto uniforme.

## Piano 1

**Materiali:**

Trachite (fase 1)

# Complesso Architettonico 11

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**Sigla:** CDP

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Definizione:**

Isolato urbano tra via Nerucci, via dei Casoni, via della Piana e via della Chiocca.

**Descrizione:**

Isolato urbano tra via Nerucci, via dei Casoni, via della Piana e via della Chiocca, localizzato nell'area centro-meridionale del borgo storico di Castel del Piano.

Conserva tracce di murature medievali su un unico prospetto di un corpo di fabbrica, al n° 9 di via Nerucci.

Tutto il resto degli edifici che compongono l'isolato è intonacato.

**Conservazione:**

Pessima; non leggibile a causa delle intonacature e dei restauri.

## Corpo di Fabbrica 1

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 11

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 251

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 1

**Definizione:**

Edificio di civile abitazione in via Nerucci al n° 19.

**Descrizione:**

Edificio di civile abitazione con accesso in via Nerucci al n° 19, di cui è visibile un solo prospetto, che conserva tracce di muratura medievale.

Il CF1 presenta attualmente tre piani, di cui il piano 1 è interamente ricostruito, riutilizzando parzialmente pietre del paramento originario.

La porzione di muratura medievale è quindi osservabile solo ai piani 2 e 3, realizzata con conci di trachite grigio chiaro e grigio scuro, e non presenta aperture.

Tutte le finestre attuali sono infatti di epoca post-medievale o moderna.

Il paramento murario medievale è stato oggetto di un restauro, a cemento, di giunti e letti.





**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Ovest

**Altezza (sx):** 7.30

**Altezza (c):** 7.40

**Altezza (dx):** 8.00

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 70.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate a squadro

**Finitura:**

regolarizzata

**Note:**

Al piano 2 il prospetto non è a piombo ma leggermente aggettante.

**Piano 1**

Non si conservano tracce di muratura medievale.

**Piano 2**

**Materiali:**

Trachite (fase 1)

**Piano 3**

**Materiali:**

Trachite (fase 1)

**Complesso Architettonico 12**

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**Sigla:** CDP

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Definizione:**

Isolato urbano tra vicolo del Castello, via Nerucci, vicolo della Piaggia e via delle Chiese.

**Descrizione:**

Isolato urbano tra vicolo del Castello, via Nerucci, vicolo della Piaggia e via delle Chiese, di forma poligonale, localizzato nell'area centrale del borgo storico di Castel del Piano.

Si conservano tracce di epoca medievale in un unico corpo di fabbrica (CF1), posto lungo vicolo del Castello.

Il resto del complesso architettonico è in pessimo stato conservativo a causa sia degli intonaci, che obliterano le murature, sia delle ricostruzioni di epoca post-medievale.

**Conservazione:**

Pessima; non leggibile a causa delle intonacature e dei restauri.

**Corpo di Fabbrica 1**

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10107

**CA:** 11

**Foglio catastale:** 32

**Particella:** 209

**Sigla:** CDP

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Edificio di civile abitazione in vicolo del Castello, n° 2.

**Descrizione:**

Edificio di civile abitazione posto in angolo fra via delle Chiese e vicolo del Castello.

Il prospetto visibile, non intonacato, è quello affacciato su via del Castello e presenta molti interventi di epoca post-medievale: la parte inferiore e l'area del sottotetto, comprese tutte le aperture.

Si conservano comunque porzioni di muratura medievale, in trachite, localizzate nelle angolature destra e sinistra, e nella zona centrale del prospetto.



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 4.10

**Altezza (c):** 8.60

**Altezza (dx):** 7.40

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 95.0

**% stratigrafia medievale:** 25.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

pietre sbozzate a squadro **(A)**

**Finitura:**

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

**Piano 1**

**Materiali:**

Trachite (fase 1)

**Note:**

La muratura medievale è costituita cinque conci dell'angolata sinistra e da una piccola porzione di paramento di due corsi.

**Piano 2**

**Materiali:**

Trachite (fase 1)

**Note:**

La muratura medievale è costituita dai resti dell'angolata sinistra e dalla parte più consistente del paramento originario compreso fra le due aperture moderne.

**Piano 3**

**Materiali:**

Trachite (fase 1)

**Note:**

La muratura medievale è costituita dai resti dell'angolata sinistra.

