




Castell'Azzara

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 293, n. 9.1; COLLAVINI 1998, pp. 172, 263, 324; CORRIDORI 2004, p. 207-213; FRANCOVICH *et al.* 2002; GABBRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 131; PREZZOLINI 1981, p. 53; Repertorio Farinelli, 08.01; REPETTI 1833-1846, v. 1, p. 176, 551, VICARELLI 1991.

CASTELLAZZARA



Castell'Azzara

Sito 10118

Riccardo Bargiacchi

Informazioni generali:

Provincia: GR

Comune: Castell'Azzara

Località: Castell'Azzara

Sigla: CLZ

5 Complessi Architettonici

8 Corpi di Fabbrica

11 Prospetti Particolari

Complesso Architettonico 1

Informazioni generali:

Sito: 10118

Sigla: CLZ

Funzione originaria: Militare e residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Rocca

Descrizione:

Complesso palaziale fortificato nelle fasi 1 (CF1) e 2 (CF2), successivamente adibito a uso residenziale signorile, pur nel mantenimento di una funzione pubblica testimoniata dalla moderna torre dell'orologio (CF4).

Conservazione:

Buono per le fasi più recenti.

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10118

CA: 1

Particella: 399

Sigla: CLZ

Tipologia: Civile/Militare

Specificare: Rocca aldobrandesca/sforzesca

Funzione originaria: Militare/residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Buono per il rifacimento moderno, mediocre per le fasi medievali.

PP Visibili: 6

Cronologia:

Anteriore a: CF2

Definizione:

Resti della rocca aldobrandesca.

Descrizione:

Edificio con uno sviluppo planimetrico ad "L" che conserva i resti di un palazzo fortificato medievale, con ogni probabilità la rocca bassomedievale del castello.

Modifiche apportate in epoche successive, a partire da quella rinascimentale (CF2), hanno compromesso la leggibilità dei prospetti esterni, tuttora parzialmente coperti da intonaco.

L'accesso era verosimilmente collocato sul PP1, mentre il PP2 presentava forse un prospetto fortificato al piano 1, lungo Via S. Francesco.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Est

Altezza (sx): 9.0

Altezza (c): 9.7

Altezza (dx): 11.3

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 5

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 30.0

% stratigrafia medievale: 25.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature Medievali:

Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

conci squadriati (A)

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata (A)

spianata (A)

Note:

Al piano 1 non troviamo aperture ma un paramento in bozzette di un litotipo indicato localmente come "pietra del muraglione" realizzato sugli affioramenti di roccia regolarizzati.

I corsi non sono orizzontali.

Il dislivello di base è 1,80 m (più alto a destra).

Piano 1

Materiali:

Calcere grigio locale (fase 1 e 2)

Piano 2

Materiali:

Calcere grigio, trachite per l'arco del fornice e gli stipiti del portalino (fase 1 e 2)

SX:

Fasi: 1, 2

Apertura: Fornice

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto acuto

MSX:

Fasi: 2

Apertura: Portalino

Note:

Il portalino conserva solo gli stipiti e l'avvio dell'arco a destra e a sinistra, in conci di trachite squadriati e spianati.

Piano 3

Materiali:

Calcere

Note:

Conserva una porzione di paramento nella parte destra, poco leggibile a causa del rivestimento.

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Ovest

Altezza (sx): 11.3

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 6

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 75.0

% stratigrafia medievale: 30.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

pietre sbazzate a squadra (A)

conci squadriati (A)

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata (A)

spianata (A)

Note:

La fase I corrisponde ad una piccola porzione di muratura nell'angolo in basso a sinistra del prospetto, la fase 2 ad una porzione più consistente di muratura che si colloca nella parte centrale e sinistra del prospetto su tutti e tre i piani.

Appartengono a questa seconda fase anche due finestre che si collocano più in basso nel piano 1.

Piano 1

Materiali:

Calcere (fase 1 e 2)

CSX:

Fasi: 2

Apertura: Finestra

C:

Fasi: 2

Apertura: Finestra

Note:

Delle aperture si conservano solo gli stipiti: entrambi per quella più a sinistra, solo tre conci dello stipite sinistro per quella più a destra.

Piano 2

Materiali:

Calcare (fase 2)

Piano 3

Materiali:

Calcare (fase 2)

CSX:

Fasi: 2

Apertura: Finestra

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto ribassato

Prospetto Particolare 3



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Est

Altezza (sx): 8.2

Altezza (c): 7.88

Altezza (dx): 7.48

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 5

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 95.0

% stratigrafia medievale: 15.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadro

pietre sbazzate a squadro (A)

conci squadrati (A)

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata (A)

spianata (A)

Note:

La muratura medievale si colloca in basso a sinistra del prospetto.

Più a sinistra si colloca il CF2, corpo di fabbrica sforzesco che rifodera il CF1 a "L".

Piano 1

Materiali:

Calcare (fase 1)

Corpo di Fabbrica 5



Informazioni generali:

Sito: 10118

CA: 1

Sigla: CLZ

Foglio catastale: 30

Particella: 300

Tipologia: Militare, civile

Specificare: Mura con abitazioni addossate

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre, ma nonostante i massicci restauri la parte medievale resta visibile.

PP Visibili: 2

Cronologia:

Anteriore a: CF6

Definizione:

Tratto di mura a Nord.

Descrizione:

Edificio comprendente un tratto della cerchia muraria settentrionale, posto tra Via S. Francesco e Via della Ripa, dove si conservano le murature medievali visibili ai piani 1 e 2 del PP1, per un'altezza massima di m 6,20. Si conserva l'angolata sinistra (cui si appoggia CF6) che presenta conci aggettanti utilizzati successivamente per l'ammorsamento del CF6 (soluzione riscontrata anche nel borgo di Sorano).

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 9.1

Altezza (dx): 9.1

Piani: 4

Piani medievali: 2

Fasi: 5

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 85.0

% stratigrafia medievale: 40.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro **(A)**

Finitura:

assente

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

Piano 1

Materiali:

Calcare locale di diversi tipi (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcare locale (fase 1)

Corpo di Fabbrica 6



Informazioni generali:

Sito: 10118

CA: 1

Sigla: CLZ

Foglio catastale: 30

Particella: 301

Tipologia: Militare/civile

Specificare: Cinta muraria

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 2

Cronologia:

Posteriore a: CF5

Definizione:

Tratto di cinta muraria in Via della Ripa.

Descrizione:

Edificio residenziale con ingresso da Via S. Francesco e con murature medievali conservate nel prospetto tergale (PP1) su Via della Ripa.

Il Corpo di Fabbrica è stratigraficamente successivo all'adiacente CF5; l'angolata di quest'ultimo ha agganci predisposti e ciò induce a pensare che la cortina (almeno in questo tratto) sia frutto dell'accostamento di diversi edifici d'abitazione.

Entrambi i corpi di fabbrica non conservano aperture in fase coi paramenti medievali.

Il CF6 conserva due prospetti visibili, ma quello su Via S. Francesco è intonacato.

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 12.6

Complesso Architettonico 2

Altezza (c): 12.6
Altezza (dx): 12.6
Piani: 4
Piani medievali: 2
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafia: 40.0
% stratigrafia medievale: 30.0
Complessità stratigrafica: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affidabilità: 2
Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbazzate

Finitura:

assente

regolarizzata

Note:

Il prospetto non conserva aperture di fase 1, la quale si conserva per un'altezza massima di m 6,20.

Il prospetto costituisce sia la parte posteriore di un edificio residenziale, sia una porzione della cortina muraria Nord.

Piano 1

Materiali:

Calcare grigio locale (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcare grigio locale (fase 1)

Informazioni generali:

Sito: 10118

Sigla: CLZ

Funzione originaria: Religiosa/residenziale

Funzione attuale: Religiosa/residenziale

Definizione:

Isolato urbano posto tra Piazza 11 Febbraio e Via G. Mazzini.

Descrizione:

Isolato urbano a Nord-Est del centro storico, comprendente la Chiesa di San Nicola.

Conservazione:

Conserva murature medievali solo nel CF1, nel prospetto corrispondente alla parte absidale della chiesa.

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10118

CA: 2

Sigla: CLZ

Foglio catastale: 30

Particella: A

Tipologia: Religiosa

Specificare: Chiesa

Funzione originaria: Religiosa

Funzione attuale: Religiosa

Stato di conservazione: Medio

PP Visibili: 3

Definizione:

Chiesa di San Nicola.

Descrizione:

Edificio ecclesiastico a pianta irregolare.

Presenta tre prospetti visibili, ma solo uno di essi conserva murature medievali a vista.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord-Est

Altezza (sx): 2.4

Altezza (c): 2.4

Altezza (dx): 2.4

Piani: 1

Piani medievali: 1
Fasi: 2
Fasi medievali: 1
% stratigrafia: 40.0
% stratigrafia medievale: 30.0
Complessità stratigrafica: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Affidabilità: 1
Aree intonacate: Sì

Murature Medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra (A)

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata (A)

Note:

Il prospetto consiste verosimilmente nel muro absidale della chiesa precedente ai rifacimenti moderni.

Si trova sotto un passaggio coperto (Via Isonzo) e si conserva per una larghezza di 7,50 m.

Piano 1

Materiali:

Calcere grigio locale (fase 1)

Complesso Architettonico 3

Informazioni generali:

Sito: 10118

Sigla: CLZ

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano delimitato da Via Arno, Via Mazzini, Via Cavour.

Descrizione:

Complesso architettonico residenziale corrispondente ad un isolato urbano dell'area orientale del centro storico.

Conservazione:

Mediocre

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10118

CA: 3

Sigla: CLZ

Foglio catastale: 30

Particella: 381

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 1

Definizione:

Resti di paramento murario probabilmente appartenenti ad un edificio residenziale.

Descrizione:

Paramento visibile al di sotto della volta di Via Fiora, attualmente pertinente all'edificio con ingresso al numero civico 2.

L'edificio originario non è visibile a causa dei restauri e dell'appoggio di strutture più recenti.

Ciononostante nel lacerto considerato la muratura è perfettamente leggibile.

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Corpo di Fabbrica: Nord

Altezza (sx): 2.3

Altezza (c): 1.85

Altezza (dx): 1.4

Piani: 3

Piani medievali: 1

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 80.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbazzate

Finitura:

assente

Note:

Si nota la fondazione del paramento sulla roccia di base.

La muratura è osservabile per quattro metri di larghezza.

Piano 1

Materiali:

Calcare grigio locale (fase 1)

Note:

La muratura non conserva né aperture né angolate pertinenti alla fase medievale.

Complesso Architettonico 4

Informazioni generali:

Sito: 10118

Sigla: CLZ

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano tra Via Selvena e Via Mameli.

Descrizione:

Isolato urbano residenziale posto nella zona Sud-Ovest del centro storico.

Conservazione:

Media

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10118

CA: 4

Sigla: CLZ

Foglio catastale: 30

Particella: 600

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Discreto

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio residenziale

Descrizione:

Edificio residenziale tra Via Selvena e Via Ricciarelli. Conserva due prospetti visibili in cui sono presenti anche murature medievali.

Si conserva l'angolata tra i due prospetti (con angolo superiore a 90°), mentre non si conserva nessuna apertura originaria.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 7.48

Altezza (c): 7.25

Altezza (dx): 6.75

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 3

Fasi: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 60.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

pietre sbozzate a squadro **(A)**

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

Note:

Gli interventi post-medievali riguardano le aperture e la muratura circostante e intermedia; il resto del prospetto corrisponde alla muratura della fase medievale.

Piano 1

Materiali:

Calcere grigio locale (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcere grigio locale (fase 1)

Piano 3

Materiali:

Calcere grigio locale (fase 1)

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 7.7

Altezza (dx): 7.48

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 40.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

pietre sbozzate a squadro **(A)**

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

Note:

La muratura medievale si conserva a destra e al centro del prospetto e comprende la quasi totalità dell'angolata destra.

Piano 1

Materiali:

Calcere grigio locale (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcere grigio locale (fase 1)

Piano 3

Materiali:

Calcere grigio locale (fase 1)

Complesso Architettonico 5

Prospetto Particolare 1

Castell'Azzara

Informazioni generali:

Sito: 10118

Sigla: CLZ

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Complesso di abitazioni tra Via Fiume, Via Gorizia, Via Ricciarelli.

Descrizione:

Isolato urbano residenziale nell'area Sud-Ovest del centro storico.

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10118

CA: 5

Sigla: CLZ

Foglio catastale: 30

Particella: 690

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale (in abbandono)

Stato di conservazione: Mediocre: il PP1 non è intonato ma pesantemente restaurato in cemento.

PP Visibili: 2

Cronologia:

Anteriore a: CF2

Definizione:

Edificio residenziale in Via Fiume (senza civico)

Descrizione:

Edificio su due piani a pianta quadrangolare.

Il rapporto con CF2 è determinabile con difficoltà: nella parte alta del piano 1, l'angolata ha agganci predisposti, ma nella parte bassa, per quel che il restauro molto invasivo consente di vedere, il rapporto potrebbe essere inverso.

Potrebbe trattarsi di un edificio post-medievale, ma è stato schedato poiché è stratigraficamente precedente al CF2 che presenta un'ottima leggibilità al piano 2.

I prospetti visibili del CF1 sono due, ma uno è interamente intonato.

Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 5.9

Altezza (c): 5.9

Altezza (dx): 5.9

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 30.0

% stratigrafia medievale: 30.0

Restauro giunti e letti: Sì

Complessità stratigrafica: 2

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadra

Finitura:

regolarizzata

Piano 1

Materiali:

Calcare grigio (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Calcare grigio (fase 1)

C:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

Note:

Architrave carenato e stipiti monolitici.

Corpo di Fabbrica 2

Informazioni generali:

Sito: 10118

CA: 5

Sigla: CLZ

Foglio catastale: 30

Particella: 688

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Ottimo al piano 2, mediocre al piano 1.

PP Visibili: 3

Cronologia:

Posteriore a: CF1

Definizione:

Edificio residenziale in Via Fiume (senza civico).

Descrizione:

Edificio a due piani che conserva stratigrafia visibile al piano 2, poiché al piano 1 la stratigrafia è compromessa dall'apertura di una porta.

L'unica apertura al piano 2 è una finestra con piattabanda, in laterizi.

Conserva una gronda in lastre litiche poggianti su mensole aggettanti.

L'angolata destra ha agganci predisposti sfruttati dall'edificio contiguo, probabilmente post-medievale.

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 5.0

Altezza (c): 5.0

Altezza (dx): 5.0

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 40.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadro

pietre sbazzate a squadro **(A)**

Finitura:

regolarizzata

regolarizzata **(A)**

Piano 1

Note:

Non conserva muratura medievale visibile.

Piano 2

Materiali:

Laterizi (fase 1)

C:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

Intradosso: Piattabanda

Estradosso: Piattabanda