



Montenero

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 293, n. 8.3; COLLAVINI 1998, pp. 87, 103, 110-11, 130, 169, 172; GABBRIELLI, GIUBBOLINI, PREZZOLINI 1990, p. 128, 129; PREZZOLINI 1981, pp. 51-52; REPERTORIO FARINELLI, 07.07; REPETTI 1833-1846, v. 3, p. 447-449; RONZANI 1990, p. 44.

Montenero

Sito 10109

Marianna De Falco

Informazioni generali:

Provincia: GR

Comune: Castel del Piano

Località: Montenero

Sigla: MTN

3 Complessi Architettonici

5 Corpi di Fabbrica

7 Prospetti Particolari

Complesso Architettonico 1

Informazioni generali:

Sito: 10109

Sigla: MTN

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Rudere restaurato; edifici di abitazioni

Definizione:

Circuito murario sul lato Sud

Descrizione:

Circuito murario nel lato Sud del centro, comprendente una torre limitanea e strutture abitative addossate alla chiesa. Si compone di tre corpi di fabbrica corrispondenti alla torre stessa, ad un tratto di cinta muraria e ad una porta

Conservazione:

Sono evidenti tracce di restauro nella torre e nel tratto di mura inglobato in abitazioni moderne

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10109

CA: 1

Foglio catastale: 65

Particella: 94-96

Sigla: MTN

Tipologia: Militare

Specificare: Torre

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Rudere restaurato (accessibile)

Stato di conservazione: discreto (la metà Nord è stata restaurata e ricostruita)

PP Visibili: 4

Definizione:

Torre rettangolare

Descrizione:

Torre a pianta rettangolare che originariamente, forse, era a cortina e in seguito è stata chiusa sul lato interno, contestualmente al rifacimento della scarpa. Le murature medievali si trovano nel prospetto esterno (PP2) e nella metà esterna dei due prospetti laterali. Il litotipo è un'arenaria di diversi colori, principalmente grigia. I rifacimenti post-medievali si localizzano nel lato Nord, nella scarpa e nella merlatura sommitale, ma anche nella metà settentrionale dei prospetti PP1 e PP3. Sui prospetti PP2 e PP3, in basso, si trovano due porte di accesso non originarie

Osservazioni:

Nell'angolo tra PP2 e PP3 si conservano pochi corsi del nucleo di un tratto murario in linea con PP3 e legato con i primi corsi della scarpa di PP2

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord Ovest

Altezza (sx): 9.38

Altezza (c): 10.4

Altezza (dx): 10.73

Piani: 4

Piani medievali: 3

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100

% stratigrafia medievale: 20

Restauro giunti e letti: No
Complessità stratigrafica: 1
Aree intonacate: No
Affidabilità: 3

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli
orizzontamenti irregolari
orizzontamenti regolari

Lavorazione:

pietre spaccate
pietre sbozzate
ciottoli fluviali
pietre sbozzate a squadro
pietre sbozzate a squadro **(A)**

Finitura:

assente
assente **(A)**

Piano 1

Informazioni generali:

Buche puntaie

Materiali:

Arenaria

Note:

Presenza di una buca puntaie

Piano 2

Informazioni generali:

Buche puntaie

Materiali:

Arenaria

Note:

Presenza di 2 buche puntaie sullo stesso filare

Piano 3

Materiali:

Arenaria

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 10.84

Altezza (c): 10.9

Altezza (dx): 10.92

Piani: 4

Piani medievali: 3

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 97

% stratigrafia medievale: 40

Complessità stratigrafica: 1

Aree intonacate: No

Affidabilità: 3

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli
orizzontamenti irregolari
orizzontamenti regolari

Lavorazione:

pietre spaccate
pietre sbozzate
ciottoli fluviali
pietre sbozzate a squadro **(A)**
conci squadrati

Finitura:

assente
assente **(A)**
regolarizzata **(A)**

Piano 1

Materiali:

Arenaria

Note:

Cinque buche puntaie sullo stesso filare

Piano 2

Informazioni generali:

Buche puntaie

Materiali:

Arenaria

Note:


Cinque buche puntaie sullo stesso filare di cui due tamponate (la terza e la quinta).
Sporadica presenza di trachite (2-3 conci)

Piano 3

Materiali:

Arenaria

Prospetto Particolare 3



Informazioni generali:

Orientamento: Sud Est

Altezza (sx): 9.91

Altezza (c): 8.64

Altezza (dx): 8.64

Piani: 4

Piani medievali: 3

Fasi: 3

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 80

% stratigrafia medievale: 30

Complessità stratigrafica: 1

Aree intonacate: No

Affidabilità: 3

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli
orizzontamenti irregolari
orizzontamenti regolari

Lavorazione:

pietre spaccate (A)

pietre sbazzate (A)

ciottoli fluviali

pietre sbazzate a squadra

conci squadrate

Finitura:

assente (A)

regolarizzata (A)

Montenero

Piano 1

Informazioni generali:

Buche puntaie

Materiali:

Arenaria e trachite solo nell'angolata, in Fase 1

Note:

Una buca puntaia tamponata

Piano 2

Materiali:

Arenaria

Note:

Due buche puntaie tamponate con arenaria, allineate

Piano 3

Materiali:

Arenaria

Corpo di Fabbrica 2



Informazioni generali:

Sito: 10109

CA: 1

Foglio catastale: 65

Particella: 94-96

Tipologia: Militare

Specificare: Mura

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Pessimo, massicci interventi post medievali

PP Visibili: 1

Definizione:

Tratto di mura nel lato sud

Descrizione:

Tratto di mura del lato Sud compreso tra la torre e la chiesa. Conserva i resti di muratura medievale, interessati da restauri e da interventi di consolidamento post medievali, realizzati in arenaria di diverso colore. Non conserva invece aperture originarie, essendo quelle presenti frutto di interventi post medievali.

Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 8.16

Altezza (c): 9.6

Altezza (dx): 9.6

Piani: 4

Piani medievali: 3

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 30.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Aree intonacate: No

Affidabilità: 2

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

corsi orizzontali e paralleli

orizzontamenti irregolari

Lavorazione:

pietre spaccate

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadro

Finitura:

assente

regolarizzata

Piano 1

Materiali:

Arenaria

Note:

Poco visibile a causa dei restauri, apertura finestre, ristilatura in cemento di giunti e letti (anche il quarto piano non è visibile per i medesimi motivi)

Piano 2

Materiali:

Arenaria

Piano 3

Materiali:

Arenaria

Corpo di Fabbrica 3



Informazioni generali:

Sito: 10109

CA: 1

Foglio Catastale: 65

Particella: presso 99

Sigla: MTN

Tipologia: Militare

Specificare: Porta fortificata

Funzione originaria: porta di castello

Stato di conservazione: Discreto

PP Visibili: 1

Definizione:

Porta castrense a sud-est

Descrizione:

Porta Sud/Est del castello, a cavallo di via Piave. Verso l'interno la struttura (in sezione 3,5 m) è provvista di un archivolto con caditoia centrale, la cui attribuzione cronologica è pregiudicata dall'intonacatura della volta. La struttura è realizzata in arenaria locale, tranne per le angolate, per gli stipiti e la ghiera, realizzati in trachite/peperino. Sul prospetto interno (Nord-Ovest) la leggibilità è compromessa dalla vegetazione. In età post medievale venne aggiunta un'antiporta, nella quale una lapide in muratura segna la data 1584. Non è chiaro se questa antiporta sia servita a rafforzare il sistema d'accesso o per raddoppiare la cortina muraria.



Informazioni generali:

Orientamento: Sud Est
Altezza (sx): 6.1
Altezza (c): 6.1
Altezza (dx): 6.1
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
Complessità stratigrafica: 1
Restauro giunti e letti: Sì
Aree intonacate: No
Affidabilità: 3

Murature medievali:

Lavorazione:
 pietre spaccate
 pietre sbazzate
 ciottoli fluviali
 pietre sbazzate a squadra
 conci quadrati (A)

Finitura:
 assente
 spianata (A)

Note
 A destra del fornice sembra continuare la cortina muraria CA 1.

Piano 1

Materiali:

Trachite
Fasi: 1, 2, 3

C:
 fornice

Note:
 L'estradosso ha una geometria piuttosto approssimativa. L'altezza dell'intradosso è di 4,26 metri.

Complesso Architettonico 2

Informazioni generali:

Sito: 10109
Sigla: MTN

Definizione:

Complesso a Nord/Est del borgo, che comprende la chiesa di Santa Lucia.

Descrizione:

Il CA2 è collocato tra la via di Poggio Valente ad Ovest e aree non edificate, ma non accessibili, ad Est. Esso comprende la chiesa di Santa Lucia, il cui PP1, che conserva resti dell'impianto medievale dell'edificio, si trova sulla via di Poggio Valente.

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10109
CA: 2
Foglio: 65
Particella: B
Sigla: MNT
Tipologia: Religiosa
Funzione originaria: Chiesa
Funzione attuale: Chiesa
Stato di conservazione: Medio
PP Visibili: 3

Definizione:

Chiesa di Santa Lucia

Descrizione:

Edificio ecclesiastico in via di Poggio Valente (proseguimento di via Piave). A pianta rettangolare (orientato Nord/Ovest-Sud/Est), presenta in facciata le tracce della struttura più antica riconoscibile nella parte destra del prospetto, larga 8 metri, con un'altezza massima di 4,37 metri (fase 1). L'edificio presenta anche tracce di due fasi precedenti alla ricostruzione moderna. Nei prospetti laterali e in quello posteriore è osservabile la ricostruzione moderna, mentre

il prospetto laterale nella fase più antica è obliterato dall'addossarsi ad esso degli edifici di via Poggio Valente.

Osservazioni:

Solo uno dei tre prospetti è accessibile

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud Ovest

Altezza (sx): 6.0

Altezza (c): 10.0

Altezza (dx): 8.0

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi: 3

Fasi medievali: 2

Complessità stratigrafica: 1

Aree intonacate: No

Affidabilità: 3

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadro

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

Finitura:

regolarizzata

spianata

spianata **(A)**

Note:

Non è possibile identificare con certezza il litotipo, a causa della sabbiatura e successivo consolidamento; le aperture sono in trachite, mentre il resto della muratura è mista (60% arenaria locale, 40% trachite).

Piano 1

Materiali:

Fasi 1, 2: Trachite, arenaria

C:

Apertura: Portale

Estradosso: A tutto sesto

Intradosso: A tutto sesto

Note:

Estradosso vicino al sesto aumentato

Piano 2

Materiali:

Fase 2: Trachite, arenaria

Fasi: 1

CDX

Apertura: Finestra

Note:

Sono conservati in larghezza un massimo di tre conci, circa 45 centimetri

Piano 3

Materiali:

Arenaria

Note:

Il muro della seconda fase medievale è composto da elementi rettangolari molto allungati, in arenaria.

Informazioni generali:

Sito: 10109

Sigla: MTN

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Tratto di cinta muraria a Nord del borgo

Descrizione:

Tratto di cinta muraria attualmente inglobato in un complesso di edifici residenziali nella parte Nord del borgo (Poggio Valente). La funzione militare originaria dell'intero CA3 viene ipotizzata in considerazione dell'andamento e della localizzazione topografica, poiché una pesante ristilatura di giunti e di letti non permette letture dettagliate.

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10109

CA: 3

Foglio catastale: 65

Particella: 71, 72, 73

Sigla: MTN

Tipologia: Militare

Specificare: Mura

Funzione originaria: Difensiva

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Non determinabile

PP Visibili: 1

Definizione:

Tratto delle mura di cinta

Descrizione:

Parte del circuito murario è conservata alla base di edifici residenziali, quasi completamente illeggibile a causa della presenza di intonaco. Tuttavia si percepisce l'andamento orizzontato delle murature in arenaria locale. Questo CF è stato registrato in quanto riconosciuto su base topografica e, per quanto possibile, sulla base della tipologia muraria.

Prospetto Particolare 1

Informazioni generali:

Altezza (sx): 8.7

Altezza (c): 8.7

Altezza (dx): 7.8

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 5.0

% stratigrafia medievale: 2.0

Restauro giunti e letti: Parziale

Aree intonacate: Sì

Affidabilità: 1

Murature medievali:

Posa in opera:

Note:

Non è possibile determinare lavorazione e finitura dei pezzi.

Prospetto Particolare 2

Informazioni generali:

Altezza (sx): 8.7

Altezza (c): 8.7

Altezza (dx): 7.8

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 5.0

% stratigrafia medievale: 2.0

Restauro giunti e letti: Parziale

Aree intonacate

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Prospetto Particolare 3

Informazioni generali:

Altezza (sx): 8.7

Altezza (c): 8.7

Altezza (dx): 7.8

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 5.0

% stratigrafia medievale: 2.0

Restauro giunti e letti: Parziale

Aree intonacate

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Prospetto Particolare 4

Informazioni generali:

Altezza (sx): 8.7

Altezza (c): 8.7

Altezza (dx): 7.8

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 5.0

% stratigrafia medievale: 2.0

Restauro giunti e letti: Parziale

Aree intonacate

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli