





Colline del Fiora



Castell'Ottieri

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 393, n. 61.2; COLLAVINI 1998, pp. 277-278, 427; CORRIDORI 2004, p. 148-151; FUSI 2002, p. 473-475; Repertorio Farinelli, 48.07; REPETTI 1833-1846, v. 1, p. 565.

CASTELLOTTIERI



Castell'Ottieri

Sito 10208

Francesca Cheli
Roberta Sciortino

Informazioni generali:

Provincia: GR

Località: Castell'Ottieri

Sigla: CTT

2 Complessi Architettonici

3 Corpi di Fabbrica

2 Prospetti Particolari

per la costruzione stessa.

Castell'Ottieri

Conservazione:

Buono, molto ben conservata la fase 1 della torre e del primo recinto sui prospetti Nord e Est, discreta sui prospetti Sud e Ovest.

Complesso Architettonico 1



Informazioni generali:

Sito: 10208

Sigla: CTT

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere restaurato

Definizione:

Complesso della Rocca di Castell'Ottieri.

Descrizione:

Complesso della Rocca di Castell'Ottieri composto da un nucleo originario (torre quadrangolare e primo recinto, CF1 e 2) e da addossamenti successivi, ai quali si attribuiscono la torre semicircolare e un secondo recinto (rispettivamente CF 4 e 3), coevi alla cinta muraria e alla porta. Posta a Sud dell'originario abitato medievale è in corso di restauro e presenta i piani inferiori riempiti di detriti. Le porzioni meglio conservate della torre della prima fase costruttiva (CF1) sono i prospetti Nord e Est, mentre a Sud e Ovest sono stati addossati numerosi altri edifici che hanno alterato l'aspetto originario. Sul prospetto Nord della torre CF1 si conserva una porta di cui almeno lo stipite destro è originario. Il complesso sorge su un affioramento di tufo, litotipo utilizzato

Complesso Architettonico 2

Informazioni generali:

Sito: 10208

Sigla: CTT

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano tra via Marconi, Vicolo del Corsetto, via Matteotti e Piazza della Rocca.

Descrizione:

Isolato urbano posto tra via Marconi, Vicolo del Corsetto, via Matteotti e Piazza della Rocca nella parte Nord dell'abitato. Mantiene la funzione abitativa originaria. Conserva murature attribuibili al periodo medievale solo su un corpo di fabbrica, gli altri sono intonacati o pesantemente restaurati. Porzioni di muratura, forse medievale, si trovano anche nella particella catastale 27, ma si presentano molto esigue e compromesse da interventi successivi di ricostruzione e restauro che ne rendono difficoltosa la lettura.

Conservazione:

Scarso

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10208

CA: 2

Foglio catastale: 30/A

Particella: 199-200

Sigla: CTT

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Scarso

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio in vicolo del Corsetto, 4-6.

Descrizione:

Edificio a pianta rettangolare posto in angolo tra vicolo del Corsetto e via Matteotti, al Nord dell'abitato. Occupa attualmente due particelle catastali ed è visibile su due prospetti (Nord ed Est). Non conserva alcuna apertura originaria. L'edificio è costruito direttamente su un affioramento di tufo (alto circa 3 metri) nel quale è scavato il piano 1 di entrambi e prospetti.

Osservazioni:

Occupava attualmente due particelle catastali.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Sito: 10208

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 5.6

Altezza (c): 4.9

Altezza (dx): 7.7

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 80.0

% stratigrafia medievale: 60.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrate

Finitura:

spianata

Note:

Il prospetto non conserva aperture originarie.

Piano 1

Materiali:

Tufo (roccia)

Note:

Il piano è ricavato direttamente scavando la roccia. Si registra la presenza di due tagli verticali paralleli effettuati direttamente sulla roccia. Poiché la larghezza è la stessa del portale sovrastante è possibile che i due interventi siano da mettere in relazione collocandoli in un periodo post-medievale.

Piano 2

Materiali:

Tufo (fase 1)

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Sito: 10208

Orientamento: Est

Altezza (sx): 7.2

Altezza (c): 7.9

Altezza (dx): 6.6

Piani: 4

Piani medievali: 3

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 70.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrate

Finitura:

spianata

Note:

Il piano 1 è ricavato nell'affioramento roccioso.

Piano 1

Materiali:

Tufo (roccia)

Note:

Il piano è ricavato direttamente scavando la roccia.

Piano 2

Materiali:

Tufo (fase 1)

Piano 3

Materiali:

Tufo (fase 1)