



# Sorano

Indicazioni bibliografiche: BRONDI 2002; BRUSCALUPI 1906, pp. 529-532; CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 393, n. 61.1; COLLAVINI 1998, pp. 274, 276, 281, 324, 362, 375n, 377n, 431, 466, 512n, 513n, 514n, 519, 527; CORRIDORI 2004, p. 139-147; NUCCIOTTI 2002; POLOCK 1990, n. 3, pp. 99-114; Repertorio Farinelli, 48.01; REPETTI 1833-1846, v. 5, p. 426-430; v. 6S, p. 237.





# Sorano

## Sito 10205

Francesca Cheli  
Michele Nucciotti

### Informazioni generali:

**Provincia:** GR

**Località:** Sorano

**Sigla:** SRN

16 Complessi Architettonici

48 Corpi di Fabbrica

74 Prospetti Particolari

## Complesso Architettonico 1

### Informazioni generali:

**Sito:** 10205

**Sigla:** SRN

**Funzione originaria:** Difensiva - militare

**Funzione attuale:** Rudere musealizzato - privato

### Definizione:

Complesso architettonico della fortezza Orsini.

### Descrizione:

Complesso architettonico della fortezza Orsini situato nella zona Sud-Est dell'abitato di Sorano, nel punto di quota più alto.

La struttura si compone di numerosi corpi di fabbrica solo tre dei quali presentano però resti di muraure medievali.

Costruita in origine con funzione prettamente militare-difensiva, la fortezza è oggi uno spazio aperto visitabile, solo in parte privatizzato per la realizzazione di un albergo.

Il complesso presenta numerosi interventi costruttivi che si succedettero dagli inizi del XIII secolo a tutto il XV secolo e che videro la realizzazione in almeno due fasi di un muro merlato, lo scavo di un fossato e l'aggiunta di un ponte levatoio. In seguito alla conquista del castello da parte della repubblica di Siena inoltre si registra la presenza di riparazioni nella cortina muraria con materiale di recupero e l'ulteriore innalzamento della linea difensiva già attuato in precedenza nella seconda metà del '200.

Al XVI secolo, già in epoca post-medievale, si attribuiscono invece gli interventi di ampliamento della struttura con la realizzazione della piazza d'arme prima, i bastioni con lo stesso fronte della fortezza e una guardiola poi.

La de-fortificazione del complesso e il passaggio ad un uso civile sono infine testimoniati dall'apertura di porte e finestre che si attribuiscono al XIX-XX secolo (NUCCIOTTI 2002).

### Conservazione:

Il complesso ha subito numerosi interventi costruttivi successivi, ma presenta ancora tre corpi di fabbrica in buono stato di conservazione.

## Corpo di Fabbrica 1



### Informazioni generali:

**Sito:** 10205

**CA:** 1

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 442

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Ridotto difensivo

**Funzione originaria:** Militare

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Ottimo, ma non conserva i limiti originari.

**PP Visibili:** 3

### Definizione:

Ala Sud-Est del cassero.

### Descrizione:

Ala Sud-Est del cassero costituita da un edificio a pianta rettangolare a sinistra della torre centrale.

L'edificio conserva ancora una discreta porzione della muratura originaria con una sequenza stratigrafica consistente di almeno tre fasi attribuibili al periodo medievale.

La struttura ha subito alcuni interventi costruttivi di epoca post-medievale come l'ampliamento verso Nord-Est.

La fase 1 della muratura costituisce il paramento originario sormontato da una merlatura; alla fase 2 appartiene l'intervento di rialzamento delle stesse mura; alla fase 3 si attribuisce la riparazione della cortina muraria, mentre nella fase 4 si colloca l'innalzamento della linea difensiva.



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Est

**Altezza (sx):** non rilevabile

**Altezza (c):** non rilevabile

**Altezza (dx):** non rilevabile

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 7

**Fasi medievali:** 4

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 80.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbazzate

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

regolarizzata

spianata

spianata **(A)**

**Note:**

A causa della distanza troppo elevata non è possibile rilevare le altezze, né stabilire con certezza la finitura superficiale dei conci.

Alle tre fasi medievali individuate corrispondono un diverso litotipo e una diversa lavorazione dei conci, in particolare:

Fase 1: tufo rosso, conci squadrati e spianati

Fase 2: tufo giallo, conci squadrati e spianati

Fase 3: materiale misto di riutilizzo, conci spaccati e sbazzati e regolarizzati

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo (fase 1 e 2), tufo e laterizi (fase 3)

**Piano 2**

**Informazioni generali:**

Merlature

**Materiali:**

Tufo (fase 1 e 2), tufo e laterizi (fase 3)

**Piano 3**

**Materiali:**

Tufo (fase 3)

Prospetto Particolare 2



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Ovest

**Altezza (sx):** 10.0

**Altezza (c):** 9.5

**Altezza (dx):** 11.8

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

**Note:**

Il prospetto poggia su un affioramento di tufo di colore giallo scuro.

Non si registra la presenza di aperture medievali.

**Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo giallo e rosso (fase 1)

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Tufo giallo e raro tufo rosso (fase 1)

## **Corpo di Fabbrica 2**



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 1

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 443

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Torre

**Funzione originaria:** Militare

**Funzione attuale:** Passaggio coperto

**Stato di conservazione:** Buono, ma non conserva i limiti originari.

**PP Visibili:** 4

### **Definizione:**

Torre centrale semicircolare del cassero.

### **Descrizione:**

Torre centrale del cassero della Fortezza Orsini di Sorano. La torre ha forma semicircolare, con due ali laterali che si legano agli altri due corpi di fabbrica del cassero. Il corpo di fabbrica è impostato su un affioramento naturale di tufo ed era lambito dal fossato che circondava la struttura del cassero. La torre ha subito interventi successivi come la realizzazione del ponte levatoio (di cui sono ancora visibili i tagli) e l'apertura di un nuovo passaggio voltato che oggi dà accesso all'interno.

## *Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Est

**Altezza (sx):** non rilevabile

**Altezza (c):** non rilevabile

**Altezza (dx):** non rilevabile

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 60.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre spaccate

pietre sbazzate

pietre sbazzate a squadro

pietre sbazzate a squadro **(A)**

conci squadrati

**Finitura:**

regolarizzata

spianata

### **Note:**

Il paramento appartenente alla fase 1 è realizzato in conci di tufo spianati e squadrati di colore rosso e giallo probabilmente dovuti ad un riutilizzo del materiale del CF1.

La fase 2 è in conci spaccati e regolarizzati per lo più in tufo rosso.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo (fase 1)

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Tufo (fase 1)



## Piano 3

### **Materiali:**

Tufo (fase 1), tufo e rari laterizi (fase 2)

### *Prospetto Particolare 2*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** non rilevabile

**Altezza (c):** non rilevabile

**Altezza (dx):** non rilevabile

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 95.0

**% stratigrafia medievale:** 65.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

**Finitura:**

spianata

### **Note:**

La torre ha forma semicircolare.

La fase 1 è caratterizzata da una muratura in conci squadrati e spianati di tufo rosso.

La fase 2 è rappresentata dagli interventi per l'inserimento del ponte levatoio.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo (fase 1)

## Piano 2

### **Materiali:**

Tufo (fase 1)

### *Prospetto Particolare 3*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Est

**Altezza (sx):** non rilevabile

**Altezza (c):** non rilevabile

**Altezza (dx):** non rilevabile

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 70.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

**Finitura:**

spianata

### **Note:**

Nella porzione destra la muratura del prospetto è continua con quella dell'adiacente CF3.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo rosso e giallo (fase 1)

## Piano 2

### **Materiali:**

Tufo rosso (fase 1)

### **SX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Finestra

### **Note:**

Nella parte sinistra del prospetto si registra la presenza di tre giunti allineati che potrebbero aver co-

stituito lo stipite destro di una apertura, forse una finestra.

#### *Prospetto Particolare 4*



#### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 5.34

**Altezza (c):** 7.7

**Altezza (dx):** 3.05

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 20.0

**% stratigrafia medievale:** 10.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

#### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadriati

**Finitura:**

spianata

#### **Note:**

Il prospetto conserva labili tracce di muratura e di due aperture la cui attribuzione al periodo medievale risulta molto incerta a causa dell'intonaco presente nella quasi totalità del prospetto.

## Piano 1

#### **Materiali:**

Tufo rosso e giallo (fase 1)

#### **MSX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto ribassato

#### **DX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portalino

**Intradosso:** Piattabanda

**Estradosso:** Piattabanda

Sorano

#### **Note:**

Le due aperture sono tamponate. Non è chiaro se lo stipite sinistro della finestra sia in fase o rimontato.

## Corpo di Fabbrica 3



#### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 1

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 435

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Ridotto difensivo

**Funzione originaria:** Militare

**Funzione attuale:** Residenziale/albergo

**Stato di conservazione:** Buono

**PP Visibili:** 3

#### **Definizione:**

Ala Nord-Est del cassero.

#### **Descrizione:**

Ala Nord-Est del cassero attualmente sede di un albergo.

L'edificio presenta una forma trapezoidale e conserva tracce di murature medievali su tre prospetti.

La struttura poggia su un affioramento roccioso di tufo ed ha subito numerosi interventi costruttivi successivi (come l'apertura delle finestre) visibili su tutti i prospetti.

Il corpo di fabbrica è legato al CF2 della porta realizzata in un torrione semicircolare a Sud, mentre a Nord gli si appoggia un altro edificio di epoca post-medievale.

Prospetto Particolare 1



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** non rilevabile

**Altezza (c):** non rilevabile

**Altezza (dx):** non rilevabile

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 8

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 85.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

**Finitura:**

spianata

**Note:**

Nella zona medio-destra del prospetto si nota un allineamento di cinque giunti forse costituente in passato lo stipite sinistro di un'apertura.

La lettura del prospetto è fortemente compromessa da interventi successivi di restauro e ricostruzione.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**MDX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Finestra

**Piano 2**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**Piano 3**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

Prospetto Particolare 2



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 19.3

**Altezza (c):** 21.75

**Altezza (dx):** 20.39

**Piani:** 5

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

**Note:**

Il prospetto è visibile da una notevole distanza a causa dell'altezza troppo elevata.

La muratura medievale presenta 2 fasi costruttive individuate da una diversa cromia del litotipo utilizzato. Le aperture presenti sono tutte di epoca post-medievale tranne una piccola finestra a destra che conserva ancora l'arco.

A sinistra gli si appoggia un altro corpo di fabbrica attribuibile ad un periodo post-medievale.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**Piano 2**

**Materiali:**

Tufo (fase 1 e 2)



**DX:****Fasi:** 2**Apertura:** Finestra**Intradosso:** A sesto ribassato**Estradosso:** A sesto ribassato**Note:**

Lo stipite sinistro della finestra sembra essere rimontato poiché presenta una diversa pezzatura dei conci utilizzati.

*Prospetto Particolare 3***Informazioni generali:****Orientamento:** Sud-Ovest**Altezza (sx):** 11.95**Altezza (c):** 11.1**Altezza (dx):** 11.04**Piani:** 3**Piani medievali:** 3**Fasi:** 6**Fasi medievali:** 2**% stratigrafia:** 60.0**% stratigrafia medievale:** 20.0**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** Parziale**Affidabilità:** 3**Aree intonacate:** Sì**Murature medievali:****Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci quadrati

conci quadrati **(A)****Finitura:**

spianata

spianata **(A)****Note:**

Tra il piano 2 e 3 si nota una diversa cromia nel litotipo utilizzato (giallo nel piano 2 e rosso nel piano 3). Questa differenza è stata attribuita a due diverse fasi medievali, ma non è chiaro se si tratti invece di una fase di cantiere dovuta ad un diverso approvvigionamento del materiale. La stessa situazione si riscontra nel PP2.

**Piano 1****Note:**

Non conserva murature medievali

**Piano 2****Materiali:**

Tufo giallo (fase 1), tufo rosso (fase 2)

**Piano 3****Informazioni generali:**

Buche pontaie

**Materiali:**

Tufo rosso (fase 2)

**Note:**

Si nota la presenza di almeno quattro buche pontaie architravate e tamponate in un secondo momento.

## Complesso Architettonico 2

### Informazioni generali:

**Sito:** 10205

**Sigla:** SRN

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### Definizione:

Isolato urbano sul lato Est di via Giovanni Selvi.

### Descrizione:

Isolato urbano sul lato Est di via Giovanni Selvi delimitato a Nord da via Palloni e a Est da via Finetti.

La forma è irregolare allungata con sviluppo Nord-Sud.

Conserva un solo edificio con murature medievali a vista, mentre gli altri sono tutti intonacati.

### Conservazione:

Pessimo

## Corpo di Fabbrica 1

### Informazioni generali:

**Sito:** 10205

**CA:** 2

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 429-430-431

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** pessimo, quasi totalmente intonacato e completamente rimaneggiato forse nel XIX secolo.

**PP Visibili:** 1

### Definizione:

Edificio residenziale in via Selvi, 12-18.

### Descrizione:

Edificio residenziale posto in via Selvi, 12-18 con il prospetto prospiciente la via (PP1) quasi completamente intonacato.

I massicci intereventi post-medievali, probabilmente sette-ottocenteschi, hanno stravolto l'altezza dei solai medievali.

Le aperture visibili della fase 1 sono attualmente obliterate dalle cornici marcapiano.

La fase 2, comprendente una finestra ad arco e forse una porzione di paramento murario in tufo grigio al piano 2, è stata distinta poiché si trova a metà altezza tra le finestre di fase 1 del piano 2 e 3.

Non sono visibili infatti rapporti stratigrafici tra le aperture e le murature.

La fase 3 (post-medievale) comprende una finestra di cui si intravede l'architrave carenato.

### Osservazioni:

Dalla planimetria catastale risulta una pianta poligonale, ma a giudicare dalle diverse altezze della copertura sembrerebbe che il corpo di fabbrica sia

il risultato dell'accorpamento di un fabbricato rettangolare con il lato lungo su via Selvi (PP1) e altri edifici retrostanti su via Finetti.

### *Prospetto Particolare 1*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Nord-Ovest

**Altezza (sx):** 11.62

**Altezza (c):** 10.88

**Altezza (dx):** 10.65

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 15.0

**% stratigrafia medievale:** 12.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### Murature medievali:

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata **(A)**

### Note:

Le finiture non possono essere rilevate perché i conci sono stati evidentemente sovrallavorati a punta per intonacare.

L'intonaco ha ceduto in corrispondenza di alcune aperture poiché le superfici di queste sono state risparmiate dalla sovrallavorazione forse spianate a lama.

## Piano 1

### Materiali:

Tufo (fase 1)

**MDX:****Fasi:** 1, 2**Apertura:** Portale**Estradosso:** A sesto acuto**Note:**

Del portale è visibile solo la parte centrale della ghiera; stipiti e intradosso non sono conservati a causa dell'inserimento di una nuova apertura.

**Piano 2****Materiali:**

Tufo (fase 1)

**MSX:****Fasi:** 1**Apertura:** Finestra**Estradosso:** A sesto acuto**CSX:****Fasi:** 2**Apertura:** Finestra**C:****Fasi:** 1**Apertura:** Finestra**Note:**

Dell'apertura a medio-sinistra sono visibili la parte sinistra e centrale della ghiera (parzialmente coperta da intonaco).

Dell'apertura centrale sono visibili un concio dello stipite sinistro e l'avvio dell'arco.

Dell'apertura a centro-sinistra è visibile solo parzialmente la ghiera.

**Piano 3****Materiali:**

Tufo (fase 1)

**MSX:****Fasi:** 1**Apertura:** Finestra**Note:**

Dell'apertura sono visibili solo parzialmente due conci della ghiera.

**Complesso Architettonico 3****Informazioni generali:****Sito:** 10205**Sigla:** SRN**Funzione originaria:** Residenziale**Funzione attuale:** Residenziale**Definizione:**

Isolato sul lato Ovest di via Selvi-via Roma.

**Descrizione:**

Isolato urbano posto sul lato Ovest di via Selvi-via Roma.

Comprende numerosi edifici di abitazione che conservano murature medievali e l'oratorio di San Domenico. L'isolato è piuttosto articolato e comprende tre passaggi voltati.

**Conservazione:**

Buono, presenta una discreta quantità di edifici con murature medievali.

**Corpo di Fabbrica 1****Informazioni generali:****Sito:** 10205**CA:** 3**Foglio catastale:** 120**Particella:** 414**Sigla:** SRN**Tipologia:** Civile**Specificare:** Abitazione**Funzione originaria:** Residenziale**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo per il PP1 e PP3, mediocre per il PP2.

**PP Visibili:** 3**Definizione:**

Edificio residenziale tra via Selvi e via della Cateratta.

**Cronologia:****Posteriore a:** CF2



### **Descrizione:**

Edificio a pianta poligonale irregolare. L'angolo Nord-Est sembrerebbe una addizione successiva.

La visibilità del PP3 è molto limitata a causa del rivestimento e interventi di età moderna.

Il PP1 e PP2 si trovano sotto un passaggio voltato (via della Cateratta). Sul fronte di via Selvi il corpo di fabbrica appare addossato all'adiacente CF2 almeno nella parte sommitale.

*Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 3.9

**Altezza (c):** 4.5

**Altezza (dx):** 4.5

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 60.0

**% stratigrafia medievale:** 25.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadriati

conci squadriati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

### **Note:**

Si considera un solo piano poiché il passaggio coperto è frutto dell'addossamento di un secondo corpo di fabbrica.

Sono state riconosciute tre fasi di cui due appartenenti al periodo medievale, in particolare:

Fase 1: arco a centro-destra e paramento della parte

alta

Fase 2: arco destro

Fase 3 (post-medievale): inserimento dell'arco del passaggio voltato

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo (fase 1 e 2)

### **SX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Portale

**Estradosso:** A sesto ribassato

### **CDX:**

**Fasi:** 1, 2

**Apertura:** Portale

### **Note:**

L'apertura a centro-destra conserva solo due cunei della parte sinistra della ghiera dell'arco.

Il portale a sinistra conserva quattro cunei con intradosso tagliato a causa della realizzazione di una apertura recente.

*Prospetto Particolare 2*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 3.6

**Altezza (c):** 2.15

**Altezza (dx):** 3.87

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 55.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

Posa in opera:  
corsi orizzontali e paralleli  
Lavorazione:  
pietre sbozzate a squadra  
conci squadrati (A)  
Finitura:  
spianata  
spianata (A)

**Note:**

Sono state riconosciute tre fasi di cui almeno due attribuibili al periodo medievale, in particolare:

Fase 1 costituita da una porzione di paramento in basso a destra e dallo stipite sinistro della finestra.

Fase 2 costituita da una porzione di paramento nella parte alta, dallo stipite destro e architrave della finestra probabilmente in origine facenti parte di un portalino. In realtà la parte destra del prospetto è un corpo di fabbrica precedente a quello nella parte sinistra.

Fase 3 (post-medievale) costituita da un arco del passaggio verso il PP1 e probabile taglio per la realizzazione di buche pontate per il solaio.

**Piano 1****Materiali:**

Tufo (fase 1 e 2)

**CDX:**

Fasi: 2

Apertura: Portalino

**DX:**

Fasi: 1, 2

Apertura: Finestra

Intradosso: Architrave

Estradosso: Architrave

**Note:**

La copertura ad architrave della finestra a destra è stata realizzata in fase 2.

*Prospetto Particolare 3*

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 8.6

**Altezza (c):** 8.9

**Altezza (dx):** 9.2

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 10.0

**% stratigrafia medievale:** 7.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrati

Finitura:

spianata

**Note:**

Il prospetto è quasi interamente intonacato. I paramenti visibili grazie a distacchi parziali dell'intonaco presentano giunti e letti restaurati e la loro attribuzione a fasi medievali è dubbia.

**Piano 1****Note:**

Non è visibile alcuna porzione di paramento medievale.

**Piano 2****Materiali:**

Tufo (fase 1)

**Note:**

Sono visibili solo modeste porzioni di paramento e non si registrano aperture medievali.

**Piano 3****Materiali:**

Tufo (fase 1)

**Note:**

Sono visibili solo modeste porzioni di paramento e non si registrano aperture medievali.

**Corpo di Fabbrica 2****Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 3

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 415

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione  
**Funzione originaria:** Residenziale  
**Funzione attuale:** Residenziale  
**Stato di conservazione:** Pessimo  
**PP Visibili:** 6

**Definizione:**

Edificio residenziale in via Selvi, 9-13

**Descrizione:**

Edificio a pianta poligonale irregolare quasi completamente intonacato.

Sono visibili modeste porzioni di una muratura in conci di tufo squadrati sul prospetto il via Selvi.

*Prospetto Particolare 1*

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est  
**Altezza (sx):** 10.25  
**Altezza (c):** 10.4  
**Altezza (dx):** 10.6  
**Piani:** 3  
**Piani medievali:** 3  
**Fasi:** 3  
**Fasi medievali:** 1  
**% stratigrafia:** 10.0  
**% stratigrafia medievale:** 5.0  
**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** No  
**Affidabilità:** 1  
**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati (A)

**Note:**

L'attribuzione delle porzioni di paramento visibili a fasi medievali è molto dubbia. La finitura dei conci non è determinabile poiché successivamente sovravorati a scalpello per la stesura dell'intonaco.

## Piano 1

**Note:**

Non si conservano porzioni di murature medievali.

## Piano 2

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**Note:**

Sono visibili solo modeste porzioni di murature medievali.

## Piano 3

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**Note:**

Sono visibili solo modeste porzioni di paramento medievale.

## Corpo di Fabbrica 3

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 3

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 296

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo

**PP Visibili:** 6

**Definizione:**

Abitazione civile tra via Selvi e via Roma.

**Descrizione:**

Edificio civile posto tra via Selvi, via Roma e via della Cateratta con pianta irregolare.

L'edificio è, sul fronte di via Selvi, quasi interamente intonacato e solo dove l'intonaco si è distaccato è visibile la muratura medievale.

Lungo via della Cateratta è visibile solo una piccola porzione di muratura medievale risparmiata dagli interventi successivi.

A causa dell'intonaco non è possibile definire il rapporto con CF4.

*Prospetto Particolare 1*



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 4.06

**Altezza (c):** 3.11

**Altezza (dx):** 3.37

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 5



**Fasi medievali:** 1  
**% stratigrafia:** 100.0  
**% stratigrafia medievale:** 5.0  
**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** No  
**Affidabilità:** 1  
**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**  
 corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**  
 conci squadri  
 conci squadri (A)

**Finitura:**  
 spianata  
 spianata (A)

### **Note:**

La muratura medievale si è conservata per un massimo di cinque corsi (h. 145 cm) e un massimo di tre conci per corso.

Il limite destro della muratura medievale presenta alcuni giunti allineati che farebbero pensare alla presenza di una angolata; a questa si appoggia un prospetto forse post-medievale.

La muratura è tagliata per l'inserimento di un arco e l'apertura di un portalino con muratura post-medievale.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

*Prospetto Particolare 2*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est  
**Altezza (sx):** 10.45  
**Altezza (c):** 10.97  
**Altezza (dx):** 12.04  
**Piani:** 3  
**Piani medievali:** 2  
**Fasi:** 2

**Fasi medievali:** 1  
**% stratigrafia:** 10.0  
**% stratigrafia medievale:** 8.0  
**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** 2  
**Affidabilità:** 1  
**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**  
 corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**  
 conci squadri

**Finitura:**  
 spianata

### **Note:**

La porzione di muratura medievale è visibile grazie al distacco dell'intonaco; al piano 1 a centro-sinistra sono visibili due giunti allineati forse costituenti lo stipite sinistro di una possibile apertura.

La faccia a vista dei conci presenta una sovralavorazione con una grossa punta per far aderire l'intonaco.

La finitura originaria doveva essere probabilmente a lama.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo (fase 1)

## **Corpo di Fabbrica 4**



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205  
**CA:** 3  
**Foglio catastale:** 120  
**Particella:** 293  
**Sigla:** SRN  
**Tipologia:** Civile  
**Specificare:** Abitazione  
**Funzione originaria:** Residenziale  
**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre  
**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Abitazione in via Roma 7-15.

**Descrizione:**

Edificio a pianta quadrangolare che conserva porzioni di muratura a vista e tre finestre attribuibili al periodo medievale solo sul prospetto di via Selvi (PP1).

La parte posteriore presenta paramenti di epoca moderna e sostruzioni a scarpa.

*Prospetto Particolare 1*



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 11.41

**Altezza (c):** 12.14

**Altezza (dx):** 12.7

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 18.0

**% stratigrafia medievale:** 15.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati (**A**)

**Finitura:**

spianata

**Note:**

Il prospetto doveva essere quasi completamente rivestito con intonaco.

Una buona quantità di paramento e tre finestre sono visibili attraverso i distacchi dell'intonaco al piano 2.

La lettura della finitura è compromessa da una sovrallavorazione per far aderire l'intonaco.

L'insolita tipologia delle finestre e il paramento in conci abbastanza modulari e a spigoli vivi rendono molto incerta l'attribuzione della struttura al periodo medievale.

## Piano 1

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

## Piano 2

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**SX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

**MSX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

**MDX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Finestra


**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

**Note:**

Tutte le finestre sono tipologicamente uguali con due conci di stipiti simmetrici e architrave con intradosso ad arco a sesto ribassato monolitico.

## Corpo di Fabbrica 5



**Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 3

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 283

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo sul PP1, mediocre sul PP2

**PP Visibili:** 4

**Definizione:**

Edificio tra via dello Sdrucchiolo e via Roma, 21.

**Descrizione:**

Edificio a pianta quadrangolare.

Il prospetto su via Roma (PP1), interessato da numerose trasformazioni post-medievali, conserva forse un portalino più antico.

Il prospetto posteriore (PP2), su via dello Sdrucchiolo, è parzialmente coperto dai corpi di fabbrica adiacenti. Conserva paramenti più leggibili del PP1 e un arco di un portale al piano 1.

Gli altri due prospetti non conservano fase medievali.

*Prospetto Particolare 1*



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 7.2

**Altezza (c):** 7.42

**Altezza (dx):** 7.75

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 10.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Lavorazione:**

conci squadrate (A)

**Finitura:**

spianata (A)

**Note:**

Il prospetto conserva solo l'angolata originaria, è

estremamente rimaneggiato con una pesante ristilatura di giunti e letti.

Si individuano almeno sei fasi costruttive di cui una attribuibile al periodo medievale, in particolare:

Fase 1: portalino a sinistra del piano 1 (muratura circostante molto incoerente)

Fase 2: probabile archetto in basso a destra

Fase 3: arcone centrale

Fase 4: piccola finestra in basso a destra

Fase 5: angolata e portalino con piattabanda

Fase 6: finestra al piano 1

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**SX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portalino

**Intradosso:** A tutto sesto

**Estradosso:** A tutto sesto

**Note:**

Dell'apertura si conservano lo stipite sinistro (tagliato per l'inserimento dell'angolata) e quattro cunei della ghiera.

*Prospetto Particolare 2*

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 12.55

**Altezza (c):** 12.55

**Altezza (dx):** 12.55

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 95.0

**% stratigrafia medievale:** 15.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrate

**Finitura:**

spianata

**Note:**

Il prospetto è visibile in piccola parte a causa dell'addossamento di un edificio su volta.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo (fase 1 e 2)

**C:**



**Fasi:** 1, 2, 3, 4

**Apertura:** Portale

**Estradosso:** A sesto ribassato

**Note:**

L'apertura conserva quasi completamente la ghiera: l'intradosso è stato tagliato orizzontalmente per la realizzazione di una porta e gli stipiti sono obliterati.

## Piano 2

**Materiali:**

Tufo (fase 1 e 2)

**SX:**

**Fasi:** 2, 3, 4

**Apertura:** Finestra

**Note:**

La finestra conserva, relativamente alla fase 2, solo lo stipite destro e probabilmente il sinistro.

Il corpo di fabbrica addossato ne lascia vedere una parte ridottissima.

Il coronamento ad arco ribassato è post-medievale.

## Corpo di Fabbrica 6



**Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 3

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 282

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 3

**Definizione:**

Edificio in via dello Sdrucchiolo, 3

**Descrizione:**

Edificio di abitazione a pianta poligonale (in seguito

alla ricognizione il corpo aggettante a Sud accatastato insieme al CF5, è stato separato e riconosciuto come successivo).

L'unico prospetto che conservi murature attribuibili al periodo medievale è quello prospiciente via dello Sdrucchiolo.

Probabilmente le murature medievali si estendono su tutti e quattro i piani fuori terra (la visione dell'edificio è molto scorciata e i paramenti murari non ben osservabili).

L'edificio ha subito numerosi dissesti (sono visibili spanciamanti notevoli sul PP1) e probabilmente per questo motivo l'addossamento di scarpe di sostegno e il completo rifacimento moderno degli altri due prospetti visibili. Il rapporto con CF5 non è determinabile per tagli e riempimenti.

### Prospetto Particolare 1



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 11.45

**Altezza (c):** 12.3

**Altezza (dx):** 13.8

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 4

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 70.0

**% stratigrafia medievale:** 45.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

**Note:**

Si individuano quattro fasi costruttive di cui una attribuibili al periodo medievale, in particolare:

Fase 1: due portali al piano 1, finestra al piano 2 e paramenti parzialmente conservati forse fino al piano 4 (visibili di scorci).

Fase 2: finestra destra al piano 2 e paramento sovrastante

Fase 3: scarpa di sostegno e angolata

Fase 4: interventi moderni

**Piano 1****Materiali:**

Tufo (fase 1)

**CSX:**

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Portale

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A sesto acuto

**CDX:**

Fasi: 1, 2

Apertura: Portale

Estradosso: A sesto acuto

**Note:**

L'apertura a centro-sinistra ha un arco estradossato (con centro dei cerchi all'altezza o sopra la quota d'imposta). I cunei hanno i giunti modanati a "Z" e la chiave è poligonale (due "T" sovrapposte con tratto orizzontale combaciante).

L'apertura a centro-destra ha l'intradosso dell'arco completamente obliterato.

Il pilastro tra le due aperture è coperto da intonaco.

**Piano 2****Materiali:**

Tufo (fase 1)

**C:**

Fasi: 1, 2

Apertura: Finestra

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A tutto sesto

**Corpo di Fabbrica 7****Informazioni generali:**

Sito: 10205

CA: 3

Foglio catastale: 120

Particella: 280

Sigla: SRN

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 2

**Definizione:**

Edificio civile posto in via dello Sdrucciolo, 4-8.

**Descrizione:**

Edificio civile posto in via dello Sdrucciolo, 4-8. Conserva tracce di murature medievali su due prospetti (Sud e Est).

La struttura ha subito interventi successivi come l'apertura di porte e finestre e la ricostruzione parziale delle murature.

**Osservazioni:**

Sebbene compreso nella stessa particella catastale, a Ovest dell'edificio si individua un altro corpo di fabbrica.



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 10.38

**Altezza (c):** 10.26

**Altezza (dx):** 9.86

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 30.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

**Finitura:**

spianata

**Note:**

Il prospetto ha subito nella parte inferiore il restauro di giunti e letti e la realizzazione di due aperture.

Una discreta porzione di muratura medievale sembra conservarsi al piano 2.

La parte alta del prospetto è poco visibile a causa dell'altezza elevata e della vicinanza del punto di osservazione.

Notevole presenza di muschio che rende poco chiara la lettura del paramento.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**C:**

**Fasi:** 2, 3

**Apertura:** Portolino

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto ribassato

**Note:**

Il portale è tamponato in fase 3.

**Piano 2**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**SX:**

**Fasi:** 1, 2

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

**Note:**

L'architrave è monolitico; a causa dell'erosione e della scarsa visibilità non è chiaro se i due stipiti siano monolitici o a risparmio nella muratura.

L'apertura è tamponata.



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 12.75

**Altezza (c):** 11.81

**Altezza (dx):** 10.63

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati



Finitura:  
spianata

**Note:**

Il prospetto conserva tracce di muratura medievale nella parte inferiore, ma non aperture. Si rileva la presenza di tracce di intonaco. Interventi successivi di rialzamento e apertura di porte e finestre e scarpa nella parte sinistra. La porzione inferiore non è visibile a causa della presenza di cemento.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**Piano 2**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**Corpo di Fabbrica 8**



**Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 3

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 273

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Edificio civile in via del Borgo, 9.

**Descrizione:**

Edificio civile posto in via del Borgo, 9.

Il prospetto Ovest (PP1) conserva tracce di aperture medievali non presenti nel prospetto Sud. Quest'ul-

timo inoltre non è interamente visibile poiché all'interno di un cortile chiuso.

L'edificio ha subito interventi successivi di ricostruzione di paramento e angolata e apertura di porte e finestre.

A circa due terzi dell'altezza totale, in angolo tra i due prospetti, si trova un tratto di modanatura che però sembra essere reinserita.

Il tufo utilizzato è di colore giallo e si nota la presenza rara di piccole zeppe in laterizio dove il concio non presenta l'angolo integro.

**Osservazioni:**

Sebbene indicato con un solo numero di particella catastale, al corpo di fabbrica analizzato se ne addossa un altro sul lato Nord.

*Prospetto Particolare 1*



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 13.5

**Altezza (c):** 13.87

**Altezza (dx):** 14.43

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 30.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

**Note:**

Al piano 3 la muratura è stata tagliata per realizzare un'apertura con arco forse in epoca post-medievale data la presenza di laterizi.

Il tufo giallo utilizzato si presenta molto cavernoso. Alcuni conci presenti in angolata sembrano essere più compatti e maggiormente spianati.

Si nota la presenza di una mensola a destra di una finestra al piano 3 e forse di un'altra tamponata con laterizio nella parte sinistra.

**Piano 1****Note:**

Non si conservano tracce di murature medievali

**Piano 2****Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**CDX:**

**Fasi:** 1, 2, 3, 4, 5

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto ribassato

**Note:**

L'arco è costituito da tre conci e l'imposta è triangolare.

**Piano 3****Informazioni generali:**

Mensola

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Note:**

La mensola si trova nella parte medio-destra del paramento.

*Prospetto Particolare 2***Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 70.0

**% stratigrafia medievale:** 30.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

perfettamente spianata **(A)**

**Note:**

Il prospetto non è interamente visibile perché situato all'interno di un cortile privato che ne oblitera interamente il piano 1 e impedisce di rilevare le altezze.

Non si notano aperture medievali. Si registra la presenza di numerosi tagli attribuibili a interventi successivi e di piccole zeppe in laterizio laddove lo spigolo del concio non è perfettamente squadrato.

**Piano 1****Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Piano 2****Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

## Piano 3

### Materiali:

Tufo giallo (fase 1)

### **Corpo di Fabbrica 9**



### Informazioni generali:

**Sito:** 10205

**CA:** 3

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 274

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile, militare

**Specificare:** Forse una torretta

**Funzione originaria:** Militare, residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Discreto

**PP Visibili:** 3

### Definizione:

Edificio poligonale posto tra via Roma, Piazza Vanni e via del Borgo.

### Descrizione:

Edificio poligonale, forse in origine una torretta, posto tra via Roma, piazza Vanni e via del Borgo, 1.

Presenta un prospetto con tracce certe di muratura medievale con una apertura e elementi per apparato a sporgere.

Si notano interventi successivi di tamponamenti, risarcitura e ricostruzioni con uso di laterizi.

### Prospetto Particolare 1



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 9.9

**Altezza (c):** 10.53

**Altezza (dx):** 10.53

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 7

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 80.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

### Murature medievali:

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadriati

conci squadriati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

### Note:

Si individuano numerose fasi di cui almeno due attribuibili al periodo medievale, in particolare:

Fase 1: conci di tufo giallo scuro in basso a destra tagliati per la realizzazione di una apertura. Già in origine, comunque, doveva trovarsi un arco dato che la muratura è sagomata per un estradosso ribassato.

Fase 2: conci di tufo giallo chiaro con un andamento leggermente diverso dal paramento di fase 1. A questa fase si attribuisce una apertura con conci a "T" dell'architrave e alcune buche pontaiate per l'alloggio di travi di un apparato a sporgere.

Fase 3: paramento nella parte sommitale con piccole zeppe in laterizi e giunti e letti più larghi rispetto a quelli del paramento di fase 2.



## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo giallo scuro (fase 1), tufo giallo chiaro (fase 2)

## Piano 2

### **Informazioni generali:**

Buche pontae

### **Materiali:**

Tufo giallo scuro (fase 1), tufo giallo chiaro (fase 2)

### **Note:**

Si rileva la presenza di due serie di due buche pontae sovrapposte, tutte appartenenti alla fase 2, localizzate a sinistra e medio-sinistra

Poiché quelle inferiori sono di forma rettangolare verticale, mentre quelle superiori hanno una forma sub-quadrata, si ritiene possano aver sostenuto travi di un apparato a sporgere.

Le buche della serie superiore sono in fase con la muratura, ma tagliate nei conci.

Le due buche di sinistra (quadrata e rettangolare) sono tamponate.

## Piano 3

### **Materiali:**

Tufo giallo chiaro (fase 2)

### **CSX:**

**Fasi:** 2, 3, 4

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

### **Note:**

L'architrave è sagomato a "T" e poggia su due mensole. Presenta una decorazione a fregio con volute che non sembra essere integro.

La finestra è in fase con la muratura, ma ha subito interventi successivi di risistemazione. Oggi è tamponata.

## Prospetto Particolare 2



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 7.55

**Altezza (c):** 7.55

**Altezza (dx):** 7.55

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 20.0

**% stratigrafia medievale:** 15.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadriati

**Finitura:**

spianata

### **Note:**

Il prospetto ha subito interventi successivi per la realizzazione di tutte le aperture.

Si ipotizzano due fasi medievali poiché ai lati delle aperture i corsi non sono allineati. Data la presenza di un dislivello tra PP1 e PP3 è possibile che le recenti aperture obliterino una fase di cantiere.

Le fasi 1 e 2 non hanno rapporti stratigrafici tra loro.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo giallo scuro (fase 1), tufo giallo chiaro (fase 2)

## Piano 2

### **Materiali:**

Tufo giallo scuro (fase 1), tufo giallo chiaro (fase 2)

**Informazioni generali:****Orientamento:** Est**Altezza (sx):** 6.3**Altezza (c):** 6.79**Altezza (dx):** 7.45**Piani:** 3**Piani medievali:** 2**Fasi:** 6**Fasi medievali:** 1**% stratigrafia:** 40.0**% stratigrafia medievale:** 5.0**Complessità stratigrafica:** 3**Restauro giunti e letti:** Sì**Affidabilità:** 2**Aree intonacate:** Sì**Murature medievali:****Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate a squadrati

**Finitura:**

regolarizzata

**Note:**

Conci sovrallavorati per l'intonaco.

**Piano 1****Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Complesso Architettonico 4****Informazioni generali:****Sito:** 10205**Sigla:** SRN**Funzione originaria:** Residenziale**Funzione attuale:** Residenziale**Definizione:**

Complesso di edifici tra via delle Ripe e piazzetta Nardi.

**Descrizione:**

Isolato urbano posto tra via delle Ripe e piazzetta Nardi.

Il complesso architettonico ha una forma irregolare e a Ovest si imposta direttamente su un affioramento roccioso.

**Conservazione:**

In parte in stato di rudere per quello che riguarda i corpi di fabbrica più a Ovest.

**Corpo di Fabbrica 1****Informazioni generali:****Sito:** 10205**CA:** 4**Foglio catastale:** 120**Particella:** 239**Sigla:** SRN**Tipologia:** Civile**Specificare:** Abitazione**Funzione originaria:** Residenziale**Funzione attuale:** Residenziale**Stato di conservazione:** Mediocre, si conservano solo 4-5 corsi su entrambi i prospetti.**PP Visibili:** 4**Definizione:**

Edificio tra via delle Ripe e via del Borgo, 1

**Descrizione:**

Edificio a pianta irregolare a cui è stato aggiunto, in epoca moderna, lungo i lati Est e Sud, un ampio profferlo in parte occupato da ambienti chiusi.

Verso l'angolo Sud-Ovest è sostenuto da un arcone al di sotto del quale è visibile la muratura in conci di tufo squadrati che sta alla base dell'edificio (PP2) direttamente posta sul tufo affiorante e spianato.

Sul lato S (PP1) troviamo la stessa situazione, con due accessi ad ambienti scavati nel banco roccioso. Su questo prospetto è possibile leggere l'addossamento della parte Nord al corpo di fabbrica originario e il crollo di un altro edificio a Ovest addossato al CF1 (si conservano porte, buche di solai, tracce dei perimetrali e alloggi della pavimentazione).



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 10.2

**Altezza (c):** 11.4

**Altezza (dx):** 10.3

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 65.0

**% stratigrafia medievale:** 7.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrate

**Finitura:**

spianata

**Note:**

Si individuano quattro fasi costruttive di cui solo una attribuibile al periodo medievale, in particolare:

Fase 1: regolarizzazione della roccia e paramento in conci squadrate (conservato poco al piano 2).

Fase 2: costruzione della parte sinistra del prospetto.

Fase 3: addossamento del corpo di fabbrica Ovest (non conservato).

Fase 4: crollo del corpo di fabbrica Ovest.

È stato considerato piano 1 il fronte roccioso parzialmente interrato. Non si conservano aperture di fase 1 non essendo possibile determinare l'epoca in cui sono stati scavati gli ambienti ipogei.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**Note:**

Vi si registra la presenza di un affioramento di tufo regolarizzato e un ambiente scavato con accesso ad arco del quale è difficile determinare la fase di appartenenza.

**Piano 2**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**Note:**

Il paramento presenta conci squadrate con cinque buche tagliate forse nella muratura per i sostegni di un solaio.

Prospetto Particolare 2



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** non rilevabile

**Altezza (c):** 4.5

**Altezza (dx):** non rilevabile

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrate

conci squadrate (A)

**Finitura:**

spianata

spianata (A)

**Note:**

Si individuano varie fasi costruttive, ma solo una è



attribuibile al periodo medievale.

Fase 1: regolarizzazione della roccia e costruzione del paramento murario (oggi quattro corsi).

Nella fase 2 viene addossato il corpo di fabbrica Ovest, oggi crollato, del quale è visibile solo l'angolata e una apertura; alle fasi successive si attribuisce la costruzione della parte superiore del corpo di fabbrica e il profferio.

L'altezza misurata riguarda il colmo dell'interno dell'arcone; a causa del profferio non è possibile misurare interamente il corpo di fabbrica.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo (fase 1)

## Complesso Architettonico 5

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**Sigla:** SRN

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### **Definizione:**

Isolato urbano comprendente la chiesa di San Niccolò posto tra via Roma, via Palloni, via Santa Monaca, via del Ghetto e via Casalino.

### **Descrizione:**

Isolato urbano di forma irregolare comprendente la chiesa di San Niccolò posto tra via Roma, via Palloni, via Santa Monaca, via del Ghetto e via Casalino. L'estensione del complesso architettonico è piuttosto ampia e i corpi di fabbrica che lo compongono si trovano su piani di quota diversi.

### **Conservazione:**

Discreto

## Corpo di Fabbrica 1

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 5

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 299

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre, stratigraficamente osservabile solo sul lato destro del PP1.

**PP Visibili:** 1

### **Definizione:**

Edificio di abitazione in via del Pianello, 4.

### **Descrizione:**

I confini catastali individuano una particella di grandi dimensioni che comprende anche la via dell'arco.

In realtà l'osservazione del fronte su via del Pianello consente di distinguere almeno tre corpi di fabbrica, di cui quello centrale con traccia di una quota di copertura a spiovente.

Alla sommità del piano 2 conserva murature medievali. Gli altri prospetti sono coperti dagli edifici adiacenti. Parte della facciata è intonacata e il piano 1, sul lato sinistro, è coperto da un profferlo post-medievale.



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 9.0

**Altezza (c):** 10.5

**Altezza (dx):** 12.0

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 20.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli  
corsi non orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadro  
conci squadrati  
conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

### **Note:**

Si individuano numerose fasi costruttive due delle quali attribuibili al periodo medievale:

Fase 1: porzione di muratura al piano 1 e parte del piano 2.

Fase 2: arretramento del prospetto verso sinistra, rifacimento dell'angolata e copertura a spiovente.

Alle fasi successive, post-medievali, si attribuisce l'addossamento di un corpo di fabbrica a destra e l'elevazione fino al piano 4.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo (fase 1)

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Tufo (fase 1 e 2)

### **Note:**

Si nota la presenza di alcuni conci con giunti allineati sulla destra, accanto ad una finestrella ricavata in rottura e successivamente tamponata: potrebbero trattarsi dei resti di una apertura di fase.

## **Corpo di Fabbrica 2**

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 5

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 334

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 2

### **Definizione:**

Tratto murario al di sotto di un passaggio coperto presso via Palloni, 5.

### **Descrizione:**

Tratto murario al di sotto di un passaggio coperto che costituisce il prospetto Sud del vicolo cieco di via Palloni.

Il prospetto è il retro di una abitazione ed è l'unico che conserva tracce di muratura medievale; è coperto da una patina bianca che impedisce di vederne in gran parte la lavorazione.

Il prospetto è visibile per una larghezza di 3,60 metri circa a causa dell'addossamento successivo di corpi di fabbrica in senso ortogonale.

Non sono chiaramente visibili le fasi costruttive.

A causa della presenza della struttura del passaggio coperto, non è visibile il rapporto con il CF3.

### **Osservazioni:**

Questo piano dell'edificio è forse oggi adibito a fondo.



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 3.08

**Altezza (c):** 3.08

**Altezza (dx):** 3.08

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 85.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci quadrati

**Finitura:**

spianata

**Note:**

Il prospetto è coperto da una patina bianca che impedisce di comprenderne con sicurezza la successione delle fasi.

Si nota l'allineamento di tre buche tamponate al di sopra di una finestra post-medievale; anch'esse comunque non sembrano appartenere alla prima fase costruttiva.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**Corpo di Fabbrica 3**

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 5

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 333

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Scarso

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Edificio civile lungo via Palloni, 11.

**Descrizione:**

Edificio civile lungo via Palloni, 11 di forma poligonale probabilmente dovuta all'unione di due corpi di fabbrica diversi.

Non è visibile il rapporto con il CF2 a causa della realizzazione del passaggio voltato.

Conserva tracce medievali solo sul prospetto occidentale dove si nota parzialmente la presenza di una apertura ad arco a medio-sinistra e solo il concio di un altro arco a centro-destra, rispettivamente al piano 2 e 1.

**Osservazioni:**

Uno dei due prospetti visibili è interamente intonacato. Indicato con una sola particella catastale, l'edificio si presenta oggi come il risultato dell'unione di due diversi corpi di fabbrica.

Prospetto Particolare 1



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 9.84

**Altezza (c):** 10.24

**Altezza (dx):** 11.0

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 30.0

**% stratigrafia medievale:** 15.0



**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** Parziale  
**Affidabilità:** 2  
**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrate

**Finitura:**

spianata

### **Note:**

Il tufo utilizzato è di colore giallo e piuttosto cavernoso.

Le due aperture sono tamponate in fase due e parzialmente coperte dall'intonaco.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

### **CDX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portale

**Intradosso:** A tutto sesto

**Estradosso:** A tutto sesto

### **Note:**

A centro-destra si nota la presenza di un concio di arco quasi totalmente obliterato dall'intonaco: per questo motivo non è chiaro se sia in fase con la muratura medievale, anche per la presenza di numerose zeppe.

Non è chiaro se si tratti di una finestra o di un portale dato il pessimo stato di conservazione; per lo stesso motivo non è certo che l'arco fosse a tutto sesto.

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

### **MSX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** A tutto sesto

**Estradosso:** A tutto sesto

### **Note:**

Dell'apertura è visibile solo il primo concio dell'arco e lo stipite destro.

## **Piano 3**

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

## **Corpo di Fabbrica 4**



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 5

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 330

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Non definibile

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Scarso

**PP Visibili:** 2

### **Definizione:**

Edificio civile posto in via del Ghetto, 16.

### **Descrizione:**

Residuo di paramento murario visibile in una rientranza di via del Ghetto posto dietro il complesso della chiesa di San Niccolò.

Conserva tracce della muratura medievale solo nella parte inferiore a cui si addossano murature di epoca post-medievale.

La localizzazione topografica e l'esiguità della muratura conservata non permettono di stabilire con certezza la funzione originaria.

### *Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 12.0  
**Altezza (c):** 11.38  
**Altezza (dx):** 10.72  
**Piani:** 4  
**Piani medievali:** 1  
**Fasi:** 4  
**Fasi medievali:** 1  
**% stratigrafia:** 100.0  
**% stratigrafia medievale:** 5.0  
**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** Sì  
**Affidabilità:** 3  
**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

#### Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

#### Lavorazione:

pietre sbozzate

pietre sbozzate a squadra

#### Finitura:

regolarizzata

spianata

### **Note:**

Il prospetto sembra continuare a sinistra sotto il contrafforte del corpo di fabbrica adiacente.

Non presenta aperture originarie: parziali restauri di giunti e letti in cemento.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

## **Corpo di Fabbrica 5**



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205  
**CA:** 5  
**Foglio catastale:** 120  
**Particella:** 171  
**Sigla:** SRN  
**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione  
**Funzione originaria:** Residenziale  
**Funzione attuale:** Residenziale  
**Stato di conservazione:** Discreto  
**PP Visibili:** 2

### **Definizione:**

Edificio civile posto in via dei Merli, 19.

### **Cronologia:**

**Anteriore a:** CF6

### **Descrizione:**

Edificio civile posto in via dei Merli, 19.

Conserva tracce di murature medievali solo sul prospetto Nord-Est. Questo è comunque compromesso da interventi successivi quali l'apertura di finestre e la realizzazione di una scarpa.

### *Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Est  
**Altezza (sx):** 11.54  
**Altezza (c):** 11.96  
**Altezza (dx):** 12.21  
**Piani:** 4  
**Piani medievali:** 4  
**Fasi:** 5  
**Fasi medievali:** 2  
**% stratigrafia:** 90.0  
**% stratigrafia medievale:** 45.0  
**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** Parziale  
**Affidabilità:** 3  
**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

#### Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

#### Lavorazione:

conci squadrate

conci squadrate (A)

#### Finitura:

spianata

spianata (A)

**Note:**

Si individuano cinque fasi costruttive di cui due attribuite al periodo medievale, in particolare:

Fase 1: conci di tufo squadriati e spianati con finestra ribassata (piano 2)

Fase 2: conci di tufo squadriati e spianati più alti di quelli di fase 1 con finestra ribassata (piani 3 e 4).

Ai piani superiori è visibile l'addossamento di CF6.

## Piano 1

**Note:**

Non si conservano murature medievali.

## Piano 2

**Materiali:**

Tufo (fase 1 e 2)

**DX:**

**Fasi:** 1, 2, 3

**Apertura:** Finestra

**Estradosso:** A sesto ribassato

**Note:**

La finestra conserva lo stipite sinistro e due conci dell'arco; l'imposta è di forma triangolare.

A causa dell'apertura della nuova finestra non è possibile definire l'intradosso.

L'arco è costituito da quattro cunei, ma i due centrali sono probabilmente rimontati.

La finestra è rimontata ed è stata riaperta in epoca post-medievale.

## Piano 3

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1 e 2)

**MDX:**

**Fasi:** 2, 3, 4

**Apertura:** Finestra

**Estradosso:** A sesto ribassato

**Note:**

La finestra conserva solo l'estradosso dell'arco definito da quattro conci tagliati per la realizzazione di un'altra finestra rettangolare.

Non è possibile definire l'intradosso.

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 2)

## Corpo di Fabbrica 6



**Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 5

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 172

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Scarso

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Edificio civile posto in via dei Merli, 17

**Descrizione:**

Edificio civile posto in via dei Merli, 17. Conserva tracce di muratura medievale solo sul prospetto Nord-Est, mentre il Sud-Ovest è intonacato.

Gli altri lati non sono visibili a causa della presenza di altri corpi di fabbrica.

L'edificio è addossato al CF5 che conserva ugualmente tracce di muratura medievale.

Sul prospetto Nord-Est si nota, al piano 2, un arco di scarico inserito in una muratura non medievale che taglia parte dell'angolata Sud-Ovest di CF5.

**Osservazioni:**

Uno dei due prospetti visibili è interamente intonacato.





**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Est

**Altezza (sx):** 10.47

**Altezza (c):** 10.76

**Altezza (dx):** 11.32

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 20.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadriati

conci squadriati (A)

**Finitura:**

spianata

spianata (A)

**Note:**

Il prospetto conserva tracce di muratura medievale visibile solo al piano 3.

Non vi sono aperture medievali.

Al piano 2 si nota un imponente arco di scarico che taglia la murature di fase 1 del CF5 ed è probabilmente da attribuire al periodo post-medievale.

**Piano 1**

**Note:**

Non si conservano murature medievali a vista.

**Piano 2**

**Note:**

Non si conservano murature medievali a vista.

**Piano 3**

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Corpo di Fabbrica 7**

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 5

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 159

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Porzione di edificio prospiciente via della Sparna.

**Descrizione:**

Porzione di edificio prospiciente via della Sparna visibile sul prospetto Nord-Est (PP1) e su quello Sud-Ovest che non conserva tracce di murature medievali.

**Osservazioni:**

Nel catastale la via è indicata come via Barna. L'edificio è attualmente in ristrutturazione.

Prospetto Particolare 1



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Est

**Altezza (sx):** 9.53

**Altezza (c):** 10.69

**Altezza (dx):** 10.69

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 4

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 95.0

**% stratigrafia medievale:** 20.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

#### **Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

#### **Lavorazione:**

conci squadrati

#### **Finitura:**

spianata

### **Note:**

Il prospetto presenta numerosi interventi costruttivi successivi come l'apertura di porte e finestre e la realizzazione di un contrafforte che oblitera il piano 1.

## **Piano 1**

### **Note:**

Non si conservano murature medievali visibili.

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Tufo giallo chiaro (fase 1)

## **Piano 3**

### **Materiali:**

Tufo giallo chiaro (fase 1)

## **Piano 4**

### **Materiali:**

Tufo giallo chiaro (fase 1)

## **Corpo di Fabbrica 8**

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 5

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 297-298

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Scarso

**PP Visibili:** 2

### **Cronologia:**

**Anteriore a:** CF9

### **Definizione:**

Edificio civile in via S. Monaca, 1.

### **Descrizione:**

Edificio civile posto tra via del Pianello e via S. Monaca.

L'edificio è inglobato all'interno dell'isolato urbano e circondato da altri corpi di fabbrica su due lati.

Ad Ovest vi è il CF1, con il quale non è possibile definire alcun rapporto a causa di recenti interventi costruttivi e di intonacatura.

A Sud vi è il CF 9 che sembra addossarsi al corpo di fabbrica in esame.

L'edificio conserva tracce di muratura medievale solo sul prospetto Nord (PP 1) dove sembra presentare due fasi medievali.

Sul PP 2 non si conserva muratura medievale se non forse in due conci.

### **Osservazioni:**

I limiti del corpo di fabbrica analizzato non sembrano corrispondere alla particella catastale attuale. A causa dei numerosi interventi costruttivi susseguitisi nel tempo è piuttosto difficile stabilire il rapporto fisico tra i vari corpi di fabbrica.

#### *Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 9.18

**Altezza (c):** 9.36

**Altezza (dx):** 12.23

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 95.0

**% stratigrafia medievale:** 15.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

#### **Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

#### **Lavorazione:**

conci squadrati

#### **Finitura:**

spianata

### **Note:**

Il piano 4 è costituito da una mansarda.

Si individuano cinque fasi costruttive di cui due attribuibili al periodo medievale, in particolare:

Fase 1: conci di tufo giallo di forma sia quadrata che rettangolare.

Fase 2: conci di tufo rosso di forma quadrata e rettangolare.

Fase 3: conci di colore scuro.

Fase 4: conci spaccati.

Fase 5: interventi moderni.

Non ci sono aperture medievali.

Il prospetto appartiene oggi ad un unico corpo di fabbrica, ma è possibile che in epoca medievale fosse costituito da due diversi corpi di fabbrica dato il netto limite verticale tra la fase 1 e la fase 2.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1), tufo rosso (fase 2)

## Piano 2

### **Materiali:**

Tufo rosso (fase 2)

*Prospetto Particolare 2*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 8.28

**Altezza (c):** 8.59

**Altezza (dx):** 8.75

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 35.0

**% stratigrafia medievale:** 5.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadriati **(A)**

**Finitura:**

spianata **(A)**

### **Note:**

I limiti del corpo di fabbrica attuale sembrano non corrispondere a quelli originari.

L'adiacente CF9 presenta una muratura molto simile alla fase 2 del PP1 che porterebbe a determinare la posteriorità di CF9 rispetto a CF8.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

## Corpo di Fabbrica 9

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 5

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 298

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Buono

**PP Visibili:** 1

### **Cronologia:**

**Anteriore a:** CF10

**Posteriore a:** CF8

### **Definizione:**

Edificio posto lungo via S. Monaca.

### **Descrizione:**

Edificio civile posto lungo via S. Monaca. Non presenta ingressi su questo lato.

Conserva tracce di muratura medievale solo nella parte bassa del PP1 (prospetto Est).

L'edificio è inserito in un complesso con altri corpi di fabbrica ed è molto difficile stabilire i rapporti con essi.

I piani sono due, ma sulla sinistra l'edificio si innalza di un piano che costituisce parte di un altro corpo di fabbrica.



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 9.48

**Altezza (c):** 7.82

**Altezza (dx):** 8.28

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 33.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadriati

conci squadriati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

**Note:**

Il prospetto presenta numerose tracce di interventi successivi che compromettono la lettura e la comprensione della stratigrafia

Il rialzamento è attribuibile al periodo post-medievale.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo rosso (fase 1)

**SX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Portale

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto ribassato

**Note:**

Lo stipite sinistro del portale fuoriesce dal limite del prospetto "invadendo" il CF10: probabilmente l'apertura è stata realizzata in una seconda fase tagliando la muratura di CF10.

**Corpo di Fabbrica 10**

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 5

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 299

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Edificio in angolo lungo via S. Monaca.

**Descrizione:**

Edificio posto in angolo in via S. Monaca.

Non presenta accessi su questo lato; l'unico accesso avviene dal cortile interno prospiciente la piazza della chiesa di S. Niccolò.

Prospetto Particolare 1



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 3.29

**Altezza (c):** 9.51

**Altezza (dx):** 9.48

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 8

**Fasi medievali:** 3

**% stratigrafia:** 70.0

**% stratigrafia medievale:** 20.0

**Complessità stratigrafica:** 3



**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate a squadro

conci squadriati

conci squadriati **(A)**

**Finitura:**

regolarizzata

spianata

spianata **(A)**

### **Note:**

Il prospetto versa in precario stato di conservazione.

Le due aperture che oggi si notano sul paramento hanno un pilastro in comune, ma gli archi di entrambe sono probabilmente rimontati.

Il rialzamento sopra la cornice è post-medievale.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo giallo-rossastro (fase 1 e 2), tufo rosso (fase 3)

### **C:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Portale

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto ribassato

### **Note:**

Si conserva il primo conci sopra l'imposta sinistra di un arco a sesto ribassato ricostruito in una fase post-medievale.

A centro-sinistra si conserva lo stipite sinistro rimontato di una apertura che non conserva più la copertura originaria; dalle dimensioni potrebbe trattarsi di un portalino.

Le due aperture (portalino e portale) hanno un pilastro in comune.

La larghezza del portale è di 156 cm, quella del portalino di 93 cm.

Le due aperture sono tamponate.

## **Corpo di Fabbrica 11**



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 5

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 419, 560

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione o porta

**Funzione originaria:** Non definibile

**Funzione attuale:** Residenziale (cantina)

**Stato di conservazione:** Scarso

**PP Visibili:** 1

### **Definizione:**

Tratto murario lungo via Roma.

### **Descrizione:**

Setto murario posto lungo via Roma con ingresso ai civici 14 e 16.

Il paramento si trova sul piano di quota sottostante quello della chiesa di S. Niccolò e dà accesso a due ambienti oggi utilizzati come cantine.

La localizzazione topografica su un diverso piano di calpestio rispetto a quello della chiesa e l'indicazione catastale come spazio aperto non permettono di stabilire con precisione la tipologia e la funzione originaria del corpo di fabbrica (non è chiaro infatti se fosse una porta e una abitazione).

### **Osservazioni:**

Non è chiara la funzione originaria.



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 7.67

**Altezza (c):** 7.19

**Altezza (dx):** 6.8

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 25.0

**% stratigrafia medievale:** 15.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate a squadro

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

regolarizzata

spianata

spianata **(A)**

**Note:**

Il prospetto è quasi interamente intonacato, elemento che impedisce una chiara lettura.

Nella parte bassa si notano alcuni stipiti in conci di tufo rosso di grandi dimensioni insieme ad altri più piccoli.

Non è chiaro se siano legati con una muratura a bozzette squadrate visibile intorno all'accesso attuale.

L'arco dell'apertura destra è rimontato, ma è possibile che esistesse già in epoca medievale una porta.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo giallo e rosso (fase 1)

**SX:**

**Fasi:** 1, 2, 3, 4

**Apertura:** Portale

**CDX:**

**Fasi:** 1, 2, 3, 4

**Apertura:** Portale

**Note:**

L'apertura sinistra conserva solo lo stipite destro; rimaneggiata in epoche successive è ancora in uso.

L'apertura a centro-destra è larga 167 cm e conserva solo gli stipiti; rimaneggiata in epoche successive è ancora in uso.

**Corpo di Fabbrica 12**

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 5

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 169

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Scarso

**PP Visibili:** 1

**Definizione:**

Edificio civile in via del Lato, 1.

**Descrizione:**

Edificio civile in via del Lato, 1 e visibile solo per un prospetto che conserva tracce di muratura medievale solo nella metà superiore dove si conservano anche due aperture.

Non è comprensibile il rapporto con l'adiacente CF5 a causa della ricostruzione dell'angolata sinistra, ma la tipologia muraria sembra simile.

Prospetto Particolare 1



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 9.84  
**Altezza (c):** 10.04  
**Altezza (dx):** 9.71  
**Piani:** 4  
**Piani medievali:** 4  
**Fasi:** 5  
**Fasi medievali:** 1  
**% stratigrafia:** 90.0  
**% stratigrafia medievale:** 40.0  
**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** Parziale  
**Affidabilità:** 2  
**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

#### Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

#### Lavorazione:

conci squadrate

#### Finitura:

spianata

### **Note:**

Il prospetto non conserva angolate originali, ricostruite per appoggiare altri corpi di fabbrica.

La lettura è compromessa nella parte sinistra da una stesura di intonaco e dall'apertura di finestre.

La parte bassa è ricostruita.

## **Piano 1**

### **Note:**

Non si conservano murature medievali.

## **Piano 2**

### **Note:**

Non si conservano murature medievali.

## **Piano 3**

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

## **Piano 4**

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

### **CSX:**

**Fasi:** 1, 2, 3

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

### **CDX:**

**Fasi:** 1, 2, 3

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

### **Note:**

Le due finestre sembrano essere uguali; entrambe

sono tamponate con tre conci di tufo rosso.

Quella in stato di conservazione migliore è la finestra di destra, ma viste le similitudini è probabile che anche quella di sinistra fosse una apertura.

Entrambe sono compromesse negli stipiti dall'apertura di due finestre moderne.

## Complesso Architettonico 6

### Informazioni generali:

**Sito:** 10205

**Sigla:** SRN

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### Definizione:

Isolato urbano sul lato sinistro di Piazza Emanuele e via Rocca Vecchia.

### Descrizione:

Isolato urbano di forma irregolare con sviluppo Nord-Sud sul lato sinistro di Piazza Emanuele e via Rocca Vecchia a Nord dell'abitato di Sorano.

Il complesso architettonico, distrutto in gran parte, conserva solo pochi edifici con resti di murature medievali.

Lo stato di conservazione delle strutture è scarso: la maggior parte degli edifici sono in stato di rudere o completamente ristrutturati. Il lato Ovest è difficilmente visibile e accessibile a causa della topografia del luogo situato su un affioramento tufaceo di notevole altezza.

### Conservazione:

Scarso

### Corpo di Fabbrica 1



### Informazioni generali:

**Sito:** 10205

**CA:** 6

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 35

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 3

### Definizione:

Edificio civile in via Rocca Vecchia, 16.

### Descrizione:

Edificio civile posto in via Rocca Vecchia, 16.

Conserva tracce consistenti del paramento medievale solo sul prospetto Est.

Il prospetto Sud è interamente ricostruito in tempi recenti; il prospetto Nord, che ha subito numerosi interventi successivi, sembra conservare solo due corsi, neanche integri, della fase medievale.

### *Prospetto Particolare 1*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 4.96

**Altezza (c):** 4.67

**Altezza (dx):** 4.46

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 50.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

### Murature medievali:

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

### Note:

Il prospetto non conserva aperture medievali.

A sinistra i conci del prospetto Sud (non medievale) si appoggiano al filo dell'angolata originaria.

Al piano 1 si registra la presenza di tre buche alli-



neate di grandi dimensioni tagliate nella muratura in epoca post-medievale e in seguito tamponate; non è chiara la loro funzione.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

## Piano 2

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

## Corpo di Fabbrica 2

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 6

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 56

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 3

### **Cronologia:**

Anteriore a: CF3

### **Definizione:**

Edificio civile in via delle Ripe, 10.

### **Descrizione:**

Edificio civile in via delle Ripe, 10.

Conserva murature medievali nel prospetto Sud (PP1), mentre gli altri prospetti sono scarsamente visibili perché all'interno di un'area dissestata alla quale è interdetto l'accesso.

Un corpo di fabbrica moderno si addossa a quello in esame sul lato Ovest, mentre sul lato Sud si addossa il CF3.

Rifacimenti moderni sono visibili nell'attuale sistema di aperture e nell'aggiunta della scarpa.

Un'apertura originaria, ora tamponata, si conserva al piano 3 del PP1.

### **Osservazioni:**

La particella catastale di cui il corpo di fabbrica fa parte è una, ma è con tutta probabilità il risultato dell'unione di almeno due corpi di fabbrica.

## Prospetto Particolare 1



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 13.63

**Altezza (c):** 13.63

**Altezza (dx):** 13.63

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 85.0

**% stratigrafia medievale:** 20.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadriati

conci squadriati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

### **Note:**

Al piano 1 si addossa una scarpa realizzata in epoca post-medievale che oblitera il paramento. Murature medievali sono quindi visibili al piano 2 e 3.

## Piano 1

### **Note:**

Non sono visibili murature medievali a causa della presenza di una scarpa realizzata in epoca post-medievale.

## Piano 2

### **Materiali:**

Tufo (fase 1)

## Piano 3

### **Materiali:**

Tufo (fase 1)

### **DX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Finestra

### **Note:**

L'apertura conserva solo lo stipite destro della fase originaria ed è oggi tamponata.

## Corpo di Fabbrica 3

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 6

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 60

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo

**PP Visibili:** 3

### **Cronologia:**

Posteriore a: CF2

### **Definizione:**

Edificio civile in via delle Ripe, 8.

### **Descrizione:**

Edificio civile a pianta poligonale irregolare posto in via delle Ripe.

Conserva murature medievali nel prospetto Sud-Ovest (PP1).

Non conserva aperture originarie e la muratura medievale, costituita da conci sub-quadrati di tufo, si concentra nella metà sinistra del prospetto.

Al piano 1 si segnala l'aggiunta di una scarpa.

*Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Ovest

**Altezza (sx):** 11.6

**Altezza (c):** 11.6

**Altezza (dx):** 11.6

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 39.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** Sì

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

### **Note:**

Tutte le aperture del prospetto sono state realizzate in epoca post-medievale.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo (fase 1)

## Piano 2

### **Materiali:**

Tufo (fase 1)

## Piano 3

### **Materiali:**

Tufo (fase 1)

# Complesso Architettonico 7

## **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**Sigla:** SRN

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

## **Definizione:**

Isolato urbano a Nord dell'abitato di Sorano.

## **Descrizione:**

Isolato urbano posto a Nord dell'abitato di Sorano in fondo a via Rocca Vecchia.

Comprende la grande struttura sub-quadrata del "Cortilone" dal quale si dipartono due brevi serie di abitazioni civili. Il lato Ovest è difficilmente visibile e accessibile a causa della topografia del luogo situato su un affioramento tufaceo di notevole altezza.

## **Conservazione:**

Mediocre.

## **Corpo di Fabbrica 1**



## **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 7

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 28

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Scarso

**PP Visibili:** 3

## **Definizione:**

Edificio civile tra via Carducci e via Rocca Vecchia.

## **Descrizione:**

Edificio civile posto tra via Carducci e via Rocca Vecchia impostato direttamente su un affioramento roccioso di tufo giallo.

Il prospetto su via Carducci ha due piani in più fuori terra edificati contro roccia dei quali sono ancora visibili le fondazioni sull'affioramento regolarizzato.

Il prospetto Sud (PP 2) non conserva altro che qualche concio dell'angolata destra in fase la muratura originaria del prospetto Ovest (PP3).

La pianta è poligonale.

## **Prospetto Particolare 1**



## **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 11.05

**Altezza (c):** non rilevabile

**Altezza (dx):** non rilevabile

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 60.0

**% stratigrafia medievale:** 15.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

## **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

**Finitura:**

spianata

## **Note:**

L'edificio si appoggia nella parte restaurata ad un'imponente struttura di epoca post-medievale detta "Cortilone".

Conserva tracce di muratura medievale solo al piano 1 dove comunque si notano interventi successivi.

La parte sommitale del paramento presenta una muratura in conci di dimensioni leggermente inferiori in tufo di colore più scuro forse attribuibile ad un'epoca post medievale.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo (fase 1)

*Prospetto Particolare 2*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 4.70

**Altezza (c):** 5.30

**Altezza (dx):** 5.80

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 15.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci quadrati

conci quadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

### **Note:**

Il prospetto conserva un massimo di sei corsi in conci perfettamente quadrati alla base sul lato sinistro. In giunti e letti sono presenti rari frammenti di laterizio che sembrano frutto di un consolidamento. La finitura superficiale è scarsamente conservata a causa del deterioramento del litotipo, ma dove è visibile si presenta spianata.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

## Corpo di Fabbrica 2

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 7

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 32

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Pessimo, alcuni cunei dell'arco e della muratura adiacente sono stilati a cemento

**PP Visibili:** 2

### **Definizione:**

Edificio civile in via Rocca Vecchia, 6a.

### **Descrizione:**

Edificio a pianta quadrangolare posto in via Rocca Vecchia, 6a.

Il prospetto su via Rocca Vecchia conserva un lacerato di paramento medievale e i resti di un arco, mentre quello Ovest su via Carducci sembra appartenere ad un'epoca successiva.

Il corpo di fabbrica sorge in appoggio al fronte roccioso quindi i primi due piani su via Carducci sono costruiti controroccia.

Entrambi i prospetti sono consolidati con stilature di cemento a filo e al PP1 è addossata al piano 2 una rampa di accesso a cavallo della strada.

### **Osservazioni:**

La particella catastale è il risultato dell'accorpamento con il corpo di fabbrica a Nord.

*Prospetto Particolare 1*

### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 7.8

**Altezza (c):** 6.4

**Altezza (dx):** 5.8

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 10.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci quadrati

conci quadrati **(A)**



Finitura:  
spianata  
spianata (A)

**Note:**

I resti di muratura medievale occupano attualmente parte del piano 2, ma sembra di potervi leggere le tracce di un doppio spiovente appena quattro corsi sopra l'arco.

**Piano 1****Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**CSX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portale

**Estradosso:** A sesto acuto

**Note:**

Restano quattro cunei ai lati dell'arco e il negativo dell'estradosso.

Il tamponamento appartiene alla fase conservata immediatamente successiva.

**Piano 2****Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Corpo di Fabbrica 3****Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 7

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 23

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specifi care:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Buono

**PP Visibili:** 1

**Definizione:**

Edificio civile in via Carducci, 23 e 15.

**Descrizione:**

Edifi cio a civile posto in via Carducci 23 e 15 al limite Nord-Ovest dell'abitato di Sorano.

Questa localizzazione rende visibile solo un prospetto (quello Nord-Est) poiché l'altro è inaccessibile a causa della ripida pendenza dell'affioramento roccioso.

Il prospetto Nord-Est (PP1) nonostante il restauro di giunti e letti in cemento e la parziale ricostruzione del paramento conserva ancora visibili tre fasi medievali, i resti di due aperture e di uno spiovente al piano 1.

**Osservazioni:**

L'edificio è indicato con una sola particella catastale, ma vi sono oggi due abitazioni (civici 23 e 15)

Prospetto Particolare 1

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Est

**Altezza (sx):** 6.0

**Altezza (c):** 7.5

**Altezza (dx):** 9.0

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 7

**Fasi medievali:** 3

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 65.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** no

**Murature medievali:**

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadro

conci squadrate

conci squadrate (A)

Finitura:

spianata

spianata (A)

**Note:**

Il prospetto conserva ancora tre fasi attribuibili al periodo medievale nonostante i restauri e gli interventi ricostruttivi.

Fase 1: edificio a sinistra a due piani.

Fase 2: ampliamento a destra e rialzamento di un piano.

Fase 3: apertura centrale realizzata in epoca tardo medievale.

**Piano 1****Materiali:**

Tufo (fase 1, 2, 3)

**C:**

**Fasi:** 3, 4, 5

**Apertura:** Portalino

**Estradosso:** A sesto ribassato

**Intradosso:** A sesto ribassato

**DX:**

**Fasi:** 1, 2, 3, 4

**Apertura:** Portale

**Estradosso:** A sesto ribassato

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Note:**

L'apertura al centro, il cui arco è costituito solo da due cunei, è ancora attribuibile ad un periodo medievale sebbene molto tardo. Il portalino è oggi tamponata.

Il portale a destra conserva solo l'arco costituito da quattro cunei sui due centrali dei quali è presente il nodo di Salomone. L'apertura è stata oggi sostituita da una moderna.

---

## Piano 2

### **Materiali:**

Tufo (fase 1, 2, 3)

## Piano 3

### **Materiali:**

Tufo (fase 2, 3)

# Complesso Architettonico 8

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**Sigla:** SRN

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### **Definizione:**

Isolato urbano compreso tra via S. Monaca, via Pianello, piazza Vanni, via Rocca Vecchia e via dell'Archetto.

### **Descrizione:**

Isolato urbano compreso tra via S. Monaca, via Pianello, piazza Vanni, via Rocca Vecchia e via dell'Archetto.

Il complesso ha forma irregolare e si sviluppa ai piedi del Masso Leopoldino, a Nord dell'abitato di Sorano.

Tra i diversi corpi che lo compongono se ne conservano quattro con resti di muratura medievale, mentre gli altri si presentano in stato di rudere o ristrutturati.

## ***Corpo di Fabbrica 1***

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 8

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 96

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Discreto

**PP Visibili:** 3

### **Definizione:**

Edificio civile posto in via del Pianello.

### **Descrizione:**

Edificio civile di forma poligonale prospiciente via del Pianello; conserva murature medievali soltanto sul prospetto Sud-Est (PP1).

Gli altri due prospetti visibili (Nord-Est e Sud-Ovest) sono quasi completamente intonacati.

### **Conservazione**

Discreto



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Est

**Altezza (sx):** 9.9

**Altezza (c):** 3.8

**Altezza (dx):** 9.13

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 40.0

**% stratigrafia medievale:** 25.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci quadrati

conci quadrati (A)

**Finitura:**

spianata

spianata (A)

**Note:**

Il prospetto conserva tracce di muratura medievale ai piani 2 e 3; il resto del prospetto è in gran parte intonacato.

**Piano 1**

**Note:**

Non sono visibili resti di muratura medievale a causa della presenza di intonaco.

**Piano 2**

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**MDX:**

**Fasi:** 1, 2

**Apertura:** Portale

**Intradosso:** A tutto sesto

**Estradosso:** A tutto sesto

**Note:**

Il concio di chiave dell'arco dell'apertura medio-destra è formato da un piccolo cuneo centrale e da due conci laterali di dimensioni inferiori rispetto a quelle degli altri componenti dell'arco.

Si conservano tre corsi dell'angolata destra in corrispondenza dell'imposta dell'arco.

**Piano 3**

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Corpo di Fabbrica 2**

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 8

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 80

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 5

**Definizione:**

Edificio civile in via Rocca Vecchia, 27.

**Descrizione:**

Edificio civile posto in via Rocca Vecchia, 27 che conserva murature medievali nel prospetto Nord-Ovest.

Si tratta di un setto murario in tufo rossastro con andamento leggermente diverso da quello del prospetto dell'edificio attuale.

Gli si appoggia a sinistra, sul lato Nord, un corpo di fabbrica che non conserva murature medievali.

Non si rileva la presenza di aperture originarie.



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Ovest

**Altezza (sx):** 10.9

**Altezza (c):** 11.1

**Altezza (dx):** 11.3

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate a squadro

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

**Note:**

Si conserva solo una porzione di muratura senza aperture originarie localizzata nella parte centrale sinistra del prospetto.

Le tracce più consistenti si conservano ai piani 2 e 3, ma una piccola porzione di muratura si registra anche al piano 1.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo rossastro (fase 1)

**Piano 2**

**Materiali:**

Tufo rossastro (fase 1)

**Piano 3**

**Materiali:**

Tufo rossastro (fase 1)

**Corpo di Fabbrica 3**

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 8

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 76

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Scarso

**PP Visibili:** 4

**Definizione:**

Edificio civile in via Rocca Vecchia, 2.

**Descrizione:**

Edificio civile di forma poligonale posto in via Rocca Vecchia, 2.

La struttura presenta quattro prospetti visibili, ma solo tre conservano murature medievali.

Lo stato di conservazione è scarso per i giunti e i letti che impediscono di capire con chiarezza se si tratti di una muratura medievale o meno.

Non si conservano aperture originarie se non forse nel PP1.

L'edificio è costruito su un affioramento di tufo regolarizzato e i livelli di quota sono quindi diversi tra il PP1 e i PP2 e PP3.

Prospetto Particolare 1



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Ovest



**Altezza (sx):** 12.0  
**Altezza (c):** 13.0  
**Altezza (dx):** 12.53  
**Piani:** 4  
**Piani medievali:** 2  
**Fasi:** 4  
**Fasi medievali:** 1  
**% stratigrafia:** 90.0  
**% stratigrafia medievale:** 15.0  
**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** Sì  
**Affidabilità:** 1  
**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

Posa in opera:  
 corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:  
 pietre sbazzate a squadra  
 conci squadriati  
 conci squadriati **(A)**

Finitura:

spianata  
 spianata **(A)**

### **Note:**

Il prospetto poggia direttamente su un affioramento di tufo.

Sopra l'attuale ingresso in laterizi si notano due conci di un arco. Non è chiaro però se l'apertura sia in fase con la muratura a causa della presenza di due zeppe lamellari che potrebbero indicare sia l'inserimento in un taglio (l'apertura sarebbe quindi post-medievale) che un livellamento della roccia (l'apertura potrebbe quindi essere stata realizzata in epoca medievale).

L'andamento è irregolare e la parte destra a causa dell'addossamento di altri corpi di fabbrica non è chiaramente visibile.

Alcuni conci presentano una sovralavorazione a punta e la ricostruzione è realizzata in tufo giallo.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

### **C:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portale

**Intradosso:** A tutto sesto

**Estradosso:** A tutto sesto

### **Note:**

Non è chiaro se il portale sia in fase con la muratura poiché la presenza di due zeppe lamellari poste al di sopra potrebbe anche indicare il tamponamento di un taglio realizzato in epoca successiva.

Si conserva solo parte dell'imposta e due cunei a sinistra dell'arco.

La lettura dell'apertura è compromessa dalla realizzazione in epoca recente di una porta in laterizi.

## Piano 2

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

*Prospetto Particolare 2*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 8.0

**Altezza (c):** 8.0

**Altezza (dx):** 8.5

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 30.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

Posa in opera:  
 corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:  
 pietre sbazzate a squadra  
 pietre sbazzate a squadra **(A)**

Finitura:

spianata  
 spianata **(A)**

### **Note:**

Il prospetto conserva tracce di muratura medievale nella parte centrale.

L'angolata destra e la parte sommitale del rialzamento sono ricostruite.

Non si conservano aperture medievali.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Note:**

Si conserva solo l'angolata sinistra.

**Piano 2****Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Piano 3****Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Note:**

Si conserva solo l'angolata sinistra.

*Prospetto Particolare 3*

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 8.6

**Altezza (c):** 8.18

**Altezza (dx):** 8.3

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate a squadro

pietre sbazzate a squadro **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

**Note:**

Il prospetto conserva tracce di muratura medievale nella parte inferiore del paramento.

Si notano numerosi tagli da attribuire a epoche successive per la realizzazione di aperture e il rialzamento dell'edificio.

**Piano 1****Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Piano 2****Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Piano 3****Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Note:**

Si conservano solo pochi conci dell'angolata destra.

**Corpo di Fabbrica 4****Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 8

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 78

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Discreto, ma giunti e letti stilati.

**PP Visibili:** 3

**Definizione:**

Edificio civile in via Archetto della Rocca Vecchia, 6-8.

**Descrizione:**

Edificio civile posto tra via Rocca Vecchia e via Archetto della Rocca Vecchia.

Conserva murature medievali su due dei prospetti visibili, ma non si registra la presenza di nessuna apertura originaria fatta eccezione per una finestra sul prospetto Ovest (PP3) della quale però si conservano solo gli stipiti.

La muratura su questo lato (PP3) si presenta però molto più restaurata, di difficile lettura e visibile solo da una notevole distanza; per questi motivi non è stata analizzata. Solo all'ultimo piano si conservano resti murari compatibili con le murature di PP1 e PP2.



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 3.6

**Altezza (c):** 4.2

**Altezza (dx):** 4.9

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 75.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadro

conci squadri

conci squadri **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

**Note:**

Il prospetto si imposta su un piccolo affioramento di tufo e conserva murature medievali nella porzione sinistra del paramento.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**Piano 2**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 4.9

**Altezza (dx):** 5.1

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 45.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadro

conci squadri

conci squadri **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

**Note:**

Il prospetto conserva tracce di una apertura nella parte sinistra del paramento.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**DX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portalino

**Note:**

Presso l'angolata destra si notano i resti dello stipite destro di una apertura, forse un portalino, tamponata in fase 2, parzialmente coperto da una grondaia,

ma in fase con la muratura.

## Piano 2

### **Materiali:**

Tufo (fase 1)

## Complesso Architettonico 9

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**Sigla:** SRN

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### **Definizione:**

Isolato urbano posto tra via del Lato e via dei Merli.

### **Descrizione:**

Isolato urbano di forma irregolare posto tra via del Lato e via dei Merli con sviluppo Sud-Est/Nord-Ovest.

Il complesso si trova al limite Nord-Est dell'abitato di Sorano presso la porta dei Merli.

Lo stato di conservazione è scarso e presenta tracce di murature medievali solo su due corpi di fabbrica mentre gli altri sono ristrutturati.

### **Conservazione:**

scarso

## Corpo di Fabbrica 1



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 9

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 187

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Militare, civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Militare, residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Discreto

**PP Visibili:** 2

### **Definizione:**

Isolato urbano posto tra via del Lato e via dei Merli.

### **Descrizione:**

Edificio civile, compreso tra via dei Merli e via del Lato, con ingresso su quest'ultima al civico 2.



La localizzazione a Nord-Est del sito, affacciato sul fosso del Ghetto (Fiume Lente), farebbe pensare ad una possibile posizione lungo le mura perimetrali dell'abitato e quindi ad una doppia funzione militare e civile.

Conserva tracce di murature medievali solo sul prospetto Nord-Est (PP1), compromesso comunque da interventi successivi per la realizzazione di scarpa, contrafforte e finestre.

Sul prospetto Sud-Ovest si notano tre corsi non integri, forse appartenenti all'originaria struttura medievale sebbene non sia possibile stabilirlo con certezza a causa dei numerosi interventi successivi.

#### Prospetto Particolare 1



#### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Est

**Altezza (sx):** 13.3

**Altezza (c):** 14.4

**Altezza (dx):** 13.9

**Piani:** 5

**Piani medievali:** 5

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 35.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

#### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrate

conci squadrate **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

#### **Note:**

Il piano 1 e 2 non sono visibili a causa della presenza di una scarpa realizzata in epoca post-medievale.

Il piano 5 è poco visibile per l'altezza troppo elevata e non è chiaro se sia attribuibile al periodo medievale.

Non si conservano aperture medievali e si registrano interventi successivi per l'apertura di finestre, della scarpa e del contrafforte.

Anche la buca pontata al piano 3 sembra essere tagliata in epoca successiva.

## Piano 1

#### **Note:**

Non sono visibili murature medievali per la presenza di una scarpa addossata in epoca post-medievale.

## Piano 2

#### **Note:**

Non sono visibili murature medievali per la presenza di una scarpa addossata in epoca post-medievale.

## Piano 3

#### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

## Piano 4

#### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

## Piano 5

#### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

## Corpo di Fabbrica 2



#### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 9

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 181

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Discreto

**PP Visibili:** 2

**Definizione:**

Edificio civile in via del Lato, 2-4-8

**Descrizione:**

Edificio civile posto tra via del Cotone e via del Lato con ingresso su quest'ultima.

Conserva murature medievali solo sul prospetto Sud-Ovest (PP1), mentre gli altri sono obliterati costruzioni posteriori.

*Prospetto Particolare 1*

**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Ovest

**Altezza (sx):** 5.81

**Altezza (c):** 5.29

**Altezza (dx):** 6.57

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** Sì

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

**Note:**

Il prospetto è compromesso al piano 1 dall'apertura di porte moderne anche se conserva comunque tracce di aperture medievali.

## Piano 1

**Materiali:**

Tufo giallo chiaro (fase 1)

**DX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Portalino

**Note:**

Lo stato di conservazione del portalino è pessimo a causa della realizzazione di una nuova apertura. Conserva solo parte dello stipi destro e il primo concio dell'arco.

## Piano 2

**Materiali:**

Tufo giallo chiaro (fase 1)

**CDX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto ribassato

**Note:**

La finestra conserva solo lo stipite destro, il concio di imposta dell'arco e i primi tre della ghiera dell'arco.

# Complesso Architettonico 10

Prospetto Particolare 1

Sorano

## **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**Sigla:** SRN

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

## **Definizione:**

Isolato urbano compreso tra via del Merli e via del Casalino.

## **Descrizione:**

Isolato urbano compreso tra via del Merli e via del Casalino posto a Nord-Est dell'abitato.

Conserva solo un corpo di fabbrica, situato a Nord-Ovest del complesso architettonico, con murature medievali su due prospetti (Sud-Ovest e Nord-Est).

## **Conservazione:**

Mediocre.

## **Corpo di Fabbrica 1**

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 10

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 306

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Discreto

**PP Visibili:** 2

### **Definizione:**

Edificio civile in via dei Merli, 16.

### **Descrizione:**

Edificio civile posto nella parte più occidentale del complesso architettonico con accesso da via dei Merli, 16.

Conserva resti di murature medievali nei due prospetti visibili Sud-Ovest (PP1) e Nord-Est (PP2), entrambi con tracce di spioventi.

Il corpo di fabbrica è indicato nel catasto con una particella che presenta una forma poligonale; solo la sua porzione orientale, di forma rettangolare presenta murature medievali su i due prospetti visibili, mentre è posteriore la parte occidentale, ad essa addossata in un momento successivo.

A supporto dell'ipotesi che in origine il corpo di fabbrica avesse una forma rettangolare è la presenza di un tratto di muratura perpendicolare al PP2 visibile all'interno della cantina dell'adiacente n° 22 di via dei Merli.

### **Osservazioni:**

La particella catastale di riferimento è probabilmente il risultato dell'unione di due corpi di fabbrica.



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud-Ovest

**Altezza (sx):** 6.1

**Altezza (c):** 5.5

**Altezza (dx):** 4.8

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

**Finitura:**

spianata

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo giallo chiaro (fase 1)

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Tufo giallo chiaro (fase 1)



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Est

**Altezza (sx):** 12.6

**Altezza (c):** 11.6

**Altezza (dx):** 11.2

**Piani:** 4

**Piani medievali:** 3

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 70.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

**Note:**

In corrispondenza del piano 2 si registra la presenza di un concio della ghiera di un arco a tutto sesto con imposta triangolare.

A sinistra si trova probabilmente un'altra finestra di cui si conservano però solo alcuni conci degli stipiti.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Piano 2**

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**SX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Finestra

**MDX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Finestra

**Estradosso:** A tutto sesto

**Note:**

Le due aperture sono compromesse da interventi successivi e difficilmente leggibili.

**Piano 3**

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)



# Complesso Architettonico 11

## Informazioni generali:

**Sito:** 10205

**Sigla:** SRN

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

## Definizione:

Isolato urbano compreso tra via del Borgo e il fossato ai limiti Sud-Ovest dell'abitato.

## Descrizione:

Isolato urbano compreso tra via del Borgo e il fossato ai limiti Sud-Ovest dell'abitato.

La posizione topografica del complesso architettonico, prospiciente il fossato, farebbe pensare ad una funzione militare - difensiva oltre che abitativa, come indicherebbe la muratura continua tra le due particelle catastali 390 e 391.


Conserva tre corpi di fabbrica con resti di murature medievali: due in via del Borgo (CF1 e CF3), l'altro lungo il fossato (CF2) che presenta una porzione molto ridotta e pesantemente restaurata.

A causa di interventi successivi che hanno interessato la ricostruzione dell'angolata, non è chiaro il rapporto tra CF1 e CF2; la continuità della muratura nel tratto lungo il fossato tra le particelle catastali 390 e 391 farebbe pensare che si tratti di un unico corpo di fabbrica con funzione militare - difensiva (CF2) sul quale è stato costruito un edificio civile (CF1).

## Conservazione:

Buono.

## **Corpo di Fabbrica 1**



## Informazioni generali:

**Sito:** 10205

**CA:** 11

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 391

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Militare, civile

**Specificare:** Abitazione su mura

**Funzione originaria:** Militare - residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 2

## Definizione:

Edificio in via del Borgo.

## Descrizione:

Edificio prospiciente via del Borgo che conserva parte di muratura medievale solo sul prospetto Est (PP1).

Al limite sinistro del prospetto si notano alcuni giunti allineati forse relativi all'angolata originaria più arretrata di quella attuale.

Sul lato Sud l'edificio si appoggia ai probabili resti di un tratto della cinta muraria. La localizzazione lungo il fossato farebbe pensare infatti ad una funzione anche difensiva della struttura; inoltre, dal momento che via del Borgo sbocca tutt'oggi in corrispondenza di un ponte, non si esclude che anche in origine quindi si trovasse una delle porte di accesso al borgo. Questa ipotesi è avvalorata dalla presenza dei resti di una porta nella fase post-medievale del PP1.

## *Prospetto Particolare 1*



## Informazioni generali:

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 4.95

**Altezza (c):** 6.6

**Altezza (dx):** 5.33

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 80.0

**% stratigrafia medievale:** 20.0

**Complessità stratigrafica:** 3

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

#### **Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

#### **Lavorazione:**

conci squadrate

#### **Finitura:**

spianata

### **Note:**

In basso a destra si conserva una porzione di paramento che mantiene corsi allineati con quelli della parte sinistra e lo stesso litotipo, ma non è chiaro se sia attribuibile ad una seconda fase medievale.

Nella parte centrale si notano alcuni conci dello stipite di una porta quasi interamente ricostruito in fase 3.

L'accesso a questa apertura si trova ad una quota superiore rispetto a quella attuale.

L'angolata sinistra è rimontata.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo giallo-rossastro (fase 1)

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Tufo giallo-rossastro (fase 1)

### **CSX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Finestra

### **Note:**

L'apertura conserva solo gli stipiti; quello destro inoltre presenta tracce della riduzione della luce dell'apertura con l'aggiunta di due conci forse in fase 2.

La finestra è oggi tamponata.

## **Corpo di Fabbrica 2**



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 11

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 390 - 391

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Mura di cinta

**Funzione originaria:** Militare

**Funzione attuale:** Spazio aperto

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 2

### **Definizione:**

Tratto di mura prospiciente il fossato a Ovest dell'abitato.

### **Descrizione:**

Corpo di fabbrica prospiciente il fossato a Sud-Ovest dell'abitato e corrispondente alla parziale unione di due particelle catastali (390 e 391). Questo elemento insieme alla localizzazione topografica farebbe pensare ad una funzione militare-difensiva e porterebbe a identificare la struttura come i resti di un breve tratto della cinta muraria che cingeva il borgo su questo lato. La struttura inoltre si ammorsava probabilmente ai conci aggettanti presenti nella porzione meridionale del CA3, situazione che si verifica anche nel borgo di Castell'Azzara. Si conservano due prospetti: quello Nord (PP2) di esigue dimensioni, quello Sud (PP1) presenta sul lato destro (all'interno della particella 391) una pesante stilatura a cemento di giunti e letti, ma è comunque ben riconoscibile la continuità di muratura con il lato sinistro non restaurato (particella 390).

#### *Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** non rilevabile

**Altezza (c):** non rilevabile

**Altezza (dx):** non rilevabile

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 2

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 70.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

#### **Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

#### **Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadra

Finitura:  
regolarizzata  
spianata

## Piano 1

Materiali:  
Tufo giallo (fase 1)

## Piano 2

Materiali:  
Tufo giallo (fase 1)

*Prospetto Particolare 2*

### Informazioni generali:

**Orientamento:** Nord  
**Altezza (sx):** 3.0  
**Altezza (c):** 0.7  
**Altezza (dx):** 2.0  
**Piani:** 1  
**Piani medievali:** 1  
**Fasi:** 2  
**Fasi medievali:** 1  
**% stratigrafia:** 80.0  
**% stratigrafia medievale:** 70.0  
**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** Parziale  
**Affidabilità:** 3  
**Aree intonacate:** Sì

### Murature medievali:

Posa in opera:  
corsi orizzontali e paralleli  
Lavorazione:  
pietre sbozzate a squadro  
Finitura:  
regolarizzata  
spianata

## Piano 1

Materiali:  
Tufo giallo (fase 1)

## Corpo di Fabbrica 3

### Informazioni generali:

**Sito:** 10205  
**CA:** 11  
**Foglio catastale:** 120  
**Particella:** 385  
**Sigla:** SRN  
**Tipologia:** Civile  
**Specificare:** Abitazione  
**Funzione originaria:** Residenziale  
**Funzione attuale:** Residenziale  
**Stato di conservazione:** Mediocre  
**PP Visibili:** 4

### Definizione:

Edificio civile in via del Borgo, 46-52.

### Descrizione:

Edificio civile posto in via del Borgo, 46-52.  
La struttura conserva tracce di murature medievali solo sul prospetto Nord (PP1).  
I prospetti Est e Sud sono ricostruiti, mentre il prospetto Ovest è in pessimo stato di conservazione.  
Sul PP1 si notano numerosi interventi moderni tra i quali la realizzazione di tre aperture e una scala post-medievale.

*Prospetto Particolare 1*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Nord  
**Altezza (sx):** 4.11  
**Altezza (c):** 9.73  
**Altezza (dx):** 10.12  
**Piani:** 3  
**Piani medievali:** 3  
**Fasi:** 4  
**Fasi medievali:** 1  
**% stratigrafia:** 80.0  
**% stratigrafia medievale:** 40.0  
**Complessità stratigrafica:** 1  
**Restauro giunti e letti:** Sì  
**Affidabilità:** 2  
**Aree intonacate:** No

### Murature medievali:

Posa in opera:  
corsi orizzontali e paralleli  
Lavorazione:  
pietre sbozzate a squadro  
conci squadri  
conci squadri (**A**)  
Finitura:  
spianata  
spianata (**A**)

### Note:

Il paramento medievale non presenta aperture originarie.  
Il materiale è costituito da tufo giallo che in facciata si presenta grigio.  
L'ingresso attuale corrisponde ad una apertura pre-

cedente ad arco relativa alla fase 2 (post-medievale) così come l'apertura a centro-destra tamponata in fase 4.

## Piano 1

### **Note:**

Non si conservano murature medievali.

## Piano 2

### **Informazioni generali:**

Buca pontaia

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

### **Note:**

Non ci sono aperture medievali. A medio-destra si nota la presenza di un taglio di forma sub-polygonale, realizzato in epoca post-medievale, per l'asportazione di un oggetto non meglio identificabile.

## Piano 3

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

### **Note:**

Si nota la presenza di una buca pontaia tamponata all'estrema destra del prospetto.

# Complesso Architettonico 12

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**Sigla:** SRN

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### **Definizione:**

Isolato urbano compreso tra via della fontanella, via del Borgo e via delle Ripe.

### **Descrizione:**

Isolato urbano compreso tra via della fontanella, via del Borgo e via delle Ripe.

Presenta passaggi coperti ed è costituito da diversi corpi di fabbrica di cui due con murature medievali.

Lo stato di conservazione delle murature medievali non va oltre il mediocre.

Conserva l'originaria funzione residenziale.

### **Conservazione:**

Mediocre.

## Corpo di Fabbrica 1

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 12

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 252

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 6

### **Definizione:**

Isolato urbano compreso tra via della Fontanella, via del Borgo e via delle Ripe.

### **Descrizione:**

Edificio civile tra via delle Ripe e via della Fontanella Vecchia attualmente allo stato di rudere.

Conserva murature medievali in via delle Ripe sul prospetto Nord-Est (PP1) e, meno leggibili, sul prospetto Sud.

Presenta aperture originarie al piano 1 e al piano 2 del PP1; la prima tamponata e riadattata per l'attuale apertura più piccola, la seconda è tamponata.

Giunti allineati si notano alla sinistra dell'apertura al piano 2, sul limite della muratura medievale, e potrebbero corrispondere a una seconda finestra.





**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord-Est

**Altezza (sx):** 6.2

**Altezza (c):** 7.1

**Altezza (dx):** 6.6

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 85.0

**% stratigrafia medievale:** 45.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci quadrati

conci quadrati (A)

**Finitura:**

spianata

spianata (A)

**Note:**

L'angolata destra è interamente ricostruita, mentre la sinistra si conserva solo in basso.

Conserva resti di aperture medievali ai piani 1 e 2.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**MDX:**

**Fasi:** 1, 2

**Apertura:** Portale

**Intradosso:** A sesto ribassato

**Estradosso:** A sesto ribassato

**Note:**

Il portale conserva solo la ghiera e lo stipite sinistro.

L'apertura è tamponata e all'interno vi è stata ricavata una porta.

**Piano 2**

**Materiali:**

Tufo (fase 1)

**CDX:**

**Fasi:** 1

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** Architrave

**Estradosso:** Architrave

**Note:**

L'apertura è tamponata.

Prospetto Particolare 2



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 6.6

**Altezza (c):** 6.54

**Altezza (dx):** 6.5

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 6

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 90.0

**% stratigrafia medievale:** 30.0

**Complessità stratigrafica:** 2

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci quadrati

**Finitura:**

spianata

**Note:**

il prospetto presenta due fasi medievali di cui la pri-

ma, al centro, in conci di tufo giallo, e la seconda, nella parte medio-destra, per lo più in conci di tufo rossastro.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo (fase 1 e 2)

## Piano 2

### **Materiali:**

Tufo (fase 1 e 2)

### **MDX:**

**Fasi:** 2

**Apertura:** Finestra

### **Note:**

La finestra conserva entrambi gli stipiti, ma non la copertura originaria che oggi presenta un architrave ligneo inserito in una muratura in laterizi.

## Corpo di Fabbrica 2



### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 12

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 378

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 4

### **Definizione:**

Edificio civile in via del Borgo, 3.

### **Descrizione:**

Il corpo di fabbrica, posto nella porzione coperta di via del Borgo, conserva murature medievali nella parte inferiore del prospetto Sud (PP1).

Resti di un arco si conservano nel primo tratto, con andamento diverso, del prospetto Ovest, ma si presenta attualmente tamponato e riadattato per l'apertura di una finestra in laterizi, nonché inserito in una muratura stilata e intonacata di difficile lettura.

### **Osservazioni:**

Davanti al PP1, in un altro corpo di fabbrica dello stesso complesso architettonico (particella 379) si conserva un brano di muratura di pochi corsi compreso tra il rifacimento dell'angolata a sinistra e l'arco del sottopasso a destra. Presenta giunti e letti molto larghi e un taglio di forma rettangolare non regolare nella parte sommitale.

### *Prospetto Particolare 1*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 3.7

**Altezza (c):** 3.7

**Altezza (dx):** 3.5

**Piani:** 1

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 85.0

**% stratigrafia medievale:** 45.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci quadrati

**Finitura:**

regolarizzati

### **Note:**

La muratura medievale si conserva nella parte inferiore.

Non si conservano aperture medievali.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo (fase 1)

## Complesso Architettonico 13

### Informazioni generali:

**Sito:** 10205

**Sigla:** SRN

**Funzione originaria:** Religiosa - residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

### Definizione:

Isolato urbano tra via del Borgo e via del Cimiterio.

### Descrizione:

Isolato urbano posto tra via del Borgo e via del Cimiterio comprendente il piccolo oratorio della Madonna del Borgo.

La presenza di questo piccolo edificio religioso all'interno di un complesso abitativo fa pensare ad una doppia funzione civile e religiosa.

Conserva resti di murature medievali in un solo corpo di fabbrica.

### Conservazione:

Scarso

### Corpo di Fabbrica 1



### Informazioni generali:

**Sito:** 10205

**CA:** 13

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 267

**Tipologia:** Religiosa, civile

**Specificare:** Annesso cappella - abitazione

**Funzione originaria:** Religiosa

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Buono

**PP Visibili:** 4

### Definizione:

Edificio civile in via del Borgo, 19.

### Descrizione:

Edificio civile posto in via del Borgo, 19.

Conserva tracce di murature medievali sui prospetti Ovest (PP1) e Nord (PP2).

I due prospetti presentano aperture con una tipologia ad arco con doppia ghiera che non trova altri esemplari nel borgo di Sorano.

La localizzazione presso la vicina cappella della Madonna del Borgo farebbe pensare ad una struttura annessa con funzione religiosa.

Le decorazioni con simboli geometrici presenti su uno degli archi ( nel PP2) non trovano riscontro nel borgo. L'edificio è oggi adibito ad uso residenziale.

Sul lato Sud gli si addossa un edificio post-medievale.

Si registrano numerosi interventi successivi su entrambi i prospetti.

### Prospetto Particolare 1



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 5.76

**Altezza (c):** 6.3

**Altezza (dx):** 6.27

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 45.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

### Murature medievali:

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate a squadro

pietre sbazzate a squadro (A)

conci squadrati

conci squadrati (A)

**Finitura:**

spianata

spianata (A)

### Note:

Il prospetto conserva tracce di muratura medievale solo nella metà superiore del paramento.

L'angolata sinistra è interamente ricostruita, sembra in due fasi e l'angolata destra è compromessa nella parte bassa dall'aggancio con un altro corpo di fabbrica.

Si registra la presenza di interventi successivi come il rifacimento del tetto e l'apertura di porte e finestre.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

## Piano 2

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

### **C:**

**Fasi:** 1, 2, 3, 4, 5

**Apertura:** Finestra

**Intradosso:** A tutto sesto

**Estradosso:** A tutto sesto

### **Note:**

La copertura della finestra è costituita da due archi a tutto sesto sovrapposti di cui quello più interno leggermente sottosquadro.

La tipologia non trova confronti nel borgo di Sorano, ma sembra essere in fase con la muratura.

*Prospetto Particolare 2*



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 6.1

**Altezza (c):** 5.8

**Altezza (dx):** 5.8

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 7

**Fasi medievali:** 1

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbozzate a squadra  
conci squadrati

**Finitura:**

spianata

### **Note:**

Il prospetto presenta tracce di muratura medievale nella parte bassa e centrale.

Le angolate sono interamente ricostruite.

Dell'apertura medievale si conserva solo lo stipite destro e due terzi della ghiera dell'arco, mentre lo stipite sinistro e i primi due conci della ghiera interna e l'ultimo di quella esterna sono reinserti.

L'apertura è oggi tamponata.

Il tetto è stato ricostruito.

Alla fase 3 (post-medievale) si attribuisce anche la realizzazione di una piccola finestra in alto a destra.

## Piano 1

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

### **MSX:**

**Fasi:** 1, 2, 3

**Apertura:** Portale

**Intradosso:** A tutto sesto

**Estradosso:** A tutto sesto

### **Note:**

La copertura del portale è costituita da due archi a tutto sesto concentrici dei quali quello interno leggermente sottosquadro.

Un arco simile si trova solo nell'adiacente PP1.

Il quarto e quinto concio da destra della ghiera esterna presentano una decorazione graffita a motivi geometrici così come alcuni conci della ghiera interna (dal primo al quinto da destra).

## Piano 2

### **Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)



## **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**Sigla:** SRN

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

## **Definizione:**

Isolato urbano in via del Borgo.

## **Descrizione:**

Isolato urbano posto in via del Borgo, a Ovest dell'abitato di Sorano.

Conserva tracce di muratura medievale solo nel corpo di fabbrica più settentrionale.

La funzione residenziale attuale mantiene quella originaria.

## **Conservazione:**

Mediocre.

## **Corpo di Fabbrica 1**

### **Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 14

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 256

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Civile

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Buono

**PP Visibili:** 3

### **Definizione:**

Edificio civile in via del Borgo, 10.

### **Descrizione:**

Edificio civile posto in via del Borgo, 10.

La struttura ha forma rettangolare e conserva tracce di muratura medievale nel prospetto orientale (PP1) sul quale sono comunque presenti interventi costruttivi successivi.



### **Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** 6.25

**Altezza (c):** 6.63

**Altezza (dx):** 2.28

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 3

**Fasi medievali:** 2

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 25.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Sì

**Affidabilità:** 2

**Aree intonacate:** No

### **Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

### **Note:**

Il prospetto conserva resti di muratura medievale solo nella porzione sinistra del paramento; tutta la parte centrale e destra è ricostruita.

Si individuano due fasi medievali, in particolare:

Fase 1: primo edificio ad un piano del quale si conserva il tetto a spiovente.

Fase 2: rialzamento della fase 1.

## **Piano 1**

### **Materiali:**

Tufo giallo (fasi 1, 2)

## **Piano 2**

### **Materiali:**

Tufo giallo (fasi 1, 2)

# Complesso Architettonico 15

## Informazioni generali:

**Sito:** 10205

**Sigla:** SRN

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

## Definizione:

Isolato urbano tra via del Borgo, via del Cimiterio e piazza Padella.

## Descrizione:

Isolato urbano posto tra via del Borgo, via del Cimiterio dietro la piccola cappella della Madonna del Borgo.

Il complesso conserva tracce di murature medievali solo su un corpo di fabbrica.

L'attuale funzione abitativa mantiene quella originaria.

## Conservazione:

Scarso

## **Corpo di Fabbrica 1**

### Informazioni generali:

**Sito:** 10205

**CA:** 15

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 271

**Sigla:** SRN

**Specificare:** Abitazione

**Funzione originaria:** Residenziale

**Funzione attuale:** Residenziale

**Stato di conservazione:** Scarso

**PP Visibili:** 4

### Definizione:

Edificio civile in via del Borgo, 23 sede dell'"Ottava Rima".

### Descrizione:


Edificio civile posto in via del Borgo, 23.

La struttura ha forma poligonale irregolare, forse da attribuire al risultato dell'unione di più corpi di fabbrica, e conserva resti di murature medievali solo sul prospetto meridionale (PP1).

L'edificio si trova dietro la cappella della Madonna del Borgo, ma è distinto da esso.

A Est sembra addossarglisi un altro corpo di fabbrica, ma non è chiaramente leggibile a causa della posizione in un vicolo molto stretto.

## Prospetto Particolare 1



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Sud

**Altezza (sx):** 10.0

**Altezza (c):** 9.18

**Altezza (dx):** 6.58

**Piani:** 3

**Piani medievali:** 2

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 60.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** Parziale

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

### Murature medievali:

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

**Finitura:**

spianata

spianata **(A)**

### Note:

Il prospetto non presenta aperture medievali.

La struttura è stata rialzata di un piano in epoca post-medievale e poggia direttamente su un affioramento di tufo regolarizzato.

La parte bassa dell'angolata sinistra è rimontata.

La porzione destra del paramento non è visibile chiaramente a causa della distanza troppo ravvicinata.

## Piano 1

### Materiali:

Tufo giallo (fase 1)

## Piano 2

### Materiali:

Tufo giallo (fase 1)

# Complesso Architettonico 16

## Informazioni generali:

**Sito:** 10205

**Sigla:** SRN

**Funzione originaria:** Militare

**Funzione attuale:** Spazio aperto

## Definizione:

Area aperta situata nella porzione orientale dell'abitato tra via del Casalino e il fosso del Ghetto.

## Descrizione:

Area aperta situata nella porzione orientale dell'abitato tra via del Casalino e il fosso del Ghetto che conserva resti della probabile cinta muraria (CF1) in uno scarso stato di conservazione.

Il complesso non è oggi chiaramente identificabile topograficamente poiché corrisponde ad uno spazio aperto di raccordo tra due piani posti a quote diverse.

## Stato di conservazione:

Scarso

## Osservazioni:

Il complesso comprende due corpi di fabbrica che non possono essere messi in relazione tra loro.

Poiché si trovano topograficamente nella stessa area si è deciso comunque di inserirli in uno stesso complesso architettonico.

## **Corpo di Fabbrica 1**

### Informazioni generali:

**Sito:** 10205

**CA:** 16

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** -

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Militare

**Specificare:** Mura urbane

**Funzione originaria:** Cinta muraria

**Funzione attuale:** Rudere

**Stato di conservazione:** Mediocre

**PP Visibili:** 2

### Definizione:

Probabile tratto di cinta muraria sul fosso del Ghetto (via del Casalino).

### Descrizione:

Setto murario orientato Nord/Sud, edificato sul limite della scarpata del fosso del Ghetto.

Del corpo di fabbrica è osservabile il prospetto Ovest interno, mentre quello esterno è visibile a una certa distanza dalla sommità del fosso.

I paramenti di entrambi i prospetti appartengono a due diverse fasi di cui almeno la prima medievale.

Altri interventi, successivi ad entrambe, sono riconoscibili nel taglio di due feritoie strombate, di una finestra e una porta attualmente tamponate.

Il paramento di fase 1 è visibile per la maggior parte sul PP2 laddove foderà della roccia fino ad una quota più bassa.

Ancora sul prospetto esterno è visibile un incavo orizzontale in rottura forse per l'ancoraggio di un tetto o un apparato sporgente.

Sorano

### *Prospetto Particolare 1*



### Informazioni generali:

**Orientamento:** Ovest

**Altezza (sx):** 3.8

**Altezza (c):** 4.8

**Altezza (dx):** 6.0

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 5

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 100.0

**% stratigrafia medievale:** 40.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

### Murature medievali:

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

**Finitura:**

spianata

### Note:

Il prospetto conserva pochi conci, in basso a sinistra, relativi alla fase 1 del PP2.

## **Piano 1**

### Materiali:

Tufo (fase 1)



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Est

**Altezza (sx):** non rilevabile

**Altezza (c):** non rilevabile

**Altezza (dx):** non rilevabile

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 70.0

**% stratigrafia medievale:** 25.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 3

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

conci squadrati

**Finitura:**

regolarizzata

**Note:**

La superficie dei conci di fase 1 è estremamente degradata dagli agenti atmosferici.

Non è definibile con certezza se le fasi medievali siano più di una a causa della scarsa visibilità del prospetto visibile solo da una notevole distanza.

Non si conservano aperture.

Non è possibile rilevare le altezze perché il prospetto è inaccessibile.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)

**Corpo di Fabbrica 2**

**Informazioni generali:**

**Sito:** 10205

**CA:** 16

**Foglio catastale:** 120

**Particella:** 309

**Sigla:** SRN

**Tipologia:** Non definibile

**Funzione originaria:** Non definibile

**Funzione attuale:** Muro di retta - parapetto

**Stato di conservazione:** Scarso

**PP Visibili:** 1

**Definizione:**

Tratto di mura in fondo a via del Casalino.

**Descrizione:**

Setto murario conservato in modo molto parziale lungo via del Casalino.

Non è chiara la funzione originaria data anche la perpendicolarità della via che non tiene conto della morfologia del terreno; non sembra quindi far parte del circuito murario, ma piuttosto delimitare una via interna.

Il prospetto sembra tagliato sul lato destro verticalmente per l'inserimento di un arco ad esso perpendicolare.

Prospetto Particolare 1



**Informazioni generali:**

**Orientamento:** Nord

**Altezza (sx):** 5.2

**Altezza (c):** 5.0

**Altezza (dx):** 4.8

**Piani:** 2

**Piani medievali:** 1

**Fasi:** 4

**Fasi medievali:** 1

**% stratigrafia:** 98.0

**% stratigrafia medievale:** 45.0

**Complessità stratigrafica:** 1

**Restauro giunti e letti:** No

**Affidabilità:** 1

**Aree intonacate:** No

**Murature medievali:**

**Posa in opera:**

corsi orizzontali e paralleli

**Lavorazione:**

pietre sbazzate a squadro

**Finitura:**

spianata



**Note:**

Il prospetto presenta tracce di ricostruzioni successive.

Il paramento presenta una buca quadrata di grandi dimensioni con tutta probabilità ricavata in un secondo momento (post-medievale) grazie all'asportazione di un concio.

**Piano 1**

**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1)