



Sovana

Indicazioni bibliografiche: CAMMAROSANO, PASSERI 1976, p. 394, n. 61.7; CITTER 1995; COLLAVINI 1998, pp. 35, 52-54, 55n, 56-59, 67-68, 71, 80, 84, 95, 106, 112, 114, 119, 127, 142, 162-64, 169, 171, 174, 189, 198, 210, 218n, 223, 231, 241, 259, 275, 279, 283, 286, 298, 300-301, 310, 312, 324, 331, 333, 348, 349n, 352, 359-62, 365, 367-71, 373, 375n, 384n, 398n, 402, 409, 411n, 434, 444n, 448-49, 451, 454-56, 465, 474, 479n, 497, 498n, 507, 511, 512n, 513n, 540n, 549n, 560-61, 566, 569-70, 574; CORRIDORI 2004, p. 115-124; KURZE 2001; Repertorio Farinelli, 48.04; REPETTI 1833-1846, v. 5, p. 410-417, 705; v. 6S, p. 235-236.

SOVANA



Sovana

Sito 10206

Jacopo Fabbri

Informazioni generali:

Provincia: GR

Comune: Sorano

Località: Sovana

Sigla: SVN

12 Complessi Architettonici

14 Corpi di Fabbrica

21 Prospetti Particolari

Complesso Architettonico 1

Informazioni generali:

Sito: 10206

Sigla: SVN

Funzione originaria: Religiosa

Funzione attuale: Rudere

Definizione:

Complesso architettonico in piazza del Pretorio comprendente la chiesa di Santa Maria e di San Mamiliano.

Descrizione:

Complesso architettonico in piazza del Pretorio comprendente attualmente la chiesa di Santa Maria, la struttura di San Mamiliano, una loggia e altri edifici pubblici come il palazzo Bourbon del Monte.

Conservazione:

Mediocre. La chiesa di Santa Maria è ancora leggibile e non ci sono aree intonacate esterne come in San Mamiliano che però è stato recentemente intonacato all'interno. La struttura si conserva in stato di rudere ed è attualmente oggetto di restauri ancora in corso.

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10206

CA: 1

Foglio catastale: 158

Particella: D

Sigla: SVN

Tipologia: Religiosa

Specificare: Chiesa

Funzione originaria: Religiosa

Funzione attuale: Religiosa

Stato di conservazione: Buono

PP Visibili: 2

Definizione:

Chiesa di Santa Maria

Descrizione:

Chiesa a pianta rettangolare a tre navate scandite da pilastri ottagonali. L'interno ha subito numerosi

restauri e le pareti si presentano scialbate pur conservando a vista la tessitura muraria. La morfologia dei sei archi longitudinali non è omogenea: quelli del presbitero e i due adiacenti hanno sezione poligonale (come pure i due trasversali corrispondenti), mentre gli altri, che pure hanno doppia ghiera, sono a sezione quadrangolare. Sia la navata centrale, sia le laterali sono state rialzate sopra una precedente copertura a capanna (la navata centrale appare ora più alta di quelle laterali). Sul lato Sud sono stati addossati altri corpi di fabbrica, al lato Est il Palazzo Bourbon. L'esterno dell'abside ha attualmente un profilo mistilineo, ma la parte a sezione circolare sembra uno degli interventi più recenti. Il campanile è a vela nella parte absidale. L'accesso attuale è sul lato Nord attraverso un portale reinserito con arco a sesto acuto su architrave. La facciata è stata inglobata dentro il palazzo e completamente sostituita, all'esterno, da una muratura continua visibile da un ambiente del palazzo stesso. La controfacciata presenta un arcone cieco con il fondo intonacato e moderno sul quale sembrano poggiare le pareti della navata centrale.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 7.0

Altezza (c): 6.5

Altezza (dx): 6.6

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 4

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 80.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci quadrati

conci quadrati **(A)**

Finitura:

spianata

spianata **(A)**

Note:

Il prospetto conserva due fasi medievali che riguardano sia il paramento che le aperture. Alla fase 1 si attribuisce gran parte della muratura e la parte inferiore di tutte le aperture tranne quella a medio-destra. Alla fase 2 appartiene il rialzamento, la copertura ad archi delle aperture e il portalino a medio-destra.

Piano 1**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1 e 2)

MSX:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Portale

MDX:

Fasi: 2, 3

Apertura: Portalino

Intradosso: Piattabanda

Estradosso: Piattabanda

Note:

Il portale a medio-sinistra è stato modificato in fase 2 con una copertura a piattabanda; il tamponamento all'interno regge un affresco forse cinquecentesco.

Piano 2**Materiali:**

Tufo giallo (fase 1 e 2)

SX:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

C:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

DX:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

Note:

I coronamenti delle finestre sono tutti reinseriti. Forse l'apertura a sinistra si trova alla quota originaria, le altre sono ampliate verso l'alto in fase 2. In fase 2 tutte le aperture sono state modificate con una copertura ad arco a tutto sesto sia nell'intradosso che nell'estradosso. Le finestre sono tutte strombate (più ampie all'interno). L'apertura destra ha probabilmente una strombatura doppia, non molto visibile a causa del tamponamento; raddoppiata verso l'alto come testimoniano le zeppe in laterizi presenti nell'estradosso.

Prospetto Particolare 2**Informazioni generali:**

Orientamento: Sud-Ovest

Altezza (sx): 6.3

Altezza (c): 9.5

Altezza (dx): 7.5

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 95.0

% stratigrafia medievale: 15.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci quadrati

conci quadrati (A)

Finitura:

spianata

spianata (A)

Note:

Il prospetto ha subito un rialzamento del tetto in origine a capanna continua per tutte e tre le navate. Il profilo curvo della porzione destra è frutto di un intervento moderno. Sono presenti numerosi elementi di reimpiego in calcare nella parte bassa della fase 1, lacerti di muratura in tufo giallo si conservano nella parte sinistra. Le fasi successive vedono l'impiego prevalentemente di un litotipo più rossiccio. Non si conservano aperture medievali.

Piano 1

Materiali:

Tufo giallo (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Tufo giallo (fase 1)

Corpo di Fabbrica 2



Informazioni generali:

Sito: 10206

CA: 1

Foglio catastale: 158

Particella: 123

Sigla: SVN

Tipologia: Religiosa

Specificare: Chiesa

Funzione originaria: Religiosa

Funzione attuale: Rudere restaurato

Stato di conservazione: Scarso

PP Visibili: 4

Definizione:

Chiesa di San Mamiliano

Osservazioni:

L'edificio è indicato oggi sul catasto come spazio aperto.

Descrizione:

Chiesa di San Mamiliano posta ad Est dell'abitato in piazza Pretorio. L'edificio è prospiciente la chiesa di Santa Maria ed è collegata ad essa oggi tramite un palazzo con loggiato (Palazzo Bourbon del Monte). La struttura, in corso di restauro, versa in stato di rudere tanto che il soffitto è crollato. L'interno è stato completamente intonacato, mentre l'esterno conserva ancora la muratura a vista. L'edificio è inglo-

bato nella parte meridionale di una proprietà privata e non è visibile il prospetto Sud. L'orientamento è Ovest-Est, ma non si conserva la facciata originaria. Numerose sono le tracce di interventi costruttivi successivi.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 8,5

Altezza (c): 8.3

Altezza (dx): 7.8

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi: 7

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 95.0

% stratigrafia medievale: 55.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 2

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadriati (A)

Finitura:

spianata (A)

Note:

Il prospetto presenta numerose tracce di interventi costruttivi successivi. Tracce di intonaco si registrano per lo più sui tamponamenti. L'ultimo piano è ricostruito. Il prospetto è attraversato da due modanature poste su due livelli diversi; entrambe partono dal lato destro, ma non continuano fino al sinistro, anzi si allineano alla muratura.

Piano 1

Informazioni generali:

Buche pontae

Modanatura

Materiali:

Tufo (fase 1)

MSX:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

CSX:**Fasi:** 1**Apertura:** Finestra**Note:**


La finestra a centro-sinistra ha l'architrave rimontato, è tamponata e il tamponamento è intonacato. A medio-sinistra si notano due limiti verticali dell'ampiezza di una finestra, ma non presenta né una copertura, né l'eventuale taglio per la sua asportazione ed è quindi difficile stabilirne la natura. Sono presenti due buche pontaiate tamponate su due corsi diversi e una modanatura sul limite del piano.

Piano 2**Informazioni generali:**

Modanatura

Materiali:

Tufo (fase 1)

Prospetto Particolare 2**Informazioni generali:****Orientamento:** Nord**Altezza (sx):** 7.18**Altezza (c):** 7.1**Altezza (dx):** 7.1**Piani:** 2**Piani medievali:** 1**Fasi:** 4**Fasi medievali:** 1**% stratigrafia:** 95.0**% stratigrafia medievale:** 15.0**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** Sì**Affidabilità:** 2**Aree intonacate:** No**Murature medievali:***Posa in opera:*

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrati

conci squadrati **(A)***Finitura:*

spianata

spianata **(A)****Note:**

Il prospetto non conserva aperture medievali. Il piano 1, medievale, è realizzato con conci di tufo giallo, mentre la parte superiore (piano 2) è realizzato con un litotipo più rossiccio forse da attribuire ad un'epoca post-medievale (cfr. con CF1, PP2).

Piano 1**Materiali:**

Tufo (fase 1)

Piano 2**Materiali:**

Tufo (fase 1)

*Prospetto Particolare 3***Informazioni generali:****Orientamento:** Est**Altezza (sx):** 7.1**Altezza (c):** 8.34**Altezza (dx):** 7.15**Piani:** 2**Piani medievali:** 2**Fasi:** 5**Fasi medievali:** 1**% stratigrafia:** 85.0**Complessità stratigrafica:** 1**Restauro giunti e letti:** Parziale**Affidabilità:** 2**Aree intonacate:** Sì**Murature medievali:***Posa in opera:*

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrati

conci squadrati **(A)***Finitura:*

spianata

spianata **(A)****Note:**

Il prospetto presenta tracce di intonaco nella porzione centrale.

Non si conservano aperture medievali.

Piano 1**Materiali:**

Tufo (fase 1)

Piano 2**Materiali:**

Tufo (fase 1)

Complesso Architettonico 2



Informazioni generali:

Sito: 10206

Sigla: SVN

Funzione originaria: Religiosa

Funzione attuale: Religiosa

Definizione:

Complesso architettonico della Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo di Sovana.

Descrizione:

Complesso architettonico della Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo posto a Sud-Ovest dell'abitato di Sovana. La struttura si presenta oggi articolata a causa della realizzazione di contrafforti e della costruzione di vari edifici addossati, alcuni dei quali attribuibili al periodo post-medievale. La cattedrale è a tre navate, di cui quella centrale rialzata, divise da pilastri quadrati a cui si addossano semicolonne non tutte appartenenti alla stessa fase costruttiva. La facciata è oggi obliterata dall'edificio della canonica addossato alla chiesa sul lato Sud-Ovest. Sui prospetti laterali si conservano monofore strombate con colonnine in travertino e sul prospetto Nord-Ovest si trova un portale realizzato interamente in travertino con frammenti di plutei tranne i due capitelli con protomi leonine realizzati in arenaria. L'abside semicircolare è impostato su un tiburio più tardo e la copertura con volte a crociera costolonata è ricostruita. L'esterno del catino absidale presenta una decorazione con semicolonne in travertino (quattro centrali, parzialmente ricostruite) e lesene in tufo (due laterali, parzialmente ricostruite) legate ad un paramento in tufo giallo. Il coronamento doveva essere con arcate cieche in tufo delle quali se ne conservano tre all'estrema destra del prospetto. Al di sotto dell'area presbiteriale si trova una cripta con colonne di riuso. A Nord-Est, addossati all'abside, si trovano setti murari che chiudono una piccola area forse adibita a sepoltura. A Sud-Est si trovano i resti perimetrali di un corpo di fabbrica, che in origine doveva essere voltato, costituito da un setto murario con andamento Nord-Sud nel quale si conserva un arcone a tutto sesto in tufo giallo sorretto a sinistra da una colonna in travertino di reimpiego.

Conservazione:

Ottima: conserva sia i prospetti interni che esterni e i restauri sono poco invasivi.

Complesso Architettonico 3

Informazioni generali:

Sito: 10206

Sigla: SVN

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano lungo via del Duomo.

Descrizione:

Isolato urbano posto lungo via del Duomo composto da più edifici dei quali solo uno conserva tracce di muratura medievale nonostante le numerose ricostruzioni e il restauro di giunti e letti. Mantiene l'originaria funzione abitativa. Lo stato di conservazione è mediocre.

Conservazione:

Mediocre

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10206

CA: 3

Foglio catastale: 158

Particella: 59

Sigla: SVN

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio civile in via del Duomo, 47.

Osservazioni:

L'edificio è indicato nel catasto con una sola particella, ma è il risultato dell'unione di almeno due corpi di fabbrica. Il numero civico è comunque uno solo.

Descrizione:

Edificio civile posto in via del Duomo, 47. La struttura è indicata nel catasto con una sola particella, ma è il risultato dell'unione di almeno due corpi di fabbrica. nonostante i numerosi interventi costruttivi e di restauro si conservano ancora tracce di mura-

ture medievali sul prospetto Nord. Il prospetto Ovest sembra essere frutto di una ricostruzione post-medievale, come dimostra l'angolata destra del PP1 che sembra essere stata "scucita" per agganciare un paramento che doveva chiudere quello che ora è uno spazio aperto. In un'epoca ancora successiva poi, questo tratto di mura è stato abbattuto, i conci posti di lato tagliati e quelli posti di testa rimossi per la ricostruzione di un nuovo paramento ortogonale ai precedenti.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 8.6

Altezza (c): 8.75

Altezza (dx): 8.85

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 7

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 98.0

% stratigrafia medievale: 70.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadriati

conci squadriati **(A)**

Finitura:

spianata

spianata **(A)**

Note:

Il prospetto sembra presentare due fasi medievali, la prima di due piani, mentre la seconda di tre. Non si conservano aperture medievali.

Piano 1

Materiali:

Tufo rosso e giallo in angolata (fase 1), tufo rosso (fase 2)

Piano 2

Materiali:

Tufo rosso e raro grigio (fase 1 e 2)

Piano 3

Materiali:

Tufo rosso e raro grigio (fase 1 e 2)

Complesso Architettonico 4

Prospetto Particolare 1

Sovana

Informazioni generali:

Sito: 10206

Sigla: SVN

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano lungo via del Duomo.

Descrizione:

Isolato urbano posto lungo via del Duomo con andamento Est-Ovest. Il complesso è indicato con una sola particella catastale, ma è il risultato dell'annessione di più corpi di fabbrica. Mantiene l'originaria funzione residenziale. Lo stato di conservazione è scarso perché pesantemente compromesso da interventi successivi.

Conservazione:

Scarso

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10206

CA: 4

Foglio catastale: 158

Particella: 78

Sigla: SVN

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Scarso

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio civile in via del Duomo, 25-33.

Descrizione:

Edificio civile posto in via del Duomo, 25-33. A Ovest gli si addossa un edificio moderno, mentre il prospetto Est non presenta murature medievali. L'unico prospetto leggibile è quello Nord sebbene compromesso da interventi successivi. La struttura, indicata nel catasto con una sola particella, è forse il risultato dell'annessione di più corpi di fabbrica. L'edificio ha oggi funzione abitativa e in uno dei vani è stato ricavato un alimentari.



Informazioni generali:

Orientamento: Nord

Altezza (sx): 6.16

Altezza (c): 6.44

Altezza (dx): 6.38

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 5

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 40.0

% stratigrafia medievale: 12.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 2

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadriati

conci squadriati (A)

Finitura:

spianata

spianata (A)

Note:

Il prospetto è pesantemente compromesso dagli interventi costruttivi successivi, ma conserva tracce di tre aperture e porzioni di paramento ad esse legate. Il litotipo è molto eroso e la faccia a vista non presenta più le caratteristiche originarie. Notevole presenza di intonaco.

Piano 1

Materiali:

Tufo giallo (fase 1), tufo rosso (fase 2)

SX:

Fasi: 2, 3, 4, 5

Apertura: Portale

Estradosso: A sesto acuto

CDX:

Fasi: 1, 2, 3, 4, 5

Apertura: Portalino

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A sesto acuto

Note:

Il portalino è rialzato rispetto al piano di campagna e si trova oggi tra i piani 1 e 2; conserva stipite destro, ghiera e porzione sinistra. Il portale sinistro conserva l'avvio della ghiera a sinistra e una porzione di muratura.

Piano 2**Materiali:**

Tufo giallo (fase 2)

MDX:

Fasi: 1

Apertura: Finestra

Note:

La finestra conserva lo stipite destro e l'avvio della ghiera, ma non è possibile definirne la copertura. I cunei sono utilizzati forse come scarico della finestra che li ha reimpiegati.

Complesso Architettonico 5**Informazioni generali:**

Sito: 10206

Sigla: SVN

Funzione originaria: Residenziale-pubblica

Funzione attuale: Residenziale-pubblica

Definizione:

Complesso del Palazzo Pretorio.

Descrizione:

Complesso architettonico del Palazzo Pretorio con edifici annessi posto tra piazza del Pretorio e vicolo San Benedetto. La struttura mantiene l'originaria funzione pubblico-residenziale. Gli edifici non sono intonacati, ma restaurati e presentano numerose tracce di interventi costruttivi successivi. Il complesso è il risultato di più edifici annessi tra loro di cui una grande particella (n. 102) che conserva resti di murature medievali. La struttura non è però omogenea, ma composta da almeno quattro corpi di fabbrica tra cui il Palazzo Pretorio e una piccola loggia quadrata.

Conservazione:

Mediocre

Corpo di Fabbrica 1**Informazioni generali:**

Sito: 10206

CA: 5

Foglio catastale: 158

Particella: 102

Sigla: SVN

Tipologia: Civile

Specificare: Palazzo pretorio

Funzione originaria: Pubblica-amministrativa

Funzione attuale: Pubblica

Stato di conservazione: Scarso

PP Visibili: 3

Definizione:

Palazzo Pretorio

Descrizione:

Palazzo pretorio posto tra piazza del Pretorio e vicolo San Benedetto. L'edificio è oggi inglobato nel tessuto urbano che ne rende in parte difficile la lettura. Sul lato Est è stata addossata una scarpa, mentre tutti e tre i lati visibili presentano una consistente ricostruzione.

Resti di muratura medievale sono leggibili nella parte bassa del prospetto Sud (PP1) compromessi dalla realizzazione di un altro edificio. Probabilmente infatti il PP1 doveva proseguire verso Ovest come indica il fornice tagliato.

Osservazioni:

Una targa apposta in facciata reca la scritta: "Ripristino sec. XV. Restaurata 1981".



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 9.0

Altezza (c): 10.78

Altezza (dx): 9.0

Piani: 3

Piani medievali: 1

Fasi: 5

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 98.0

% stratigrafia medievale: 25.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadriati

conci squadriati (A)

Finitura:

spianata

spianata (A)

Note:

Il prospetto conserva una esigua porzione di muratura nella parte bassa con i resti di un fornice. La ricostruzione della parte sommitale è attribuibile all'età post-medievale. Sul paramento sono applicati numerosi stemmi di reimpiego. I conci sono piuttosto erosi, ma su alcuni è ancora visibile la faccia a vista spianata.

Piano 1

Materiali:

Tufo giallo (fase 1)

SX:

Fasi: 1

Apertura: Fornice

Intradosso: A tutto sesto

Estradosso: A tutto sesto

Note:

Il fornice conserva due arcate; solo la destra però è integra perché l'altra è stata tagliata per l'ammorsamento con un altro edificio. L'apertura è tamponata.

Corpo di Fabbrica 2



Informazioni generali:

Sito: 10206

CA: 5

Foglio catastale: 158

Particella: 102

Sigla: SVN

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale-commerciale

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 3

Definizione:

Edificio civile in piazza Pretorio, 16

Osservazioni:

Solo il prospetto meridionale è ben visibile, mentre gli altri sono visibili solo nel tratto sommitale, dove si nota una muratura ristilata, per l'addossamento di altri corpi di fabbrica.

Descrizione:

Edificio civile posto in piazza Pretorio, 16 che conserva murature medievali solo nel prospetto meridionale (PP1). I prospetti laterali sono visibili solo nella parte sommitale per la presenza di altri corpi di fabbrica e si nota un frequente impiego di laterizi a indicare tessiture murarie post-medievali. Il prospetto posteriore e la parte bassa di quelli laterali sono visibili da Nord, ma da una notevole distanza per la presenza di orti recintati. Le attuali aperture sono post-medievali, ma a lato di una finestra del piano 2

si conserva lo stipite sinistro di un'apertura originaria.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 8.66

Altezza (c): 8.6

Altezza (dx): 8.74

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi: 6

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 98.0

% stratigrafia medievale: 15.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi non orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrati

conci squadrati **(A)**

Finitura:

spianata

spianata **(A)**

Note:

Il prospetto è in gran parte ristrutturato, ma conserva lo stipite sinistro di una apertura al piano 2.

Piano 1

Materiali:

Tufo (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Tufo (fase 1)

CDX:

Fasi: 1, 2, 3, 4, 5

Apertura: Finestra

Note:

La finestra conserva solo lo stipite sinistro. Alla base di questo un filare di altezza ridotta corrisponde alla cornice marcapiano del corpo di fabbrica a destra, la quale si inserisce nell'angolata superstite. Accanto allo stipite a sinistra, giunti allineati suggeriscono un taglio dal profilo irregolare attualmente tamponato.

Corpo di Fabbrica 3



Informazioni generali:

Sito: 10206

CA: 5

Foglio catastale: 158

Particella: 102

Sigla: SVN

Tipologia: Civile

Specificare: Loggia

Funzione originaria: Pubblica

Funzione attuale: Commerciale

Stato di conservazione: Scarso

PP Visibili: 2

Definizione:

Loggetta del Capitano

Descrizione:

Loggetta del Capitano posta in piazza Pretorio. La loggia ha forma quadrata e gli si appoggiano due edifici post medievali a Nord-Est e a Ovest. La struttura doveva essere parte integrante del Palazzo Pretorio anche se è andato perduto il rapporto stratigrafico. La loggia da oggi accesso ad un ambiente sede di un alimentari ed è di sua pertinenza.

Osservazioni:

Nella targa apposta sul Palazzo Pretorio si legge: "Loggetta del Capitano Cosimo I (1570)", ma la tipologia e la vicinanza al Palazzo Pretorio farebbero supporre l'appartenenza ad periodo precedente.



Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 7.22

Altezza (c): 7.66

Altezza (dx): 8.1

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 5

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 80.0

% stratigrafia medievale: 10.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Note:

Il prospetto conserva solo i due pilastri della loggia. L'arco è rimontato.

Piano 1

Materiali:

Tufo giallo (fase 1)

DX:

Fasi: 1

Apertura: Fornice

Pilastro

Note:

Il fornice conserva solo i pilastri e una piccola porzione di angolata sinistra.



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 7.22

Altezza (c): 7.22

Altezza (dx): 7.22

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 80.0

% stratigrafia medievale: 5.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Note:

Il prospetto verte in pessimo stato di conservazione e sembra conservare tracce di muratura solo in una piccolissima porzione tra l'arco e la finestra. L'arco è stato reinserito e sembra essere in fase con la porzione di muratura adiacente e il pilastro sovrastante. I pilastri sono in gran parte rimontati o restaurati tranne la parte superiore di quello destro.

Piano 1

Materiali:

Tufo giallo (fase 1)

DX:

Fasi: 1

Pilastro

Note:

Conserva solo gli ultimi tre conci in alto e l'imposta del fornice.

Complesso Architettonico 6

Informazioni generali:

Sito: 10206

Sigla: SVN

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale-commerciale

Definizione:

Isolato urbano in piazza del Pretorio.

Descrizione:

Isolato urbano posto in piazza del Pretorio tra vicolo San Benedetto a Ovest e un vicolo cieco sul lato orientale. Il complesso architettonico è costituito da due corpi di fabbrica dei quali soltanto uno conserva murature medievali (CF1).

Conservato solo allo stato di rudere è stato recentemente restaurato e integrato.

Conservazione:

Pessimo

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10206

CA: 6

Foglio catastale: 158

Particella: 119

Sigla: SVN

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 3

Definizione:

Edificio civile in piazza del Pretorio, 8.

Descrizione:

Edificio civile in piazza del Pretorio 6-8 che conserva murature medievali nel prospetto Est (PP1)

corrispondenti a diverse fasi caratterizzate da litotipi diversi: tufo giallastro e rosato. Il portale attuale appartenente alla fase 2, che conserva l'originale stipite sinistro di fase 1, è realizzato in tufo giallo come le murature della prima fase, ma riempie un taglio operato in esse. Giunti e letti sono frequentemente ristilati in entrambe le fasi.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 7.95

Altezza (c): 9.07

Altezza (dx): 6.49

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 5

Fasi medievali: 2

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 10.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadri

conci squadri **(A)**

Finitura:

spianata

spianata **(A)**

Note:

Si individuano tre fasi costruttive di cui due attribuibili al periodo medievale, in particolare:

Fase 1: porzione di paramento nella parte bassa al centro.

Fase 2: porzione di paramento al centro con stipite sinistro di un portale.

Piano 1

Materiali:

Tufo (fase 1 e 2)

MDX:

Fasi: 2

Apertura: Portale

Note:

Il portale conserva solo lo stipite sinistro e non è possibile definire la tipologia di copertura originaria.

Complesso Architettonico 7

Sovana

Informazioni generali:

Sito: 10206

Sigla: SVN

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano lungo via del Pretorio.

Descrizione:

Isolato urbano posto lungo via del Pretorio. Conserva murature medievali in due dei corpi di fabbrica che lo compongono (CF1 e CF2). Mantiene l'originaria funzione residenziale per quanto riguarda il CF1, mentre il CF2 ha oggi funzione commerciale. Lo stato di conservazione è scarso.

Conservazione:

Scarso

Corpo di fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10206

CA: 7

Foglio catastale: 158

Particella: 128

Sigla: SVN

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Scarso

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio civile posto in via del Pretorio, 9

Descrizione:

Edificio civile posto in via del Pretorio 9 che conserva due prospetti visibili con tracce di murature medievali. l'edificio presenta numerosi interventi di restauro e ricostruzione che rendono in parte difficoltosa la lettura dei paramenti. A Est gli si addossa un edificio intonacato.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 9.3

Altezza (c): 9.25

Altezza (dx): 9.4

Piani: 3

Piani medievali: 2

Fasi: 7

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 30.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrate

conci squadrate (A)

Finitura:

spianata

spianata (A)

Note:

Il prospetto presenta una muratura medievale in tufo giallo con aperture nella parte inferiore.

L'apertura destra, con conci poligonali, sembra essere stata reinserita come indica la presenza di zeppe anche in laterizi, ma forse ne sostituisce una precedente. A sinistra invece si conservano tre cunei di un arco che forse faceva parte di un fornice: all'estrema sinistra infatti si nota il limite dell'asportazione di un arco poi tamponato.

Piano 1

Materiali:

Tufo giallo (fase 1)

CSX:

Fasi: 1, 2, 3

Apertura: Fornice

Intradosso: A sesto ribassato

Estradosso: A sesto ribassato

Note:

A centro-sinistra si notano tre cunei di un arco del quale mancano gli stipiti.

A sinistra si nota la traccia in negativo dell'asportazione di un altro arco del quale non è possibile definire intradosso ed estradosso, né se facesse parte di un fornice.

Piano 2

Materiali:

Tufo giallo (fase 1)

Note:

Si conservano solo le angolate.

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 9.0

Altezza (c): 9.9

Altezza (dx): 10.7

Piani: 3+1

Piani medievali: 3

Fasi: 6

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 70.0

% stratigrafia medievale: 40.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 3

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbozzate a squadra
conci squadrate
conci squadrate (A)

Finitura:
regolarizzata
spianata
spianata (A)

Note:

Il paramento è realizzato in conci di tufo rosso e si appoggia all'angolata sinistra realizzata in tufo giallo dal cantiere del prospetto della facciata. Il tufo rosso è più poroso di quello giallo e risulta quindi difficile definirne il grado di finitura.

Piano 1

Materiali:

Tufo rosso e giallo (angolata)

Piano 2

Materiali:

Tufo rosso e giallo (angolata)

Note:

Si registra la presenza di due buche pontate poste sullo stesso filare e tamponate con conci di tufo rosso rettangolari posti per verticale.

Piano 3

Materiali:

Tufo rosso (fase 1)

Note:

Si registra la presenza di una buca pontata tamponata con un conio di tufo rosso di forma rettangolare posto per verticale.

Corpo di Fabbrica 2



Informazioni generali:

Sito: 10206

CA: 7

Foglio catastale: 158

Particella: 127

Sigla: SVN

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Scarso

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio civile su via del Pretorio.

Descrizione:

Fabbricato con prospetto principale posto su via del Pretorio (PP1) di cui si conservano solo pochi corsi della fase originaria, ma che, per la posizione, è da riconoscere come edificio civile lungo l'asse viario principale. La maggior parte del prospetto è intonacata. L'edificio è impostato sulla roccia di base che mostra segni di lavorazione: è infatti modellata sia sul lato Sud (PP1) sia sul lato Est che dà su un vicolo non perpendicolare a via del Pretorio. L'edificio seguiva forse originariamente la forma ad angolo acuto data dalla roccia.

Osservazioni:

L'identificazione planimetrica dell'edificio sul catasto è piuttosto difficile poiché è indicato come spazio aperto.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 4.7

Altezza (c): 4.8

Altezza (dx): 4.7

Piani: 1

Piani medievali: 1

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 50.0

% stratigrafia medievale: 25.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 2

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

pietre sbazzate a squadra

conci squadriati

Finitura:

spianata

Note:

Il prospetto conserva una piccola porzione di muratura medievale, tutto il resto del paramento è intonacato. Il prospetto è impostato direttamente su un affioramento di tufo regolarizzato.

Piano 1

Materiali:

Tufo giallo (fase 1)

Note:

La finitura spianata è visibile solo su un unico concio perché gli altri sono fortemente erosi.

Complesso Architettonico 8

Informazioni generali:

Sito: 10206

Sigla: SVN

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano compreso tra il n°32 e il 40 di via del Pretorio.

Descrizione:

Isolato urbano compreso tra il n°32 e il 40 di via del Pretorio comprendente tre corpi di fabbrica di cui solo due conservano murature medievali (CF1 e CF2). I due edifici non hanno relazione stratigrafica poiché tra essi se ne trova un altro attribuito al periodo post-medievale. L'attuale funzione residenziale mantiene quella originaria. Le fasi medievali individuabili sono costituite da ampie porzioni di paramento murario ed esigui resti di aperture (CF2).

Conservazione:

Buona

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10206

CA: 8

Foglio catastale: 158

Particella: 142

Sigla: SVN

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio civile in via del Pretorio, 32-34

Descrizione:

Edificio residenziale posto con il prospetto principale a Nord (PP1) su via del Pretorio, 32-34.

Il prospetto occidentale è difficilmente visibile a causa dello stretto vicolo su cui si affaccia.

L'angolata fra il prospetto Nord e quello orientale è parte di un tardo rifacimento di epoca post-medievale.

All'angolata Est originaria dell'edificio è stata aggiunta una parte, sviluppata su tutta l'altezza del prospetto, che ha chiuso lo stretto spazio esistente probabilmente tra il CF1 e CF2.



Informazioni generali:

Altezza (sx): 6.75

Altezza (c): 6.6

Altezza (dx): 6.46

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 6

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 85.0

% stratigrafia medievale: 20.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 2

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadriati

conci squadriati (A)

Finitura:

spianata

spianata (A)

Note:

Il prospetto presenta numerose fasi costruttive di integrazioni e restauro, ma conserva una fase medievale con resti di una apertura al piano 1. Il paramento si imposta direttamente su un affioramento di tufo regolarizzato.

Piano 1

Materiali:

Tufo giallo-grigio (fase 1)

CSX:

Fasi: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Apertura: Portale

Note:

Probabilmente la muratura attorno agli stipiti del portale destro siano parte di una fase medievale da collegare a quella accertata per la parte sinistra del

PP1 (che presenta infatti lo stesso litotipo di tufo giallo) anche se la mancanza di rapporti fisici e le parti intonacate non permettono di accertarlo.

Piano 2

Materiali:

Tufo giallo-grigio (fase 1)

Corpo di Fabbrica 2

Informazioni generali:

Sito: 10206

CA: 8

Foglio catastale: 158

Particella: 143

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Buono

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio civile in via del Pretorio, 40

Descrizione:

Edificio civile in via del Pretorio, 40. La struttura ha una forma rettangolare e presenta due prospetti con resti di murature medievali. Attualmente fa parte, con un altro edificio di epoca post-medievale, di un'unica particella catastale, ma i corpi di fabbrica sono chiaramente due.

Giunti e letti sono restaurati a cemento e si registrano interventi di restauro e apertura di nuove finestre.

Osservazioni:

La particella catastale è una sola, ma comprende anche un altro edificio di epoca post-medievale.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Altezza (sx): 10.0

Altezza (c): 9.7

Altezza (dx): 9.8
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 6
Fasi medievali: 2
% stratigrafia: 98.0
% stratigrafia medievale: 70.0
Complessità stratigrafica: 2
Restauro giunti e letti: Sì
Affidabilità: 2
Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrati

conci squadrati (A)

Finitura:

spianata

spianata (A)

Note:

Il prospetto sembra presentare due fasi medievali individuabili per il diverso litotipo utilizzato, in particolare:
FASE 1: tufo giallo compatto
FASE 2: tufo rosso poroso
Non si conservano aperture originarie tranne i resti di un fornice in basso. A sinistra è stata addossata una scarpa.

Piano 1

Materiali:

Tufo giallo (fase 1), tufo rosso (fase 2)

C:

Fasi: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Apertura: Fornice

Note:

Nella parte bassa si notano i due archi di un fornice del quale restano pochissime tracce: solo due conci dell'arco sinistro (il destro è rimontato e il pilastro centrale è ricostruito). Poiché si mantiene il pilastro e lo stipite destro dell'apertura sembra molto probabile che già in origine esistesse un fornice.

Piano 2

Materiali:

Tufo rosso (fase 2)

Piano 3

Informazioni generali:

buca puntaia


Materiali:

Tufo rosso (fase 2)

Note:

La buca puntaia è risparmiata nella muratura ed è tamponata con un concio di tufo giallo.

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Est

Piani: 3

Piani medievali: 3

Fasi: 5

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 70.0

% stratigrafia medievale: 50.0

Complessità stratigrafica: 2

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 2

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrati

Finitura:

spianata

Note:

Il prospetto non conserva le angolate. Del piano 1 sono visibili solo alcuni corsi tutti della fase 2 dell'edificio (vedi PP1). Il tetto è ricostruito. Non si conservano aperture medievali anche se si registra la presenza di alcune buche realizzate a risparmio tamponate; la forma e la presenza di restauri non rendono chiara la lettura ed è quindi difficile stabilirne la natura. Tracce dell'asportazione di un tetto a spiovente di epoca post-medievale.

Piano 1

Materiali:

Tufo rosso (fase 2)

Piano 2

Materiali:

Tufo rosso (fase 2)

Piano 3

Materiali:

Tufo rosso (fase 2)

Complesso Architettonico 9



Informazioni generali:

Sito: 10206

Sigla: SVN

Funzione originaria: Militare

Funzione attuale: Rudere restaurato-giardino pubblico

Definizione:

Fortezza di Sovana

Descrizione:

Complesso architettonico della rocca posto all'estremità orientale dell'abitato di Sovana sopra un affioramento tufaceo. Visibile solo dall'esterno, è chiaro come la struttura sia frutto dell'unione di più corpi di fabbrica, ma non è possibile definirne con certezza la planimetria. Il complesso è costituito infatti da un grande ambiente quadrangolare che occupa tutta la porzione Nord della fortezza e che conserva la porzione più consistente di murature medievali ancora oggi leggibili. A Sud-Est di questo edificio si trova la torre detta "della Luna" che sembra aver subito pesanti rimaneggiamenti soprattutto in epoca rinascimentale. A Ovest della torre è posto anche un piccolo ambiente centrale, dotato in origine di una volta, oggi non più leggibile esternamente a causa dell'addossamento di una scarpa. Nella porzione meridionale della fortezza si trova poi un edificio di forma sub-quadrata collegato con il muro di cinta Sud con cui formava la porta di accesso fortificata. Le mura a Sud conservano infatti le tracce di uno stipite e, impostate direttamente su un affioramento roccioso regolarizzato ne seguono l'andamento presentando frequenti cambi di direzione. Il complesso si presenta ben conservato nonostante i grandi interventi di epoca post-medievale che hanno realizzato le scarpe e integrato i coronamenti. La struttura, posta oggi all'interno di un piccolo giardino pubblico, è restaurata, ma non visitabile all'interno.

Conservazione:

Mediocre: pesanti restauri e ricostruzioni, grande fase costruttiva rinascimentale-medicea.

Complesso Architettonico 10

Sovana

Informazioni generali:

Sito: 10206

Sigla: SVN

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano lungo via del Duomo.

Descrizione:

Isolato urbano, di forma rettangolare, posto lungo via del Duomo. Conserva tracce di murature attribuibili al periodo medievale in un solo corpo di fabbrica in pessimo stato di conservazione. Mantiene l'originaria funzione residenziale.

Conservazione:

Pessimo

Corpo di Fabbrica 1

Informazioni generali:

Sito: 10206

CA: 10

Foglio catastale: 158

Particella: 84

Sigla: SVN

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Pessimo

PP Visibili: 1

Definizione:

Edificio civile in via del Duomo.

Descrizione:

Edificio civile posto lungo l'asse viario principale, via del Duomo. Si conservano solo pochi corsi collegati all'angolata sinistra che costituisce il limite originario dell'edificio.

Prospetto Particolare 1



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 5.7

Altezza (c): 5.7

Altezza (dx): 5.8

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 4

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 90.0

% stratigrafia medievale: 10.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: No

Affidabilità: 3

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci quadrati

conci quadrati (A)

Finitura:

spianata

spianata (A)

Note:

Il prospetto conserva una piccola porzione di muratura (massimo cinque corsi) legata all'angolata sinistra. Non si registra la presenza di aperture medievali.

Piano 1

Materiali:

Tufo giallo (fase 1)

Piano 2

Materiali:

Tufo giallo (fase 1)

Complesso Architettonico 11

Informazioni generali:

Sito: 10206

Sigla: SVN

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Definizione:

Isolato urbano lungo via del Pretorio.

Descrizione:

Isolato urbano posto lungo via del Pretorio che conserva tracce di muratura medievale su un solo corpo di fabbrica. La funzione attuale è residenziale e lo stato di conservazione mediocre.

Conservazione:

Mediocre

Corpo di Fabbrica 1



Informazioni generali:

Sito: 10206

CA: 11

Foglio catastale: 158

Particella: 135

Sigla: SVN

Tipologia: Civile

Specificare: Abitazione

Funzione originaria: Residenziale

Funzione attuale: Residenziale

Stato di conservazione: Mediocre

PP Visibili: 2

Definizione:

Edificio civile posto in via del Pretorio, 23

Descrizione:

Edificio civile con prospetto principale (PP1) su via del Pretorio, 23. La struttura è visibile anche sul lato Est della particella (PP2) nella porzione di muratura visibile oltre l'arco del passaggio voltato del vicolo laterale dove è conservata una piccola porzione di paramento e un'apertura originaria, probabilmente un portalino. Non si conservano aperture sul PP1.



Informazioni generali:

Orientamento: Sud

Altezza (sx): 7.04

Altezza (c): 7.23

Altezza (dx): 7.37

Piani: 2

Piani medievali: 2

Fasi: 5

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 100.0

% stratigrafia medievale: 70.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Sì

Affidabilità: 1

Aree intonacate: No

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrate

conci squadrate (A)

Finitura:

spianata

spianata (A)

Note:

Il prospetto conserva una porzione consistente di muratura attribuibile al periodo medievale, ma nessuna apertura originaria. Il paramento è impostato direttamente sulla roccia regolarizzata.

Piano 1

Materiali:

Tufo rossastro e giallo nell'angolata (fase 1)

Note:

L'angolata è realizzata in conci di tufo giallo-grigio meno poroso di quello del paramento e quindi risulta meglio conservata anche la finitura superficiale.

Piano 2

Materiali:

Tufo rossastro e giallo nell'angolata (fase 1)

Note:

L'angolata è realizzata in conci di tufo giallo-grigio meno poroso di quello del paramento e quindi risulta meglio conservata anche la finitura superficiale.

Prospetto Particolare 2



Informazioni generali:

Orientamento: Est

Altezza (sx): 7.80

Altezza (c): 7.73

Altezza (dx): 7.00

Piani: 2

Piani medievali: 1

Fasi: 5

Fasi medievali: 1

% stratigrafia: 80.0

% stratigrafia medievale: 20.0

Complessità stratigrafica: 1

Restauro giunti e letti: Parziale

Affidabilità: 1

Aree intonacate: Sì

Murature medievali:

Posa in opera:

corsi orizzontali e paralleli

Lavorazione:

conci squadrate

conci squadrate (A)

Finitura:

spianata

spianata (A)

Note:

Il prospetto conserva angolate originali. Si conserva una porzione di paramento medievale in tufo rosso che sembra essere legato ad un'apertura della quale si conserva la parte sinistra e due conci dell'arco. Un gran numero di fasi costruttive post-medievali e